046CC0123132
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	SKODA
0.2.	Typ:	5J
	Variante:	ACDKLDX01
	Version:	NFM5FM5DF0024BIN1B7A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	FABIA
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-PQ26ZZZ_A0_0523-TMB-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT Familie:	AT-6C0_0V_0270_000-TMB-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_5J_DKLD_FM5_0_A_1_5-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200_5F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00218_00_000-TMB-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-NJ_DGW_D_ARAGAA-TMB-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers:	ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	On the left or right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	In the engine compartment, right
0.10.	Fahrzeug - Identifizierungsnummer:	TMBJP6NJ2NZ021326
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	07.02.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2007/46*0319*14, erteilt am 14.10.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 07.02.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 07.02.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

49. CO_2-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch (/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts	132			5.8		
Außerorts	90			3.9		
Kombiniert	105			4.6		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 1.14

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch (/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	153			6.7		
Mittel	116			5.1		
Hoch	103			4.6		
Extra hoch	125			5.5		
Kombiniert	120			5.3		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts ($EAER_{city}$) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1463##NO.30: A2 max 1457###NO 16.2.: with trailer axle 2:+44 kg##NO 35.:##185/60 R15 84H#6,0JX15 ET38;##215/40 R17 87V#7,0JX17 ET46;##215/45 R16 86H#7,0JX16 ET46;##185/60 R15 88H M+S#6,0JX15 ET38;##195/55 R15 85H M+S#6,0JX15 ET43;##195/55 R15 85H M+S#6,0JX15 ET38;##NEDC values are stated beyond the legislative requirements;##

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :	non-automated
4.	Radstand [mm]:	2455
4.1.	Achsabstand [mm]:	2455
5.	Länge [mm]:	4313
6.	Breite [mm]:	1732
7.	Höhe [mm]:	1478
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1136
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1170
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1585
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	810 / 810
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2585
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1000
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	560
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	50
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	*DKL??????*
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Reiner Elektroantrieb:	no
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Line
25.	Hubraum [cm^3]:	999
26.	Kraftstoff:	petrol
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	70.00 bei 5000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	

28. Getriebe (Typ): manual

Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	3.769	1.955	1.281	0.927	0.740				
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625				
28.1.3. Gesamtübersetzung:									

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	189
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1441 / 1435
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Achse 1:	185/60 R15 84H / 6,0JX15 ET38 / B / C1
	Achse 2:	185/60 R15 84H / 6,0JX15 ET38 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	white
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	
46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch [dB(A)] bei min^{-1}:	73.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1244
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
82.8	0.514	0.02884

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	262.2	18.6	15.1	23.9	-----	-----	0.7600	1.32E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	-----
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Dach mehrfach eingedellt



Bild 15 : Dach mehrfach eingedellt




Bild 16 : Frontstoßfänger Steinschläge und verschrammt



Bild 17 : Frontstoßfänger Steinschläge und verschrammt



Bild 18 : Fahrzeug hat Flugrost



Bild 19 : Radzierblende hinten links verschrammt




Bild 20 : Heckstoßfänger mehrfach verschrammt




Bild 21 : Heckstoßfänger mehrfach verschrammt



Bild 22 : Radzierblende hinten rechts zerkratzt



Bild 23 : Tür vorne rechts spitzwinklig eingedellt




Bild 24 : Schweller rechts eingedellt und zerkratzt



Bild 25 : Radzierblende vorne rechts verschrammt



Bild 26 : Innenraum verschmutzt, Raucherfahrzeug - Ozonbehandlung




Bild 27 : Innenraum verschmutzt, Raucherfahrzeug - Ozonbehandlung



Bild 28 : Innenraum verschmutzt, Raucherfahrzeug - Ozonbehandlung



Bild 29 : Innenraum verschmutzt, Raucherfahrzeug - Ozonbehandlung



Bild 30 : Fußmatte vorne links Brandlöcher




Bild 31 : Reifendichtmittel abgelaufen seit 2025

DEKRA-Nr: 0231 / 0100055958 / 2026 / B089676000164 vom 05.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	05.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.03.2022	Letzte Zulassung	28.03.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Fabia Combi 1.0 TSI Ambition	Aufbauart	Limousine / Kombilimousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJP6NJ2NZ021326	HSN / TSN	8004 / ASS
Schlüssel-Nr.	10460862	Km-Stand abgelesen	68397
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller)	Candy White (F9E) / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
	rechts	185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
2	links	185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
	rechts	185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 20.12.2025			

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 60 R 15 84 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	6 mm
185 / 60 R 15 84 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	6 mm
185 / 60 R 15 84 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	6 mm
185 / 60 R 15 84 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Allergenfilter, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel und Mittelkonsole in Schwarz, Aschenbecher und Anzünder vorn, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bordcomputer mit 4,2" Bildschirm (schwarz/weiß) zur Anzeige, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, Schwarz, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Aerofahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Halogen-Scheinwerfer, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung einrollbar sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern integriert, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus Leder mit Chromelementen, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Swing, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink+, Reifendrucküberwachung, Räder: 15"-Stahlfelgen mit Radzierblenden Costa, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Schriftzug am Fahrzeug, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Rücksitzbank und -lehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3CB	Gepäcknetztrennwand Lackierung: Sonderlackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 02.04.2026 bei Kilometerstand 62.622
bis Wartung verbleiben:	24.300 km oder 487 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach mehrfach eingedellt, drücken (Bild 14, 15)
2. Frontstoßfänger Steinschläge und verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)
3. Radzierblende hinten links verschrammt, erneuern (Bild 19)
4. Heckstoßfänger mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
5. Tür vorne rechts spitzwinklig eingedellt, instandsetzen (Bild 23)
6. Schweller rechts eingedellt und zerkratzt, instandsetzen (Bild 24)
7. Radzierblende vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 25)
8. Innenraum verschmutzt, Raucherfahrzeug - Ozonbehandlung, (Bild 26, 27, 28, 29)
9. Fußmatte vorne links Brandlöcher, erneuern (Bild 30)
10. Reifendichtmittel abgelaufen seit 2025, erneuern (Bild 31)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeug hat Flugrost, (Bild 18)
Radzierblende hinten rechts zerkratzt, (Bild 22)

Fehlende Teile

1. Fahrzeugschlüssel nicht vollständig.