DEKRA-Nr: 0302 / 039341 / 2026 / B086256000139 vom 04.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	22.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2023	Letzte Zulassung	22.09.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Mild-Hybrid GT-Line4WD(EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPX81BHPL198325	HSN / TSN	2234 / AAM
DAT €uropa-Code®	014250310220001	DAT Marktindex	DE001 6442
Km-Stand abgelesen	30712	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598

Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	(HBC) EXPERIENCE GREEN MET./SC / Metallic / HBC / Grün

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Falken / Euroall Season AS210	A /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Falken / Euroall Season AS210	A /O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Falken / Euroall Season AS210	A /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Falken / Euroall Season AS210	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Reifendruck im Display, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Audiobedienung am Lenkrad, Ausstattung GT-LINE, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz lackiert, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Coming-Home-Lichtfunktion (Dynamisches Welcome Light), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrmodusschalter, Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ECS), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschdämmend, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 3-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7,5x19, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturset, Rücksitz klappbar (40:20:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbelüftung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage (ISG), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe,

USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83718	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI Mild-Hybrid
4219	Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
11000	Metallic-Lackierung
16306	Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
2104	Sound-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 14.10.2025 bei Kilometerstand 26.819

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Abgasanlage Fehlermeldung aktiv, Katalysator gem KVA erneuern, (Bild 10, 11)
2. Wartungsintervalle überschritten, daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Bild 7)
3. Tür hinten links Einstieg, Eingekerbt/ Eingedellt, smart repair



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartungsintervalle überschritten, daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie



Bild 8 : Türeinstieg HL eingekerbt




Bild 9 : Türeinstieg HL eingekerbt



Bild 10 : Abgasanlage Fehlermeldung aktiv, Katalysator gem KVA erneuern



Bild 11 : Abgasanlage Fehlermeldung aktiv, Katalysator gem KVA erneuern