DEKRA-Nr: 0415 / 027588 / 2026 / B085080000159 vom 03.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	30.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Es liegen keine Informationen zu durchgeführten Inspektionen vor.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.04.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier (CGE)(2018->) / Focus 1.5 EcoBlue Cool&Connect S/S (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPNY39764	HSN / TSN	8566 / BPV
DAT €uropa-Code®	012851530100003	DAT Marktindex	DE00I 6275
Km-Stand abgelesen	70369	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	88	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe / Farbe	Polar-Silber / Metallic / PNZJB0 / Silber		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A /O	6 mm
	rechts	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A /O	6 mm
2	links	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A /O	7 mm
	rechts	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling (Aluminium), Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Teppich, Fußmatten Velours - vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen, schwarz), Laderaumboden verstellbar, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole Premium, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25773	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
4312	Fahrassistenz-Paket
11000	Metallic-Lackierung
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfängerverkleidung vorne, vermehrt Kratzer, eingedellt, smart repair (Bild 9, 10, 11, 12, 13)
2. Dämmung Motorhaube, beschädigt, erneuern
3. Abdeckung Motor, beschädigt, erneuern
4. Luftansaugschlauch vor Drosselklappe, beschädigt, erneuern
5. Seitenwand hinten rechts, Kratzer, smart repair (Bild 20, 21)
6. Stoßfängerverkleidung hinten, Kratzer, smart repair (Bild 22, 23)
7. Tyre Kit abgelaufen, erneuern (Bild 26)
8. Wartung fällig

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag (Bild 7, 8)
Radzierblende vorne links, Lackablösung (Bild 24, 25)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweise



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Frontscheibe, Steinschlag




Bild 8 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 9 : Stoßfängerverkleidung vorne, vermehrt Kratzer, eingedellt



Bild 10 : Stoßfängerverkleidung vorne, vermehrt Kratzer, eingedellt



Bild 11 : Stoßfängerverkleidung vorne, vermehrt Kratzer, eingedellt



Bild 12 : Stoßfängerverkleidung vorne, vermehrt Kratzer, eingedellt



Bild 13 : Stoßfängerverkleidung vorne, vermehrt Kratzer, eingedellt



Bild 14 : Dämmung Motorhaube, beschädigt (Tierbiss)




Bild 15 : Dämmung Motorhaube, beschädigt (Tierbiss)



Bild 16 : Abdeckung Motor, beschädigt (Tierbiss)




Bild 17 : Abdeckung Motor, beschädigt (Tierbiss)



Bild 18 : Luftansaugschlauch vor Drosselklappe, beschädigt (Tierbiss)



Bild 19 : Luftansaugschlauch vor Drosselklappe, beschädigt (Tierbiss)




Bild 20 : Seitenwand hinten rechts, Kratzer




Bild 21 : Seitenwand hinten rechts, Kratzer



Bild 22 : Stoßfängerverkleidung hinten, Kratzer




Bild 23 : Stoßfängerverkleidung hinten, Kratzer



Bild 24 : Radzierblende vorne links, Lackablösung



Bild 25 : Radzierblende vorne links, Lackablösung



Bild 26 : Tyre Kit abgelaufen