EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE 01-07

GER

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: NISSAN
0.2.	Typ	: J12
	Variante	: A
	Version	: A31
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: NISSAN QASHQAI
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - cm^2
	Rollwiderstand	: - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - cm^2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie	: IP-J12A1DZP6DAW_00-JN1-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie	: AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie	: 2-JN1-0031
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-J12ADZAWA_00000-JN1-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls)	: -
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie	: EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1
0.4.	Fahrzeugklasse	: M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers	: Nissan Automotive Europe S.A.S 8, rue Jean Pierre Timbaud 78180, Montigny-le-Bretonneux France
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder	: Aufkleber an der rechten B-Säule
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: Vor dem rechten Vordersitz
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	: - - - -
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: SJNTAAJ12U1369807
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: 09/10/2023

Montigny-le-Bretonneux, 28/02/2024

mit dem in der am 07/02/2023 erteilten Genehmigung e9*2018/858*11042*08 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen	: 2
	und Räder	: 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung)	: 1, vorn, Keine
3.1.	Das Fahrzeug ist	: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4.	Radstand	: 2665 mm
4.1.	Achsabstände	1-2: - mm
5.	Länge	: 4425 mm
6.	Breite	: 1835 mm
7.	Höhe	: 1625 mm

Massen

13.	Masse im fahrbereiten Zustand	: 1450 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	: 1508 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand	: 1985 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse	1: 1080 kg 2: 1060 kg 3: - kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	: 3785 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.1.	Deichselanhängers	: - kg
18.3.	Zentralachsanhängers	: 1800 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	: 725 kg
19.	Technisch zulässige maximale statische Stützlast	: 100 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors	: Nissan Motor Co. LTD
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HR13
22.	Arbeitsweise	: Fremdzündung, 4-Takt
23.	Vollelektrisch	: Nein
23.1.	Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs	: NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 4, in Reihe
25.	Hubraum	: 1332 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.	Fahrzeug mit Einstoffmotor	: Einstoffbetrieb
26.2.	Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor	: -
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor)	: 116 kW bei 5500 min^{-1}
27.3.	Höchste Nutzleistung (Elektromotor)	: 3.6 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor)	: - kW
28.	Getriebe (Typ)	: stufenlose Automatik

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) 1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1: 1580 mm 2: 1580 mm 3: - mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)	1: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1 2: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: mechanisch

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AF Mehrzweckfahrzeug
40.	Farbe des Fahrzeugs	: Weiss
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4, 2(vorn), 2(hinten)
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HB568453) ausgegeben. Landratsamt München

www.PS-Team.de 046CC0168377

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE
01-07
GER

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
72 dB(A)	3750 min^{-1}	66 dB(A)

47. Abgasnorm : Euro 6AP

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1. Prüfmasse : 1589 kg

47.1.2. Querschnittsfläche : - m^2

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls) : - cm^2

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 121.06 N

47.1.3.1. f1 : -0.0390 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.03758 N/(km/h)^2

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : N

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007/EC*2018/1832/EC (AP)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3	Partikelmasse	Partikelzahl
292.3 mg/km	16.5 mg/km	12.6 mg/km	19.8 mg/km	- mg/km	- ppm	0.08 mg/km	0.34E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO_x	NMHC	THC	CH_4	NH_3	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m^{-1}

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

	NO_x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC})
Niedrig	179 g/km	7.9 1/100km	- Wh/km
Mittel	136 g/km	6.0 1/100km	- Wh/km
Hoch	121 g/km	5.4 1/100km	- Wh/km
Höchstwert	153 g/km	6.8 1/100km	- Wh/km
Kombiniert	143 g/km	6.3 1/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

3.2.2. Einsparungen durch WLTP : 1.94 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

	Ladungserhaltung		Stromverbrauch
WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	(EC)
Niedrig	- g/km	- 1/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- 1/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- 1/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- 1/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- 1/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- 1/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- 1/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC})
	- g/km	- 1/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen:

35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35.(1) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35.(1) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1
35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35.(2) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35.(2) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet : Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum : -

Land Code : DEU

Fahrzeugbrief-Nr. HB568453 ist ausgefüllt



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger Unterteil hinten - tief verschrammt




Bild 17 : Stoßfänger vorne rechts verschlammt mit Materialabtrag



Bild 18 : Stoßfänger vorne rechts verschlammt mit Materialabtrag




Bild 19 : Stoßfänger vorne rechts verschlammt mit Materialabtrag



Bild 20 : Stoßfänger vorne rechts verschlammt mit Materialabtrag



Bild 21 : Stoßfänger vorne rechts verschlammt mit Materialabtrag



Zusätzliche Wartung QASHQAI DZ - HR13 2WD CVT

Nachfolgende Arbeiten	
Austauschen alle:	
48 Monate / 120.000 km*	Luftfilter
60 Monate / 150.000 km*	Kühlmittel (erstes Wechselintervall)
48 Monate / 120.000 km*	Kühlmittel (nach erstem Wechselintervall) (1)
Prüfen alle:	
48 Monate / 120.000 km*	Scheinwerfereinstellung (ausser nach 24 Monaten)

(1) Immer mittig zum nächsten Wechselintervall prüfen

Wartungsprogramm für das Fahren unter erschwerten Bedingungen QASHQAI DZ - HR13 2WD CVT

Erschwerte Fahrbedingungen (1)		Bedingungen (1)
Austauschen alle:		
6 Monate / 15.000 km*	Motoröl & Filter	a,b,c,d
12 Monate / 30.000 km*	Luftfilter (Nach angegebenen Kilometern durchführen)	a
	Bremsflüssigkeit	f
	Differentialgetriebeöl (Auf Füllstand und Undichtigkeit)	c,h
24 Monate / 60.000 km*	Luftfilter	a
30 Monate / 75.000 km*	Antriebsriemen (Nach angegebenen Kilometern durchführen)	a,c,d,l
36 Monate / 90.000 km*	Antriebsriemen (Nach angegebenen Monaten durchführen)	a,c,d,l
Prüfen alle:		
6 Monate / 15.000 km*	Bremsklötze, Bremsscheiben und andere Bremsenbauteile	a,c,g,h,i
12 Monate / 30.000 km*	Lenkgetriebe & Lenkgestänge, Achse & Fahrwerksteile, Antriebswellen & Lenkungsdämpfer, Kardanwelle und Auspuffsystem	g,h

(1) Wird das Fahrzeug unter erschwerten Bedingungen (z.B. bei starkem Staubanfall, bei häufigen Fahrten mit Anhängebetrieb, bei überwiegenden Start- oder Kurzstreckenfahrten etc.) betrieben, müssen Wartungsarbeiten in kürzeren Abständen durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Rückfragen bitte an Ihren NISSAN Partner.

*Je nachdem was zuerst eintrifft

Bild 22 : Fehlende Kundendienste



Bild 23 : Fehlende Befestigung Radhausschale vorne links



Bild 24 : Kühlmittelstand unter Minimum



Bild 25 : Innenreinigung



Bild 26 : Innenreinigung



Bild 27 : Innenreinigung



Bild 28 : Innenreinigung




Bild 29 : Tankklappe einstellen




Bild 30 : Kompressor Reifenfüllkit Gehäuse gebrochen

DEKRA-Nr: 0228 / 054384 / 2026 / B087142000163 vom 15.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dr.-Geiger-Weg 3a, 94032 Passau

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Passau
Dr.-Geiger-Weg 3a
94032 Passau
Telefon 0851 / 95967-0
Fax 0851 / 95967-228
E-Mail passau.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Heidi Kuras
Tel. direkt 0851 95967-0
Tel. mobil 01606167245

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	**M Z8318**	**FIN**	**SJNTAAJ12U1369807**

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	15.10.2026, elektronisch
Besichtigung	14.10.2026 um 13:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Passau, Dr.-Geiger-Weg 3a, 94032 Passau

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 14.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	**mit 19% MwSt.**
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**12.521,01 EUR**	**14.900,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 14.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 14.10.2026 um 13:00 Uhr durch Frau Heidi Kuras bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Passau, Dr.-Geiger-Weg 3a, 94032 Passau, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

.
Das Fahrzeug war im Fahrzeugpool nicht auffindbar. Nach telefonischer Rücksprache wurde unsererseits ein Auftrag sowie das Rücknahmeprotokoll erstellt. Es wurde uns mitgeteilt, dass das Fahrzeug sichergestellt wurde.
Das Fahrzeug wurde mit einem Abschlepper angeliefert - daher keine Unterschrift auf dem Rücknahmeprotokoll bzw. der Bewertung.

Die vorgenommene Fahrzeugüberprüfung erhält keinerlei Aussagen zum elektrischen Antrieb bzw. zum Zustand der Hochvoltbatterie.

.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M Z8318
Tag der Erstzulassung	22.03.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	22.03.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	NISSAN AUTOMOTIVE (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	J12 / Qashqai 1.3 DIG-T MHEV Xtronic Tekna
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2228 / AAB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNTAAJ12U1369807
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	116 kW / 1332 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	27.375 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
	rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	3 mm
2	links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3 Fahrmodi Standard, Eco oder Sport, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Vorhang-Airbag, Airbag: Zentralairbag, Alarmanlage perimetrisch, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und anklappbar, Berganfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronische Parkbremse (e-PKB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrlichtautomatik, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Flexi-board: Modulares Verstausystem im Kofferraum, Getriebe: Automatik, stufenlos, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligent Key mit Start/Stopp Knopf, Intelligenter Adaptiver Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent, Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv, Intelligenter autonomer Notbremsassistent mit Kollisionswarnsystem, Klimaautomatik,

Kofferraum, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorne und im Fond höhenverstellbar, LED-Innenraumbeleuchtung, LED-Innenraumbeleuchtung in der Mittelkonsole, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Solid, Lenkrad und Schalthebelknauf, kunstlederummantelt, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung für Anrufe, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen, Lenksäule höhen- und längsverstellbar, Leselampen vorne und hinten, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: NissanConnect, Notruf und Pannenanruf (eCall), Ottopartikelfilter, Paket: Business, Paket: Technologie, Paket: Winter-Paket, Polster: Stoff/Kunstleder, Querverkehrs-Warner, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Regensensor für Frontscheibenwischer, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19", Rückfahrkamera in Farbe, Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz mit 2-fach manueller Lordosenstütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit 2-fach elektrischer Lordosenstütze, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte auf den hinteren Sitzplätzen inkl. Top-Tether, Sitzheizung: Vordersitze beheizt, Sonnenblenden mit Beleuchtung, Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-/Stopp System, Steckdose 12-Volt, vorne, Totwinkel-Assistent, aktiv, USB-Eingang, hinten, Verglasung: Seitenscheiben verdunkelt ab der B-Säule, Verkehrszeichenerkennung, Voll digitaler 12,3"-TFT-Bildschirm im digitalen Cockpit, Warnblinkautomatik, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeugschlüssel fehlt (nur 1 vorhanden); Stoßfänger Unterteil hinten - tief verschrammt, erneuern (Bild 16); Stoßfänger vorne rechts verschlammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 17, 18, 19, 20, 21); Fehlende Kundendienste, instandsetzen (Bild 22); Fehlende Befestigung Radhausschale vorne links, erneuern (Bild 23); Kühlmittelstand unter Minimum, instandsetzen (Bild 24); Innenreinigung, reinigen (Bild 25, 26, 27, 28); Tankklappe Spaltmasse einstellen, instandsetzen; Kompressor Reifenfüllkit Gehäuse gebrochen, erneuern (Bild 30); Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair; Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair; Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Sachverständige
Heidi Kuras

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0228 / 054384 / 2026 / B087142000163 vom 15.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dr.-Geiger-Weg 3a, 94032 Passau

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Passau
Dr.-Geiger-Weg 3a
94032 Passau
Telefon 0851 / 95967-0
Fax 0851 / 95967-228
E-Mail passau.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Heidi Kuras
Tel. direkt 0851 95967-0
Tel. mobil 01606167245

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M Z8318** **FIN** **SJNTAAJ12U1369807**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	15.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	14.10.2026, 13:00 Uhr, durch Frau Heidi Kuras bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Passau, Dr.-Geiger-Weg 3a, 94032 Passau ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	14.10.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

.
Das Fahrzeug war im Fahrzeugpool nicht auffindbar. Nach telefonischer Rücksprache wurde unsererseits ein Auftrag sowie das Rücknahmeprotokoll erstellt. Es wurde uns mitgeteilt, dass das Fahrzeug sichergestellt wurde.
Das Fahrzeug wurde mit einem Abschlepper angeliefert - daher keine Unterschrift auf dem Rücknahmeprotokoll bzw. der Bewertung.

Die vorgenommene Fahrzeugüberprüfung erhält keinerlei Aussagen zum elektrischen Antrieb bzw. zum Zustand der Hochvoltbatterie.

.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

DEKRA-Nr: 0228 / 054384 / 2026 / B087142000163 vom 15.10.2026

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.03.2024	Letzte Zulassung	22.03.2024
Hersteller	NISSAN	Typ / Verkaufsbez.	Qashqai 1.3 DIG-T MHEV Xtronic Tekna
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNTAAJ12U1369807
HSN / TSN	2228 / AAB	Schlüssel-Nr.	10400233
Km-Stand abgelesen	27375	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
	rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	3 mm
2	links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	43.420 EUR	Fz. Notierung	**23.150 EUR**
Fz. Grundwert: (32 Mon): MK			**22.917 EUR**

Serienausstattung

Serie: 3 Fahrmodi Standard, Eco oder Sport, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Vorhang-Airbag, Airbag: Zentralairbag, Alarmanlage perimetrisch, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und anklappbar, Berganfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronische Parkbremse (e-PKB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrlichtautomatik, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Flexi-board: Modulares Verstausystem im Kofferraum, Getriebe: Automatik, stufenlos, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligent Key mit Start/Stopp Knopf, Intelligenter Adaptiver Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent, Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv, Intelligenter autonomer Notbremsassistent mit Kollisionswarnsystem, Klimaautomatik, Kofferraum, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorne und im Fond höhenverstellbar, LED-Innenraumbeleuchtung, LED-Innenraumbeleuchtung in der Mittelkonsole, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Solid, Lenkrad und Schalthebelknauf, kunstlederummantelt, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung für Anrufe, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen, Lenksäule höhen- und längsverstellbar, Leselampen vorne und hinten, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: NissanConnect, Notruf und Pannenanruf (eCall), Ottopartikelfilter, Paket: Business, Paket: Technologie, Paket: Winter-Paket, Polster: Stoff/Kunstleder, Querverkehrs-Warner, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Regensensor für Frontscheibenwischer, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19", Rückfahrkamera in Farbe, Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz mit 2-fach manueller Lordosenstütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit 2-fach elektrischer Lordosenstütze, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte auf den hinteren Sitzplätzen inkl. Top-Tether, Sitzheizung: Vordersitze beheizt, Sonnenblenden mit Beleuchtung, Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden mit

Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-/Stopp System, Steckdose 12-Volt, vorne, Totwinkel-Assistent, aktiv, USB-Eingang, hinten, Verglasung: Seitenscheiben verdunkelt ab der B-Säule, Verkehrszeichenerkennung, Voll digitaler 12,3"-TFT-Bildschirm im digitalen Cockpit, Warnblinkautomatik, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Zwischenwert 1 22.917 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Km-Korrektur

Km = 27375 Kateg.: 32 = 39100 Diff. = 11725
BZ2K = 1.50986 (AS = 0.653114 BS = -0.005435) **346 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Fahrzeugschlüssel fehlt (nur 1 vorhanden),	457	voll	-457	
2. Stoßfänger Unterteil hinten - tief verschrammt, erneuern (Bild 16)	765	voll	-765	
3. Stoßfänger vorne rechts verschlammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 17, 18, 19, 20, 21)	2.755	voll	-2.755	
4. Fehlende Kundendienste, instandsetzen (Bild 22)	600	voll	-600	
5. Fehlende Befestigung Radhausschale vorne links, erneuern (Bild 23)	68	voll	-68	
6. Kühlmittelstand unter Minimum, instandsetzen (Bild 24)	25	voll	-25	
7. Innenreinigung, reinigen (Bild 25, 26, 27, 28)	200	voll	-200	
8. Tankklappe Spaltmasse einstellen, instandsetzen	50	voll	-50	
9. Kompressor Reifenfüllkit Gehäuse gebrochen, erneuern (Bild 30)	200	voll	-200	
10. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair	214	voll	-214	
11. Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair	214	voll	-214	
12. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13)	214	voll	-214	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**5.762**			**-5.762 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Felge hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Zwischenwert 2				17.501 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-316 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				568 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	4 mm	SO	-94 EUR
	vorne rechts	3 mm	SO	-118 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-71 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-71 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat			**-102 EUR**
Zwischenwert 3				17.399 EUR
Zwischenwert 4				17.399 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 14.896,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**12.521,01 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.378,99 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**14.900,00 EUR**

Die Sachverständige
Heidi Kuras

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.