Español

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	ZAC5JACL8 PJK08730	Fabricante	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	6799MHG	Modelo	AVENGER 1.2 G 74kW (100CV) Summit	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	31/05/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	107 485 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	30/09/2026	Parque	CAMPA CARPIO



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Junta marco puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3



Elemento	Moqueta de piso
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

4



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

5



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7




Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

9




Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

10




Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

11




Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

12




Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

13




Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

14




Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

15



Elemento	Junta contorno de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

16



Elemento	Guardapolvo
Posición	Delantero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

Costos estimados de la reparación

Total	**1.216,80€**

Exportación PDF | Exportación foto