Rapport d'inspection
Examen de restitution



Date d'examen	29/09/2026 12:32		26AK0735
Exécutant	[redacted]	Mandant	[redacted]
Lieu d'examen			

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Opel Grandland X (Z) 5P (17-)	Finition	
Immatriculation (A)	[redacted]	VIN (E)	[redacted]
Date de MEC (B)	15/12/2020	Energie (P3)	ESSENCE
Carrosserie (J3)	CONDUITE INTERIEURE	Genre (J1)	VP
Motorisation	1.2T - 130 CV	Puissance (cv fiscaux) (P6)	7
Boite de vitesse		Nombre de places assises (S1)	5
Couleur	GRIS	Type de peinture	Métal Vernis
Kilométrage	75 024 KM	Nature de la mesure	Compteur
Niveau de carburant		Échéance contrôle Technique	

Commentaires de l'expert

Rapport estimatif sous les réserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Conclusions (Montants exprimés en euros)

Pièces de rechange	MO	Montant Peinture	Forfait
600,28 €	337,50 €	900,00 €	270,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600,28 €	337,50 €	900,00 €	270,00 €

Total M.O.	337,50 €
Total pièce(s)	600,28 €
Total Forfait	270,00 €
Total Peinture	900,00 €
Total HT	**2 107,78 €**
Montant TVA	421,56 €
Total TTC	**2 529,34 €**

L'expert

[redacted]

[redacted]

Rapport d'inspection
Examen de restitution

[redacted]



VIN : [redacted] Immatriculation : [redacted] [redacted] : 26AK0735A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Sculpture restante
AVG	HANKOOK	215/65 R17,0					6,40mm
ARG	GOODYEAR	215/65 R17,0					5,70mm
AVD	HANKOOK	215/65 R17,0					6,80mm
ARD	GOODYEAR	215/65 R17,0					5,80mm
Secours	HANKOOK	215/65 R17,0					8,00mm

Dommages

[redacted]								Forfait	Total HT
Arrière	SPOILER	Autre	Échange	1	149,61	0,50			187,11 €
Arrière Gauche	EXTENSION D'AILE	Rayé	Échange	1	112,34				112,34 €
Avant	SPOILER	Enfoncé	Échange	1	106,35	0,50			143,85 €
Arrière Droit	EXTENSION DE PORTE	Rayé	Échange	1	91,91				91,91 €
Arrière	CACHE ÉCROU BRAS D'ESSUIE-GLACE	Autre	Échange	1	58,67				58,67 €
Arrière	MOULURE DE PARE-CHOCS	Autre	Échange	1	44,93				44,93 €
Arrière	OBTURATEUR DE PARE-CHOCS	Autre	Échange	1	36,47				36,47 €
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparation/Peinture	1		2,00	2,00		330,00 €
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparation/Peinture	1		1,50	2,00		292,50 €
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 17'	Rayé	Forfait Rép.	1				90,00	90,00 €
Arrière	HAYON MOYEN VITRÉ	Rayé	Peinture	1			2,00		180,00 €
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Peinture	1			2,00		180,00 €
Avant Droit	PORTE	Rayé	Peinture	1			2,00		180,00 €
Arrière Gauche	JANTE ALLIAGE 17'	Rayé	Forfait Rép.	1				90,00	90,00 €
Arrière Droit	JANTE ALLIAGE 17'	Rayé	Forfait Rép.	1				90,00	90,00 €

[redacted]

[redacted]

Rapport d'inspection
Examen de restitution

[redacted]



VIN : [redacted] Immatriculation : [redacted] [redacted] : 26AK0735A0

Catalogue photos


Photos Commerciales














Photos des dommages






null (2) null (3) null (4)

[redacted]

Rapport d'inspection
Examen de restitution



VIN : [redacted] Immatriculation : [redacted] [redacted] : 26AK0735A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



null (5)



null (6)



null (7)



null (8)



null (9)




null (10)



null (11)



null (12)



null (13)



null (14)



null (15)



null (16)



null (17)



null (18)



null (19)



null (20)

[redacted]

Rapport d'inspection
Examen de restitution



VIN : [redacted] Immatriculation : [redacted] [redacted] : 26AK0735A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



null (21)



null (22)



null (23)



null (24)



null (25)



null (26)



null (27)



null (28)



null (29)



null (30)



null (31)

[redacted]