TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Besichtigungsdatum: 20.10.2025
Protokollnummer: 42028704
Erstellt durch: Jessica Schuster
Besichtigt durch: Jessica Schuster

WBA51EG0605291917

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen	M-FB 6074	**Laufleistung (abgelesen)**	32.028 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	26.000 km
Typ/Modell	X1 XDRIVE	**HU (Bericht lag nicht vor)**	
Fahrgestellnummer	WBA51EG0605291917	**Leistung / Hubraum**	
Erstzulassung	29.04.2025	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart		**Getriebe**	

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel ist Zentral eingelagert) - fehlt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe (Bordbuch)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	225/55 R18 102H	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Besichtigungsdatum:	20.10.2025
Protokollnummer:	**42028704**
Erstellt durch:	Jessica Schuster
Besichtigt durch:	Jessica Schuster

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X1 XDRIVE	**Laufleistung (abgelesen)**	32.028 km
Fahrgestellnummer	WBA51EG0605291917	**Erstzulassung**	29.04.2025

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Jessica Schuster)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Besichtigungsdatum: 20.10.2025
Protokollnummer: **42028704**
Erstellt durch: Jessica Schuster
Besichtigt durch: Jessica Schuster

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
Autokontor Bayern
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Besichtigungsdatum:	20.10.2025
Protokollnummer:	**42028704**
Erstellt durch:	Jessica Schuster
Besichtigt durch:	Jessica Schuster



Abbildung 7: Innenraum


Abbildung 8: Innenraum


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum


Abbildung 11: Innenraum


Abbildung 12: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Besichtigungsdatum:	20.10.2025
Protokollnummer:	**42028704**
Erstellt durch:	Jessica Schuster
Besichtigt durch:	Jessica Schuster




Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Schweller



Abbildung 15: Typschild



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Besichtigungsdatum:	20.10.2025
Protokollnummer:	**42028704**
Erstellt durch:	Jessica Schuster
Besichtigt durch:	Jessica Schuster

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Autokontor Bayern
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Besichtigungsdatum: 20.10.2025
Protokollnummer: 42028704
Erstellt durch: Jessica Schuster
Besichtigt durch: Jessica Schuster



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren