**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

# Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| Protokollnummer: | 48159231 |
| Auftrags-Nr / Referenz: | 20641270 |
| Besichtigungsdatum: | 29.09.2026 |

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Modell** | Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD | | |
| **Kennzeichen** | DZ-LA 83E | **Vehicle Identification number** | XP7YGCEK2PB154679 |
| **Erstzulassung** | 20.06.2023 | **Laufleistung (abgelesen)** | 82.834 km |
| **HSN/TSN** | 1480 / ABI 00003 | **Kraftstoffart** | Elektro |
| **Fahrzeugart** | Mehrzweckfahrzeug | **Antriebsart** | Allradantrieb |
| **Schadstoffklasse** | 2017/1151 | **Getriebe / Anzahl Gänge** | Direktantrieb |
| **Farbe** | Quicksilver | **Besichtigungszustand** | ausreichend |
| **Leistung** | 190 kW | **Nächste HU** | 06/2028 |
| **Wartungsheft / Nachweis** | digitaler Nachweis / vollständig | **Restlauf bis Service** | |
| **Letzte Wartung** | | **Polsterart** | Leder |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar | **Polsterfarbe** | Schwarz-Anthrazit |
| **Nachlackierung** | Feststellbar | **zul. Gesamtgewicht** | 2.518 kg |
| **Dokumente** | ZB I vorhanden | **Anzahl Halter** | unbekannt |
| **Schlüssel soll/ist** | 2/2 | **Anzahl Sitze / Türen** | 5 / 5 |
| **Vertragsnummer** | 52095188 | **Re-Import** | |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/45 R19 104W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Hankook | 5mm / 5mm | n.i.O. |
| 2 | 225/45 R19 104W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Hankook | 4mm / 4mm | i.O. |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse**

### Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags |
| Alarmanlage: Wächter-Modus |
| Antiblockiersystem (ABS) |
| Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung |
| Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik |
| Bremsleuchte, drittes |
| Dual Motor Allradantrieb |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle |
| Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik |
| Frontkofferraum für Gepäck |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
|---|
| Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang |
| Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht |
| Heckklappe automatisch |
| Heckscheibe beheizt |
| Individuelle Fahrerprofile |
| Innenraum-Bodenmatten |
| Klimaautomatik |
| Kopfstützen hinten (3) |
| Kopfstützen vorne (2) |
| LED-Nebelscheinwerfer |
| Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone |
| Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio |
| Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten. |
| Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik) |
| Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor |
| Rundumsichtkamera |
| Räder: 19-Zoll Felgen Gemini |
| Räder: Reifendruckkontrollsystem |
| Schlüsselloser Zugang |
| Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung |
| Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar |
| Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen |
| Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze |
| Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3) |
| Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen |
| USB-Anschlüss, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium |
| Wegfahrsperre |
| Zentralverriegelung |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Lackierung: Quicksilver |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Tür hinten links | Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 2 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung |
| 3 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung |
| 4 | Rad/Reifen | Reifen vorn links - beschädigt - erneuern |
| 5 | Außenspiegel rechts | Außenspiegel - Kratzer - Smart Repair |
| 6 | Tür vorn links | Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 7 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Kotflügel links | Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| 1 | Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

## Hinweise zum Gutachten

## Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 7:** Motorraum




**Abbildung 8:** FIN




**Abbildung 9:** Innenraum vorne





**Abbildung 10:** Kombiinstrument





**Abbildung 11:** Laufleistung




**Abbildung 12:** Instrumententafel

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 13:** Innenraum hinten




**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Montierte Bereifung



**Abbildung 16:** Montierte Bereifung



**Abbildung 17:** Montierte Bereifung



**Abbildung 18:** Ladebuchse/Tankstutzen

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach





**Abbildung 19:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig


**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #5:** Außenspiegel rechts: Außenspiegel - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Außenspiegel rechts: Außenspiegel - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern





**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Nachlackierungfotos




**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne




**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne




**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne