Polestar Polestar 2 '19 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Polestar**
Kenteken:**N753PG**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Polestar 2 '19 BEV**
Chassisnummer:**LPSVSEGEKNL057654**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**170 kW**
Versie:**Polestar 2 78kWh Sing.M.Lo.Ra.**
1ste tenaamstelling**13-12-2021**
Kilometerstand:**186997 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Links	6
Rechts	6
Voorzijde	2

Commerciële foto's












N-753-PG












15°C
Trip
Trip handmatig (TM)
620.6 km
17.4 kWh/100km
10:57 h
59 km/h
Trip automatisch (TA)
52.4 km
20.8 kWh/100km
00:45 h
72 km/h
84 %
Klik om TM te resetten
ODO 186 997 km






LPSVSEGEKNL057654








14:35

14:35
Zoeken
Inloggen
om Thuis in te stellen
Auto
22°







Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde







Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde







Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links





Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts





Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links






Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts





Deurframe A L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Deurframe A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts





Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





Motorkap
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde





Scherm A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Scherm A R sierlijst
Gebroken
Vervangen
Rechts





Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
245/45/19/102/Y
Goodyear
5,2 mm
Voor Rechts
Zomer
245/45/19/102/Y
Goodyear
5,4 mm
Achter Links
Zomer
245/45/19/102/Y
Goodyear
6,8 mm
Achter Rechts
Zomer
245/45/19/102/Y
Goodyear
6,9 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**1**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
Certificaat van Overeenstemming**Nee**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**N.v.t.**
GPS opslag**Ja**
GPS opslag**HD**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**Ja**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.