RAPPORT D'INSPECTION

XP-111176555








Identification du véhicule

Réf. client	**5318565**	Immatriculation	
		Date 1ère M.C.	**20/04/2022**
Marque	**CITROEN**	Km. compteur	**14465**
Modèle	**C3 Société BlueHDi 100 S&S BVM**		
Version			
N° de châssis	**VF7SWYHTUNT555163**		

Date & lieu de restitution

Date 13/08/2026

Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,50	95,00		319,00	30,00	0	223,30
Aile ARD	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	30,00	0	200,90
Pare-chocs AR	Cassé	LI - Réparer et peindre (co		2,00	1,50	57,00		281,00	30,00	0	196,70
Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,10	79,80		278,20	30,00	0	194,74
Pare-chocs AR	Cassé	E - Remplacer	281,38	1,00				345,38	30,00	15,00	283,97
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	30,00	0	135,66
Cache bagages	Manque	E - Remplacer	211,32	0,10				217,72	30,00	15,00	184,10
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	88,60					88,60	30,00	35,00	57,59
Joint de porte AVG	Déchirure	E - Remplacer	129,47	0,50				161,47	30,00	15,00	132,45
Enjoliveur de roue ARD	Déformé / Forcé	E - Remplacer	36,41					36,41	30,00	15,00	30,95
Enjoliveur de roue AVG	Cassé	E - Remplacer	36,41					36,41	30,00	15,00	30,95
Enjoliveur de roue AVD	Cassé	E - Remplacer	36,41					36,41	30,00	15,00	30,95
Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage	96,00					96,00			96,00
Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant f								Non facturé	
Ciel de toit	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

(1) Inspection realisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2533,40 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-579,14 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1954,26 €
TOTAL T.V.A.	390,85 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**2345,11 €**

79963741	Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





79963739	Aile ARD	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)






79963745	Pare-chocs AR	Cassé	LI - Réparer et peindre (complet)




79963740	Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





79963744	Pare-chocs AR	Cassé	E - Remplacer




79963737	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre






79963742	Cache bagages	Manque	E - Remplacer




79963733	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer





79963730	Joint de porte AVG	Déchirure	E - Remplacer




79963735	Enjoliveur de roue ARD	Déformé / Forcé	E - Remplacer




79963736	Enjoliveur de roue AVG	Cassé	E - Remplacer




79963734	Enjoliveur de roue AVD	Cassé	E - Remplacer




79963746	Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage




79963743	Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



79963732	Ciel de toit	Tache	Nettoyer




79963731	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer




79963738	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





79963729	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer



