# Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf





## FORD Transit Connect

### FORD Transit Connect 240 L1 Trend Kombi, 5-türig, 6-Gang

| | |
|---|---|
| Fahrgestellnummer (FIN) | **WF06XXWPG6NJ41682** |
| Kilometerstand (km) | **46.225** |
| Erstzulassungsdatum | **11.10.2022** |
| Kraftstoffart | **Diesel** |
| Getriebe | **Schaltgetriebe** |
| Leistung PS | **120 PS** |
| Leistung kW | **88 kW** |
| Polsterart | **Stoff** |
| Fahrzeugfarbe | **Frost-Weiß** |
| Interieurfarbe | **Stoff Capitol/City in Ebony (schwarz)** |

## AUFTRAGSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspektion - ID | **11729737** | Besichtigt am | **05.11.2026 10:03:14** |

## INSPEKTIONSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | **Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt** | Originalschlüssel | **Ja** |
| Wartungsnachweise | **Wartungsbuch** | Anzahl Schlüssel gesamt | **2** |
| Wartungsnachweis vollständig | **Nein** | Nachlackierungen vorhanden | **Nein** |
| Wartungshistorie | **11/10/2022,5** | Betriebsanleitung | **Ja** |

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Links | 4,0 mm | Continental | 205/60 R 16 96 H | Sommer | Stahl |
| Vorne | Rechts | 4,0 mm | Continental | 205/60 R 16 96 H | Sommer | Stahl |
| Hinten | Links | 4,0 mm | Continental | 205/60 R 16 96 H | Sommer | Stahl |
| Hinten | Rechts | 4,0 mm | Continental | 205/60 R 16 96 H | Sommer | Stahl |

### Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,0 mm | Hankook | 205/60 R 16 96 H | Winter | Stahl |
| - | - | 5,0 mm | Hankook | 205/60 R 16 96 H | Winter | Stahl |
| - | - | 6,0 mm | Hankook | 205/60 R 16 96 H | Winter | Stahl |
| - | - | 6,0 mm | Hankook | 205/60 R 16 96 H | Winter | Stahl |

# KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

## Belastung Kunde

| Bauteil | Schadensart | Schweregrad | Reparaturmethode |
|---|---|---|---|
| **1 \| Wartung** | Fehlt | Andere - siehe Bemerkung | Ausführen |
| **2 \| Stoßfänger vorne** | Kratzer | >10 cm - 15 cm | Lackieren |
| **3 \| Kotflügel vorne links** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Instandsetzen + lackieren |
| **4 \| Tür vorne links** | Delle(n) | >3 cm - 4 cm | Instandsetzen + lackieren |
| **5 \| Seitenwand hinten links** | Delle(n) | >3 cm - 4 cm | Instandsetzen + lackieren |
| **6 \| Tirefit** | Abgelaufen | Ersetzen | Ersetzen |
| **7 \| Flügeltür hinten links** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Smart Repair |
| **8 \| Tür hinten rechts** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Smart Repair |
| **9 \| Tür vorne rechts** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Instandsetzen + lackieren |
| **10 \| Antenne** | Gebrochen | Ersetzen | Ersetzen |

## SCHÄDEN

### [Unclassified]









#### 1 | Wartung

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Fehlt** |
| Schweregrad | **Andere - siehe Bemerkung** |
| Reparaturmethode | **Ausführen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |









#### 2 | Stoßfänger vorne

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **>10 cm - 15 cm** |
| Reparaturmethode | **Lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |









#### 3 | Kotflügel vorne links

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Delle(n)** |
| Schweregrad | **>2 cm - 3 cm** |
| Reparaturmethode | **Instandsetzen + lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |








#### 4 | Tür vorne links

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Delle(n)** |
| Schweregrad | **>3 cm - 4 cm** |
| Reparaturmethode | **Instandsetzen + lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |





### 5 | Seitenwand hinten links

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) |
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparaturmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |





### 6 | Tirefit


| | |
|---|---|
| Schadensart | Abgelaufen |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




### 7 | Flügeltür hinten links

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Smart Repair |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |








## 8 | Tür hinten rechts


| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Smart Repair |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |







## 9 | Tür vorne rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

## 10 | Antenne

| | |
|---|---|
| Schadensart | Gebrochen |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



## HERSTELLERAUSSTATTUNG

| | | |
|---|---|---|
| ABS mit EBD | Airbag Fahrerseite | Airbag-Paket - Frontairbag für Beifahrer, inkl. Deaktivierungsfunktion und Handschuhfach mit Deckel - Kopf-Schulterairbags vorn und für äußere Fondsitze - Seitenairbags f Fahrer und Beifahrer |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | Außenspiegel, schmales Spiegelformat | Außenspiegelgehäuse schwarz |
| Batterie (12 V / 71h) (EFB,12V 70 Ah,700 CCA) | Berganfahrassistent | Bodenbelag: Teppichboden (1. und 2. Reihe) |
| Bordcomputer inkl. Außentemperaturanzeige | Dieselpartikelfilter (DPF) mit SCR-Katalysator und AdBlue-Tank | Drehzahlmesser |
| Dritte Bremsleuchte | Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) inkl Torque Vectoring Control und adaptiver Lastkontrolle | Fenster, hinten, rechts und links, fest (in Höhe 3. Sitzreihe) |
| Fensterheber hinten, rechts und links elektrisch (in Höhe 2. Sitzreihe) | Fensterheber vorn, elektrisch - mit Quickdown-Schaltung für Fahrerseite | Ford Easy Fuel - Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz |
| Ford ECO-Coach - signalisiert umweltschonende Fahrweise | FordPass Connect - Informationen über den aktuellen Zustand oder Standort des Fahrzeugs sowie Steuerung ausgewählter Fahrzeugfunktionen über das Smartphone mit der FordPass App - inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformationen in Echtzeit (i. V. mit Ford-Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3) - inkl. WLAN-Hotspot | Frontscheibe beheizbar inkl. elektrisch einstellbarer und beheizbarer Außenspiegel |
| Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie | Gepäckraumbodenmatte, gummiert | Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer (kamerabasiert) - mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer (kamerabasiert) inkl. Verkehrsschild Erkennungssystem - Multifunktions-Lederlenkrad mit 4 Speicher Aluminium-Dekor |
| Getriebe: 6-Gang-Getriebe | Handschuhfach mit Deckel | Heckscheiben beheizbar |
| Heckscheiben-Wischwaschanlage | Innenbeleuchtung vorn mit Verzögerungsschaltung | Isofix-Halterung an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe |
| Klimaanlage vorn inkl. halb-elektronischer Umluftschaltung | Lackierung: Uni | Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar |
| Lichtmaschine/Generator | Mittelkonsole, vorn - offen mit Ablagefläche, 2 Getränkehalter | Nebelscheinwerfer |
| Notbremslicht - Warnblinkaktivierung bei starkem Bremsen | Paket: PKW-Versionspaket für Kombi | Paket: PKW-Versionspaket mit Heckschwingtür Beifahrersitz, umklappbar Fahrspur-Assistent Fahrspurhalte-Assistent Müdigkeitswarner Tempomat int. Geschwindigkeitsbegrenzer (kamerabasiert) Verkehrsschild-Erkennungs-Sys. IPS: Front- un Seitenairbag vorn, Kopf-Schulterairbags vo./hi. Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer Sicherheitspedal und -lenksäule 3-Punkt-Sicherheitsgurte an allen Plätzen, vorn höhenverst. Pre-Collision-Assist Fußgänger-/Radfahrererkennur RDK Ohne Gittertrennwand und Sicherheitstrennnetz |
| Park-Pilot-System vorn und hinten | Pre-Collision-Assist, kamerabasiert mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, inkl. Automatischer Notbremsassistent (AEB - Automated Emergency Braking), Dynamische Bremsunterstützung (DBS - Dynamic Brake Support), Auffahrwarnsystem (FCW - Forward Collision Warning | Räder: Reifen-Reparatur-Set |
| Räder: Stahlräder 6,5 J x 16 mit 205/60 R 16 Reifen und Radzierblenden | Radio: Ford Audiosystem 2 - Radio DAB/DAB+ - Radio (UKW/MW) - USB-Anschluss - Bluetooth-Schnittstelle - Audio-Fernbedienung am Lenkrad | Radio: Ford Audiosystem 9 |
| Reifendruckkontrollsystem | Schiebetür, rechts und links | Seitenschutzleisten, Kunststoff |
| Servolenkung, elektro-mechanisch EPAS- (Electric Power Assisted Steering) | Sicherheits-Bremsassistent EBA - Emergency Brake Assist | Sicherungstürverriegelung, automatisch (45 Sek.) - Automatisch Wiederverriegelung, wenn innerhalb von 45 Sekunden nach der Entriegeln per Fernbedienung keine Tür geöffnet wurde |
| Sitze für Fahrgastraum: 2. Sitzreihe - Sitzbank, 60 : 40 geteilt, klappbar und hochstellbar - ISOFIX-Halterung an den äußeren Plätzen | Sitze: Sitz-Paket 22 | Spoilerlippe vorn |
| Start-Stopp-System | Staub- und Pollenfilter | Staufach, verdeckt - im Boden der 2.Sitzreihe |
| Steckdose: 12-Volt-Anschluss an Mittelkonsole vorn und hinten | Stoßfänger vorn und Stoßfängerendkappen hinten in Wagenfarbe lackiert | Tagfahrlicht |
| Teppichfußmatten, vorn (2-teiliges Set) | Tür-Kindersicherung an Schiebetüren | Türgriffe,schwarz |
| Verzurrösen | Wärmeschutzverglasung, leicht getönt | Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte Warnsystem fü nicht angelegte Sicherheitsgurte auf allen weiteren Plätzen |
| Wegfahrsperre, elektronisch (EPATS) | Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Türschloss nur an Fahrertür - 2 Schlüssel, davon 1 Fernbedienungsschlüssel | Zuheizer, elektrisch (PTC), vorn |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

## INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

## INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## FAHRZEUGBILDER





