DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKUSHPY7 TW006608	Date d'immatriculation	22/01/2026	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HH-176-VD	Odometre	19 575 km
Modèle	Mokka GS Hybrid 1.2 Turbo 145ch BVA	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	FILIPPI Marseille Pinède











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 4.7 mm



Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.5 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.2 mm


Dommages extérieurs

2



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

3



Elément	Capot
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

4



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	
Commentaires	-

5



Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	
Commentaires	-

6



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

7



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	
Commentaires	-

9



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	
Commentaires	-

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

13



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

14



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

15



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

17



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

18

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

19

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

16



Elément	Assise de siège tissu
Position	Arrière
Dommages	Tâché
Commentaires	-

Autres dommages

20

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

VTS/VH GRELE
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 5.2 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 4.7 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 5.5 Mm
PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.0 Mm