Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Stoßfänger vorne / fixed acc. damage front bumper

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



SKODA Kodiaq

SKODA Kodiaq 2.0 TDI DSG Sportline

Fahrgestellnummer (FIN)	**TMBJJ7NS7R8509098**
Kilometerstand (km)	**206.511**
Erstzulassungsdatum	**05.01.2024**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Teilleder**
Fahrzeugfarbe	**Moon-Weiß Perleffekt**
Interieurfarbe	**Microfaser-Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11530534**	Besichtigt am	**07.10.2026 12:39:14**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungshistorie	**31/03/2026,188262**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Hankook	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Pirelli	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Pirelli	235/50 R 19 99 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	3,0 mm	Sonstige	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	3,0 mm	Sonstige	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Sonstige	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Sonstige	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Windschutzscheibe	Riss	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
2 | Tür hinten links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Smart Repair
3 | Rücklicht rechts	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
4 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>15 cm - 20 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 | Windschutzscheibe

Schadensart	Riss
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Tür hinten links


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Rücklicht rechts

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12V-Steckd. in der Mittelkons u. Koffer.	Ablagefach auf dem linken Radhauskasten	Ablagefächer hinter den Radhauskasten
Aeroscheibenwischer vorn	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Airbag, Fahrer-Knieairbag
Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne	Allergenfilter
Antiblockiersystem (ABS)	Antriebs-Schlupf-Regelung	Armaturentafel in Schwarz / Schwarz
Assistenzsystem Traveller (DSG)	Außensp. el. einst./beheizb. m. Seitenbl	Außenspiegel elek.anklap.ink.Aut.Abblend
Berganfahrassistent	Bremsassistent, hydraulisch	Care C.: Proakt. Dienste Laufz. 14 Jahre
Dachhimmel Schwarz	Dachreling, schwarz	Dekoreinlage Dark-Carbon
Diebstahlwarn. mit SAFE-S. i. Kess.&Easy	Dieselpartikelfilter	Digital Cockpit (8")
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Easy Start (Start-Stopp-Taste)
eCall	Elektr.Parkbremse inkl.Auto-Hold-Funk.	Elektrische Heckklappenbedienung inkl Ko
Elektronische Querdifferenzialsp. (XDS+)	ESC Elektron. Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent und Regensensor
Fahrprofilauswahl	Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC inkl. F	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent (Light Assist)	Frontradarassistent inkl.City-Notbrensfu	Fußmatten vorne und hinten
Fußraumbeleuchtung vorne und hinten	Geschlossenes Ablagefach auf der Fahr.	Geschwindigkeitsregelanlage
Getönte Scheiben	Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	Handschuhfach beleuchtet
Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücks	Klimaanlage Climatronic (2-Zonen)	Kofferraumabdeckung
Komfort Telefonfreispr. inkl. Phonebox	Kopfs. vorn fest integr., hint. höhene.	Lackierung: Metallic/Perleffekt
Lackierung: Sonderlackierung	LED-Ambientebeleuchtung	LED-Matrix-Scheinwerfer
LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik	Lenkrad: Sport-Multifunkti-Lederlenkrad	Leseleuchten vorn am Dachhimmel
Mittelarml. hi. m. Becherhaltern	Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multikollisionsbremse	Nebelschein. m. integr. LED Tagfahr	Paket: Business Amundsen (Sportline)
Parksensoren hinten	Parksensoren vorn & hinten	Pedalerie in Edelstahl-Design
Progressivlenkung	Räder: 19" LM Triglav Antrazit-Glanzged.	Radio: Infotainmentsystem Bolero
Radiozubehör: 8 Lautsprecher	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB	Radiozubehör: Wireless SmartLink
Reifendrucküberwachung	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklap.
Scheibenwaschdüsen beheizt, vorn	Scheinwerferreinigungsanlage	Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte Kodiaq	Sitze: Beheizbare Vorder- und äußere Rü.	Sitze: Einst. Lendenwirbels. i. d. Vord.
Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	Sitze: Lehnenfernentriegelung der Rücks.	Sitze: Vordersitze elektr. m. Memory
Skoda Care Connect	Sonnenblenden m. Make-up-Spiegel	Speedlimiter
Standheizung	Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	Sunset
Türeinstiegsleisten vorn	Variabler Ladeboden im Kofferraum	Variables Befestigungskonzept im Koffer.
Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.




Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.


Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**170**


FAHRZEUGBILDER

















Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP