DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002578667 |
| **Besichtigt am:** | 30.07.2026 10:29 |
| **Berichts-Nr:** | 11101095 |
| **FIN:** | VXKUPHMHDP4147036 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Limousine |
| **Hersteller:** | Opel |
| **Modell:** | Corsa |
| **HSN / TSN:** | 2525 / AAO |
| **Erstzulassungsdatum:** | 21.07.2023 |
| **Laufleistung:** | 24.470 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG |
| **Farbe Dach:** | |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Benzin |
| **Hubraum:** | 1.200 ccm |
| **Leistung:** | 55 kW (75 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | 2.538 mm |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 3 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Schaltgetriebe 5-Gang |
| **Polsterart:** | Teilleder |
| **Interieurfarbe:** | STOFF IMAGINATIO+PVC INOV "D5" |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Nein |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Vorhanden |
| **Wartungsnachweis:** | Vollständig |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Fahrzeugausstattung

6 Lautsprecher
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Allwetter-/ Ganzjahresreifen
Anti-Blockier-System (ABS)
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsassistent
B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Farbdisplay (7 Zoll)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
Gepäckraumbeleuchtung (LED)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 5-Gang
Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekorleisten Silber / Schwarz (Grau)
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig
Klimaanlage
Kopf-Airbag-System
Kraftstofftank 40 Ltr.
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Leseleuchten vorn (2)
Leuchtweitenregelung
LM-Felgen 6,5x16 (4-Doppelspeichen)
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Motor 1,2 Ltr. - 55 kW
Nebelschlussleuchte
Parkpilotsystem hinten
Reifen-Reparaturkit
Reserverad (Vorrüstung)
Reserverad in Fahrbereifung
Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn
Sicht-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
Sitzheizung vorn
Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe
Türgriffe innen verchromt
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear | Vorne | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 5,0 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 5,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 5,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 H | 5,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Nein

**Kompressor vorhanden:** Nein

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 2 | Bremsscheiben vorne | Korrosion | Ersetzen |
| 3 | Alufelge vorne rechts | Kratzer | Instandsetzen + lackieren |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompressor | Fehlt | Ersetzen |
| 2 | Tirefit | Fehlt | Ersetzen |
| 3 | Kofferraumabdeckung (Hutablage) | Fehlt | Ersetzen |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Unfallfahrzeug:** | Ja |
| **Vorschäden bekannt:** | Ja |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Ja |
| **Nachlackierungen professionell ausgeführt:** | Ja |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andere | Haftpflichtschaden | | € 11.087,58 |
| | | | **Summe (ohne MwSt.):** | € 11.087,58 |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|---|
| Lackschichtdicke Tür vorne links (µm) | 177,0 |
| Lackschichtdicke Tür hinten links (µm) | 208,0 |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm) | 222,0 |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | 287,0 |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm) | 239,0 |
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm) | 275,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | VXKUPHMHDP4147036<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Verschmutzt |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Nein |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen





Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links

DEKRA


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026




Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

## » Beschädigungsfotos



### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Ersetzen

3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

### FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen



DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11101095
vom: 30.07.2026

3 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Fehlt - Ersetzen

