MACADAM

BYD Atto 3 '22 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**BYD**
Kenteken:**X523XB**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Atto 3 '22 BEV**
Chassisnummer:**LGXCE4CB8N2200304**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**150 kW**
Versie:**Atto 3 60kWh FWD Design**
1ste tenaamstelling**12-02-2024**
Kilometerstand:**20429 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Links	4
Rechts	3
Voorzijde	1

Commerciële foto's










X-523-XB











10:08
km/h
kW
96
km
Standard OK ECO
000 20429 km




BYD AUTO CO.,LTD.
LGXCE4CB8N2200304
2 160 kg
1 070 kg
1 110 kg
























Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Dak panoramisch**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Schuifdak elektrisch**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A sierlijst
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde





Deur A L
Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Links









Deur A R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







Deur V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links







Deur V R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts








Deurframe V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links





Motorkap
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde







Scherm A L
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links







Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
235/50/18/101/V
Bridgestone
6,2 mm
Voor Rechts
Zomer
235/50/18/101/V
Bridgestone
6,2 mm
Achter Links
Zomer
235/50/18/101/V
Continental
5,1 mm
Achter Rechts
Zomer
235/50/18/101/V
Continental
4,7 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**3**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
Certificaat van Overeenstemming**Nee**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
GPS opslag**HD**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**N.v.t.**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.