HKP Ingenieurteam GmbH
Partner der FSP
Moselstr. 6
41464 Neuss
Deutschland

TÜVRheinland®
FSP

Daniel Stimpel
Prüfingenieur/TD
Unterschriftberechtigter
015117752149
daniel.stimpel@de.tuv.com

Rücknahmegutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1953790
Auftrag vom: 15.07.2026 / 09:20 Uhr
Auftrag per: Telefon

Bewertungsdatum: 15.07.2026

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.400,00 €

Minderwerte gesamt: 970,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 15.07.2026 / 09:21 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung

HKP Ingenieurteam GmbH
Partner der FSP
Moselstr. 6
41464 Neuss
Deutschland

TÜVRheinland®
FSP

HKP Ingenieurteam GmbH
Partner der FSP
Moselstr. 6
41464 Neuss
Deutschland

TÜVRheinland®
FSP

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	NE-MO1001	**FIN:**	WBA21AX030FR22564
HSN/TSN:	0005 / DGC	**Fahrzeugart:**	PKW (PKW)
Aufbau:	Limousine	**Hersteller:**	BMW
Modell:	4er Gran Coupe - 420 d Mild Hybrid (EURO 6d)	**Erstzulassung:**	12.07.2023
Letztzulassung:	12.07.2023	**Nächste HU (Hauptuntersuchung):**	07.2026
Anzahl Vorbesitzer:	0	**Anzahl Türen:**	4
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	**Motorart:**	Reihe
Anzahl Zylinder:	4	**Leistung:**	140,0 KW
Hubraum:	1.995 ccm	**Antriebsart:**	Diesel
Antriebskonzept:	Heckantrieb	**Getriebeart:**	Automatik
Laufleistung abgelesen:	102476 Kilometer	**Laufleistung geschätzt:**	102476 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	TANSANITBLAU II METALLIC	**Lackart:**	Metallic (2 Schicht)

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	ST.SENSATEC-KOMB./SCHWARZ

Maße und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht:	2260,0 kg
Leergewicht:	1780,0 kg
Nutzlast:	555,0 kg

Serienausstattung

Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Automatische Stabilitäts-Control (ASC), BMW Live Cockpit Professional, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Tractions Control (DTC), Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getränkehalter vorn und hinten, Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kraftstofftank: vergrößert, Lenkrad (Sport/Leder), Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Lichtassistent (Follow me home), LM-Felgen, Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag, Seitenairbag vorn, Serien-Fahrwerk, Service-System: ConnectedDrive Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach), Uni-Lackierung, Wärmeschutzverglasung getönt, Warndreieck, Widescreen Display, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, BMW Individuallackierung Tansanit-Blau II Metallic, Dachhimmel Anthrazit, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Driving Assistant, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC), Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, HiFi-Lautsprechersystem, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Metallic-Lackierung, Parkassistent-Paket Plus, Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack), Rückfahrkamera, Service-System: Remote 3D View, Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Surround-Kamerasystem (Surround View)

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/55 R 17,0 101 Y	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	225/55 R 17,0 101 Y	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	225/55 R 17,0 101 Y	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	225/55 R 17,0 101 Y	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	**Fahrzeugzustand:**	gereinigt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	**Fahrbereitschaft:**	betriebsbereit
Nächste Inspektion am:	24.05.2026 / -52 Tag(e)	**Inspektion:**	regelmäßig durchgeführt
Unterseite begutachtet:	Ja		

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Zulassungsbescheinigung Teil I	vorhanden	1	
HU-Prüfbericht	abgelaufen	1	
Borddokumente	vorhanden	1	
Wartungsnachweis	vorhanden	1	Digital
Hauptschlüssel	vorhanden	2	

HKP Ingenieurteam GmbH
Partner der FSP
Moselstr. 6
41464 Neuss
Deutschland

TÜVRheinland®
FSP

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	**1.050,00 €**	**650,00 €**
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, abgelaufen, durchführen	150,00 €	150,00 €
Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen	650,00 €	360,00 €
rechte Seite, Fensterheber vorne rechts, Starke Geräusche bei Betätigung, Geräuschentwicklung, instand setzen (Übliche Geräusche der Dichtung - keine Reparatur nötig)	250,00 €	140,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	**320,00 €**	**320,00 €**
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair	140,00 €	140,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Innenraum, Einstieg hinten links, verkratzt, polieren - Kostenerweiterung möglich	60,00 €	60,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	**30,00 €**	**0,00 €**
Innenraum, Kofferraum, Kratzer, akzeptierter Schaden	30,00 €	0,00 €


Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Vorschäden werden vom Vorbesitzer angegeben.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Rücknahmegutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.





Daniel Stimpel
Prüfingenieur/TD Unterschriftberechtigter
Neuss, den 15.07.2026
Das Dokument umfasst 5 Seiten und 27 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

FSP Schaden und Wertgutachterdienst GmbH
Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015
HKP Ingenieurteam GmbH
Moselstr. 6
41464 Neuss

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos

Dokumentennummer:	1953790
Amtliches Kennzeichen:	NE-MO1001
Fahrzeugidentifikationsnummer:	WBA21AX030FR22564



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts




Bild 3: Heckdiagonale links




Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett




Bild 6: Radio / Display




Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten




Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum




Bild 11: Tacho


Bild 12: Schlüssel/Borddokumente




Bild 13: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 14: Motorraum




Bild 15: Servicedokumente




Bild 17: Navigationssystem




Bild 18



Bild 19
Wartung / Prüfung Wartung fällig



Bild 20
Fahrzeugzubehör HU-Prüfbericht abgelaufen



Bild 21
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt




Bild 22
rechte Seite Fensterheber vorne rechts Starke Geräusche bei Betätigung Geräuschentwicklung




Bild 23
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 24
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 25
Innenraum Kofferraum Kratzer



Bild 26
Innenraum Kofferraum Kratzer




Bild 27
Innenraum Einstieg hinten links verkratzt