



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000952221-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**DU-K189E**
Referenznummer:	**31274009**		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**U5YPX81HDNL044075**	Laufleistung abgelesen:	**81157 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**19.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**20.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Grau**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**03.2028 / 03.2028**
Polster Art:	**Leder/Alcantara**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Nein**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**70188 / 21.04.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel schwarz
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrmodusschalter
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ECS)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radständer 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Sound-Paket
- Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	fs türen nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft ✔	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft ✔

Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Wartung überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Dellen / Beulen	Sanft Instandsetzen
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
3.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
4.	Tür Vorne - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
5.	Tür Hinten - Links	Riss	Ohne Reparatur
6.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
7.	Tür Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
8.	Türeinstieg Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
9.	Türeinstieg Vorne - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
10.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Lackieren
11.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
12.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair
13.	Frontspoiler	Abschürfung	Erneuern
14.	Dach	3 Dellen	Sanft Instandsetzen

Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art

15.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung




Bereifung




1. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen




1. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen




1. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen




2. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen - Sanft Instandsetzen




3. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



4. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



4. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



5. Tür Hinten - Links
Riss - Ohne Reparatur




5. Tür Hinten - Links
Riss - Ohne Reparatur



6. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen




6. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



7. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



7. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



8. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



8. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



8. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



9. Türeinstieg Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



9. Türeinstieg Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen




10. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren



10. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Lackieren



11. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren




11. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



11. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



12. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



12. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



12. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



13. Frontspoiler
Abschürfung - Erneuern




13. Frontspoiler
Abschürfung - Erneuern




13. Frontspoiler
Abschürfung - Erneuern




14. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



14. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



14. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



14. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen