St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft *:* PKW Opel (P) Corsa F Corsa GS

Fahrgestell-Nr.	*:* VXKUPHNSXR4184940	***Hubraum/Leistung***	*:* 1 199 cm³ / 96,00 kW
		Kraftstoffart	*:* Benzin unverbleit
Erstzulassung	*:* 26.07.2024	***Eigen-/Gesamtgew.***	*:* 1 170 kg / 1 650 kg
Tachostand	*:* 33 112 km abgelesen	***Nächste § 57a Beg.***	*:* Juli 2027
Alter	*:* 22 Monate	***Allgemeinzustand***	*:* Optisch gut
Lackart/Farbe	*:* 2-SCHICHT-METAL / silber/schwarz		
Lackzustand	*:* Optisch gut		

Bitte Anmerkung beachten!

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Beschädigung: vo. mitte, vo. re..

exkl. USt.	EUR	12 656,55
+ 20% USt.	EUR	2 531,31
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**15 187,86**

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 3
Vor-, Altschäden und Sonderausstattung auf Seite 3

TOTALSCHADEN

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Listenpreis			*inkl. USt.*	**EUR**	**28 338,-**
Notierung Verkauf ermittelt				EUR	16 690,-
Jahressprung 2024/2025	EUR	0.-			
Monatssprung	EUR	0.-			
Zulassungsbedingte Aufwertung (1 Monat nach Jahresmitte x EUR 0.-) wurde vom Anwender deaktiviert und nicht berechnet.					
keine Kilometerkorrektur					
Abwertung Mietfahrzeug		- 10 %	-	EUR	1 669,-
Abzug für Vor-, Altschäden			-	EUR	800,-
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 29.04.2026			*inkl. USt.*	**EUR**	**14 220,-**

Auf- bzw. Abwertungen nicht gerundet
Wiederbeschaffungswert gerundet auf Zehner

© by Audatex 1990-2026

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

2-SCHICHT-METALLIC, MONT-TEILE AUSGEBAUT.

Vor-, Altschäden:

Linke Seitenwand und Stoßfängerecke deformiert und horizontal verkratzt.

Bereifung:

1. Achse: Good Year / 185/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: links: 5,0 rechts: 5,0
2. Achse: Good Year / 185/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: links: 5,7 rechts: 5,7

Schaden

Schadenbeschreibung:

Schaden im Frontbereich rechts

Stoßfängerverkleidung samt Lüftungsgitter, Scheinwerfer, Kühlergrill, Schlossträger und diverse Luftführungen im Anstoßbereich gebrochen.
Querträger, Kotflügel aufgestaucht und abgeschürft. Motorhaube verkratzt, Antriebswelle, Querlenker, Spurstange herausgerissen.
Felge deformiert und Reifen Gewebebruch.

Weitere Beschädigungen an Fahrzeugteilen können erst nach den dementsprechenden Zerlegungsarbeiten festgestellt werden, sodass eine Reparaturkostenerhöhung nicht ausgeschlossen werden kann.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER V	0281	166383561T	1	556,09	556,09
ZIERL R STOSSF V	0312	9829334480	1	36,16	36,16
WINDABW STOSSF V R	0324	9831491780	1	41,19	41,19
WINDABW STOSSF V	0325	9829531680	1	76,17	76,17
PRALLD M STOSSF V	0326	9829531880	1	37,00	37,00
VERSTAERK STOSSF V	0336	9829535680	1	147,27	147,27
QUERTRAEGER STOSSF V	0340	9846538280	1	289,29	289,29
GRILL O STOSSF V	0399	9829474480	1	172,33	172,33
GRILL U STOSSF V	0401	9829831980	1	98,89	98,89
ZIERL L GRILL V O	0407	9830283280	1	48,27	48,27
ZIERL R GRILL V O	0408	9830283080	1	48,50	48,50
SCHEINWERFER R	0562	9829465380	1	399,42	399,42
KOTFLUEGEL V R	0742	9829283180	1	242,58	242,58
RADHAUSSCHALE V R	0842	9859021380	1	104,49	104,49
FRONTTEIL	0920	9823718480	1	276,52	276,52
STUETZE R FRONTTEIL	0936	9823980280	1	102,86	102,86
RADHAUS V R	1118	1693119780	1	226,32	226,32
FUELLBLECH KOTFL V R	1132	1646180880	1	344,79	344,79
KLEBESATZ FRONTSCH	1411	93165025	1	66,13	66,13
WASCHBEHAELTER	1435	9836393680	1	62,54	62,54
Zwischensumme					***3 376,81***

© by Audatex 1990-2026

Übertrag					***3 376,81***
SCHEIBENWASCHPUMPE	1437	643475	1	60,94	60,94
FOLIE TUER V R	1724	9824684280	1	89,02	89,02
ANTRIEBSWELLE V R	7036	9825390980	1	482,07	482,07
QUERLENKER V R	7048	9857897880	1	202,86	202,86
STOSSDAEMPFER V R	7088	9864565880	1	107,99	107,99
SCHEIBENRAD V R	7202	9825102480	1	68,59	68,59
REIFEN V R	7228	185/65 R 15 .. H	1	128,00	128,00
LENKGETRIEBE	7300	6501868380	1	1 375,61	1 375,61
LUFTFUEHR R KUEHLER	7754	9829756880	1	41,89	41,89
LUFTFUEHRUNG KUEHLER	7755	9829464180	1	41,19	41,19
					5 974,97

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
*	TUER V R OHNE F-RAHM INSTANDSETZEN	1522		5,00	2	87,50
				5,00		***87,50***
	5,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					***87,50***

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei ´zu prüfenden Teilen´ sind in den Reparaturkosten nicht enthalten.
Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

	Bezeichnung	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***
*	VORDERACHSTRAEGER PRUEFEN	7011	

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
STOSSFAENGER UND KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN	6030 0210	14,00	1	245,00
STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6215 0910)	9,00	1	157,50
RADHAUSSCHALE V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6027 0910)	2,00	1	35,00
ABWEISBLECH R STOSSFAENGER AUS-/EINBAUEN	KN	1,00	2	17,50
MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	6007 0210	2,00	1	35,00
MOTORHAUBE EINPASSEN	6007 0411	2,00	1	35,00
KOTFLUEGEL V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6030 0910)	1,00	1	17,50
FRONTTEIL AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER UND SCHEINWERFER AUSGEB) UMFASST: KUEHLER AUS-/EINBAUEN	6214 0210)	1,00	1	17,50
SCHEINWERFER R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	5205 0910)	2,00	1	35,00
BEIDE SCHEINWERFEREINHEITEN V AUS-EIN	5206 0210)	4,00	1	70,00
RADHAUS V R AB-/AUFRUESTEN	KN	2,00	2	35,00
RADHAUS V R ERSETZEN	KN	19,00	2	332,50
VORDERTEIL FUELLBLECH KOTFL V R AB-/AUFR	KN	9,00	2	157,50
VORDERTEIL FUELLBLECH KOTFL V R ERSETZEN	KN	10,00	2	175,00
FUELLBLECH KOTFLUEGEL V R AB-/AUFRUESTEN	KN	7,00	2	122,50
Zwischensummen		***85,00***		***1 487,50***

© by Audatex 1990-2026

Überträge			*85,00*		*1 487,50*
FUELLBLECH KOTFL V R ERSETZEN ERG-ARB	7075 4011)		10,00	2	175,00
VERSTAERKUNG V A-SAEULE R ERSETZEN	KN		18,00	2	315,00
FRONTSCHEIBE AUS-/EINBAUEN UMFASST: WINDLAUFGRILL, BEIDE WISCHERARME, UND INNENSPIEGEL AUS-/EINBAUEN	5901 0210		17,00	2	297,50
LICHTSENSOR AUS-/EINBAUEN	4027 0211		1,00	1	17,50
TUER V R AUS-/EINBAUEN	6336 0210		3,00	1	52,50
TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	6328 0210		3,00	1	52,50
ABDICHTFOLIE TUER V R AUS-/EINBAUEN	6393 0910ZAX		1,00	1	17,50
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	6397 0210)		1,00	1	17,50
AUSSENGRIFF TUER V R AUS-/EINBAUEN	6307 0910)		1,00	1	17,50
ARMATURENTAFEL AUS-/EINBAUEN UMFASST: KOMBIINSTRUMENT, MITTEL-KONSOLE UND LENKSAEULE AUS-/EINBAUEN	4301 0210		27,00	1	472,50
FRONTTEIL ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6214 0910)		2,00	1	35,00
LENKUNG AUS-/EINBAUEN	2450 0910)		1,00	1	17,50
VORDERACHSTRAEGER AUS-/EINBAUEN	2011 0210		15,00	1	262,50
QUERLENKER V R AUS-/EINBAUEN (ACHSSCHENKEL SEITE) (RAD V R AUSGEBAUT)	2029 0210)		2,00	1	35,00
STOSSDAEMPFER V R AUS-/EINBAUEN	2315 0910)		6,00	1	105,00
STOSSDAEMPFER V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	KN		1,00	1	17,50
ANTRIEBSWELLE V R AUS-/EINBAUEN	1001 0210)		6,00	1	105,00
REIFEN V R AB-/AUFZIEHEN (RAD AUSGEBAUT)	2212 0950		2,00	1	35,00
RAD V R AUSWUCHTEN	2251 4510)		2,00	1	35,00
ZUSAETZLICH: KUEHLSYSTEM ENTLEEREN UND BEFUELLEN	0501 2P11		4,00	1	70,00
V-ACHSE/H-ACHSE VERMESSEN UND EINSTELLEN	2002 0611		11,00	3	192,50
ZUSAETZLICH: SCHEINWERFER EINSTELLEN	5202 0411		3,00	1	52,50
			222,00		*3 885,00*
118,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1					***2 065,00***
93,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					***1 627,50***
11,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***192,50***

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
KOTFLUEGEL V R NEUTEILLACK STUFE I LACKMATERIAL: 65,51	0742		9,00	162,00	
STUETZE R FRONTTEIL INNENTEILLACKIERUNG LACKMATERIAL: 6,64	0936		4,00	72,00	
RADHAUS V R INNENTEILLACKIERUNG LACKMATERIAL: 56,46	1118		6,00	108,00	
STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 224,84	0281		11,00	198,00	
MOTORHAUBE REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 180,34	0471		22,00	396,00	
TUER V R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 102,10	1522		15,00	270,00	
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			7,00	126,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			5,00	90,00	
VORBEREITUNG MEHRSCHICHT			1,00	18,00	
NEUTEILLACKIERUNG					65,51
REPARATURLACKIERUNG					282,44
OBERFLÄCHENLACKIERUNG					63,10
Zwischensummen			***80,00***	***1 440,00***	***411,05***

© by Audatex 1990-2026

Überträge	***80,00***	***1 440,00***	***411,05***
MATERIAL-KONSTANTE			59,80
AZT-MATERIAL-INDEX			258,36
K-NEUTEILLACK (K1R)			224,84
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			20,00
MATERIAL-KONSTANTE MEHRSCHICHT			40,40
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	3,00	54,00	
	83,00	***1 494,00***	***1 014,45***
83,00 AW bei EUR 180,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			***1 494,00***
Lackmaterial			***1 014,45***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			***2 508,45***

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Schaden

Anmerkung:

Zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes wurde eine Marktbeobachtung mittels Internet-Recherche durchgeführt.
Bei dieser Recherche konnte kein absolut gleichwertiges Fahrzeug gefunden werden.

Beim Wiederbeschaffungswert wurden alle wertbestimmenden Faktoren (Erhaltungszustand, Laufleistung, §57a, Sonderausstattung, Vorschäden) berücksichtigt.

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

Ersatzteile-Original	:	EUR	5 974,97
Arbeitslohn Klasse 1	: AZ 118,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	2 065,00
Arbeitslohn Klasse 2	: AZ 98,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 715,00
Arbeitslohn Klasse 3	: AZ 11,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	192,50
Lackmaterial	:	EUR	1 014,45
Lackierarbeit	: AZ 83,00 AW EUR 180,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 494,00
Klein- und Verbrauchsmaterial	: 5,00% von EUR 3 972,50 und 2,00% von EUR 0,00 (Arbeit LK1-3/LK5)	EUR	198,63
Entsorgungskosten	:	EUR	2,00
	exkl. USt.	EUR	12 656,55
	+ 20% USt.	EUR	2 531,31
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**15 187,86**

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	: EUR	3 972,50	Lackierung AZ	: EUR	1 494,00
Summe Material	: EUR	5 974,97	Lack-Material	: EUR	1 014,45
Nebenkosten	: EUR	2,00			

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

Sonstige Forderungen:

TOTALSCHADEN
Siehe Schadenbeschreibung

© by Audatex 1990-2026