MACADAM
Renault * Master CC

Voertuiginformatie

Merk:	**Renault**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Handgeschakeld 6 versnellingen**	Kleur carrosserie:	
Model:	*** Master CC**	Chassisnummer:	**VF1VB000370195374**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**107 kW**
Versie:	**Mast.145 35 L3H1 FWD H CC**	1ste tenaamstelling	**09-06-2023**
Kilometerstand:	**177982 km**	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Links	1
Rechts	2
Voorzijde	1

Commerciële foto's























Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera	**Ja**	Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**
Navigatiesysteem	**Ja**	Radio multimedia	**Ja**		

Schade

Buitenspiegel R kap
Gebroken
Vervangen
Rechts





Bumper V
Vervormd / Geforceerd
Vervangen
Voorzijde








Kofferklep spoiler
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Scherm V L
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Links







Scherm V R
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Voor Links	
Zomer	
225/65/16/110/R	
Hankook	
4,8 mm	
Voor Rechts	
Zomer	
225/65/16/110/R	
Hankook	
5,1 mm	
Achter Links	
Zomer	
225/65/16/110/R	
Vredestein	
6,7 mm	
Achter Rechts	
Zomer	
225/65/16/110/R	
Vredestein	
4,8 mm	

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**3**	Certificaat van Overeenstemming	**Nee**
CO2 Emissie	**336**	Digitaal onderhoud	**Ja**
GPS opslag	**Ja**	GPS opslag	**HD**
Hoedenplank/rolhoes	**N.v.t.**	Instructieboek	**Ja**
Onderhoudsboekje	**N.v.t.**	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels	**2**		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.