Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002534515
Besichtigt am:	01.07.2026 11:18
Berichts-Nr:	10916655
FIN:	WAUZZZF29NN045505



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BVX
Erstzulassungsdatum:	17.08.2022
Laufleistung:	41.292 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagepaket

Abwicklung Serie

Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi pre sense front

Audi pre sense rear

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Glanzpaket

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherheits-Paket

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Ladeboden
Ländergruppe A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen
LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer
Linkslenker
Manuell betätigte Türen
Memory-Funktion für den Fahrersitz
Mild-Hybrid
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch response
N.N.N. Ausführung 1
Nachrüstung Anhängevorrichtung, mechanisch schwenkbar, manuell
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Ohne AdBlue-Tank
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne Allradlenkung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne Belederung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Geräuschkompensation
Ohne Head-up-Display
Ohne Hinterachsgetriebe
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Ohne Kompensor
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ohne Lederteilumfang
Ohne Luftqualität-Paket
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nachtsichtsystem
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trennwand
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorkonditionierung
Ohne Wandhalterung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Zentrale Bedieneinheit
Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ottomotor
Panorama-Glasdach
PKW-Ausführung
Progressivlenkung
Räder der Serie
Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,0Jx19, Winterreifen 245/45 R19
Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Radschrauben Standard
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 245/45 R 19
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Rückfahrkamera
Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)
S tronic

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

sport

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Rhythmus

Stoßfänger sport line

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	4,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	4,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
3	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
4	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Alufelge vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Pauschalbetrag
6	Stoßfängerspoiler vorne	Delle(n)	Smart Repair
7	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren
11	Ladekante	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.844,78
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.844,78

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF29NN045505 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZF29NN045505

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen






3 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Spotrepair

Kommentar	bis Kante






4 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung




5 - Alufelge vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Pauschalbetrag

Kommentar	nachlackiert





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026



6 - Stoßfängerspoiler vorne - Delle(n) - Smart Repair	
Kommentar	Druckstelle


7 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair


8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

9 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken




10 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren	
Kommentar	schleifen/polieren

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10916655
vom: 01.07.2026

11 - Ladekante - Kratzer - Auslegen + Polieren

