St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW/SUV/5tg./1/0R/1 Audi e-tron Elektro Allrad e-tron 50 quattro Business
Fahrgestell-Nr. : WAUZZZGE1NB018437
National-/Modellcode: 261168 / Q6
Erstzulassung : 24.10.2022
Tachostand : 51 080 km abgelesen
Leistung : 230,00 kW
Kraftstoffart : Batterie
Mautsystem : keine Vignette
Nächste § 57a Beg. : Oktober 2027
Eigen-/Gesamtgew. : 2 565 kg / 3 130 kg
Nutzlast : 565 kg
Sitzplätze : 5
Allgemeinzustand : Optisch mittel
Lackart/Farbe / Zust. : 2-SCHICHT-METAL / grau / Optisch mittel

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
technische Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Front	EUR	1 043,10	208,62	1 251,72
Seite links	EUR	341,71	68,34	410,05
Seite rechts	EUR	1 342,31	268,46	1 610,77
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	2 727,12	545,42	3 272,54

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 7
Sonderausstattung auf Seite 7

Zusammenfassung technische Schäden:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:
optisch keine ersichtlich.

Zusammenfassung Front:

Schaden-Nr. ***:*** STB_2068720

Zusammenfassung Front:

Ersatzteile-Original	:	EUR	198,00
Arbeitslohn	: AZ 33,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	438,90
Lackmaterial	:	EUR	166,80
Lackierarbeit	: AZ 18,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	239,40
	exkl. USt.	EUR	1 043,10
	+ 20% USt.	EUR	208,62
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 251,72**

Schadenbeschreibung:

Beschädigungen an der Front:

Stoßfänger links leicht geschürft
Radlaufleiste vorne links geschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	*Leit-Nr*	*Teile-Nr*	*Stk*	*je*	*Preis*
KOTFLUEGEL VERBR V L	0883	4KE 853 717 4W3	1	198,00	198,00
					198,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	01 50 00 ZAX	3,00	2	39,90
ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	63 29 19 00	9,00	2	119,70
ASSISTENZSYSTEME (ADAS) VORBEREITUNG ZU	90 92 00 50	3,00	2	39,90
Zwischensummen		***15,00***		***199,50***

© by Audatex 1990-2026

Überträge			***15,00***		***199,50***
KALIBRIEREN (VOR REPARATUR)					
STARTERBATTERIE LADEN	27 06 89 50		1,00	2	13,30
RADARSENSOR EINSTELLEN	91 63 15 50		4,00	2	53,20
(RADARSENSOR GEPRUEFT)					
RADARSENSOR-/EN EINSTELLEN	91 58 16 60		9,00	2	119,70
FAHRZEUG V UND H PRUEFEN	44 95 01 50		4,00	2	53,20
(VORBEREITUNG ASSISTENZSYSTEME)					
			33,00		***438,90***
33,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					***438,90***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Lackmat.***
	STOSSFAENGER V REPARATURLACK ST K3	0283		13,00	172,90	
	LACKMATERIAL: 110,29					
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			4,00	53,20	
P	AZT-MATERIAL-INDEX					42,51
	K-REPARATURLACK (K3)					110,29
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					14,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,00	13,30	
				18,00	***239,40***	***166,80***
	18,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***239,40***
	Lackmaterial					***166,80***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***406,20***

Zusammenfassung Seite links:

Schaden-Nr. ***:*** STB_2068720

Zusammenfassung Seite links:

Arbeitslohn	: AZ 1,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	19,95
Lackmaterial	:	EUR	75,71
Lackierarbeit	: AZ 18,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	246,05
	exkl. USt.	EUR	341,71
	+ 20% USt.	EUR	68,34
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**410,05**

Schadenbeschreibung:

Beschädigung an der linken Seite:

Scheibenrad hinten links geschürft

© by Audatex 1990-2026

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
Z	RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	44 05 20 00	1,50	1	19,95
			1,50		***19,95***
	1,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***19,95***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,00	13,30	
	SCHEIBENRAD H L ALU REP LACK STUFE III	9551		9,00	119,70	
	LACKMATERIAL: 26,52					
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
P	REPARATURLACKIERUNG					26,52
P	MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P	AZT-MATERIAL-INDEX					19,29
				18,50	***246,05***	***75,71***
	18,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***246,05***
	Lackmaterial					***75,71***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***321,76***

Zusammenfassung Seite rechts:

Schaden-Nr. ***:*** STB_2068720

Zusammenfassung Seite rechts:

Ersatzteile-Original	:		EUR	207,40
Arbeitslohn	: AZ 21,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	285,95
Lackmaterial	:		EUR	283,71
Lackierarbeit	: AZ 42,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	565,25
		exkl. USt.	EUR	1 342,31
		+ 20% USt.	EUR	268,46
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 610,77**

Schadenbeschreibung:

Beschädigung an der rechten Seite:

Scheibenrad hinten rechts geschürft
Tür hinten rechts leicht eingedrückt
Spiegelkappe geschürft

© by Audatex 1990-2026

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
ABDECK A-SPIEGEL R	1740	4KL 857 528 A GRU	1	59,80	59,80
ABDECKUNG U TUER H R	1986	4KE 853 970 4W3	1	119,00	119,00
KOTFL-VERBR H V R	3686	4KE 854 820 4W3	1	28,60	28,60
					207,40

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
*	TUER H R OHNE F-RAHM INSTANDSETZEN	1822		5,00	3	66,50
				5,00		***66,50***
	5,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***66,50***

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
Z	RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	44 05 20 00	1,50	1	19,95
	ABDECKKAPPE AUSSENSPIEGEL R AUS-/EIN-BAUEN (SPIEGELGLAS AUSGEBAUT)	66 55 19 00)	1,00	2	13,30
	SPIEGELGLAS R AUS-/EINBAUEN	66 78 19 00	2,00	2	26,60
	ABDECKLEISTE TUER H U R AUS-/EINBAUEN	66 42 19 00	5,00	2	66,50
	FENSTERSCHACHTLEISTE H R A AUS-/EINBAUEN	64 68 19 00	2,00	2	26,60
	TUERGRIFF H R AUS-/EINBAUEN	58 11 19 00	3,00	2	39,90
	ABDECKUNG RADHAUS H R V AUS-/EINBAUEN	66 45 19 00	2,00	2	26,60
			16,50		***219,45***
	1,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				***19,95***
	15,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***199,50***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	SCHEIBENRAD H R ALU REP LACK STUFE III	9552		9,00	119,70	
	LACKMATERIAL: 26,52					
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			4,00	53,20	
P	REPARATURLACKIERUNG					151,16
P	MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P	AZT-MATERIAL-INDEX					72,30
	K-NEUTEILLACK (K1R)					16,35
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					14,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,00	13,30	
	ABDECK A-SPIEGEL R NEUTEILLACK ST K1R	1740		3,00	39,90	
	LACKMATERIAL: 16,35					
	TUER H R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1822		17,00	226,10	
	LACKMATERIAL: 124,64					
				42,50	***565,25***	***283,71***
	42,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***565,25***
	Lackmaterial					***283,71***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***848,96***

© by Audatex 1990-2026

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert
P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert

© by Audatex 1990-2026

Weitere Informationen

sonstige Sonderausstattung:

12 V Verkabelung, 12-Volt-Steckdose, 4-Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktion inkl. Schaltwippen, Ablagefächer, ABS (Anti-Blockier-System), Adaptive Air Suspension, Aluminium-Gussräder 19' im 5-Arm-Aero-Design, mit Grafikdruck, Antriebssystem BEV, Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service inkl. e-tron Fahrzeugsteuerung, Audi music interface, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Audi sound system, Audi virtual cockpit, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, Bedientasten schwarz matt, Bluetooth-Schnittstelle, Dachhimmel in Stoff mondsilber, Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag, Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau, Digitaler Radioempfang (DAB), Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn/hinten,beleuchtet, vorn mit S-Schriftzug, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, unbeleuchtet, ohne Schriftzug, Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug, Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- Schriftzug, ESP (Elektron.Stabilisierungsprogramm), E-tron Ladesystem kompakt, Frontscheibe in Akustikverglasung, Funkschlüssel, Garantie - Herstellergarantie 2 Jahre, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Glanzpaket, Haushaltsstecker Typ E/F (DT/FR), Industriestecker CEE 16 A/400 V/6 h, Industriestecker CEE 16 A/400 V/6 h/lang + gerade, Innenbeleuchtung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank, Kindersitzbefestigung ISOFIX, für den Beifahrersitz, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorn, Ladekabellänge Standard, Mittelarmlehne vorn, MMI Navigation plus mit MMI touch response, MMI Radio plus mit MMI touch response, Mode-3-Ladekabel 11 kW, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, Nichtraucherpaket, Normalsitze vorn, Progressivlenkung, Quattro E-tron, Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Rücksitzlehne umklappbar, Scheibenbremsen vorne/hinten, Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Sitzbelegungserkennung, Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite, Standklimatisierung, Stoff Effekt, Stoßfänger anthrazit genarbt, Uni-Lackierung, Verbandmaterial und Wardreieck, Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion, Vordersitze manuell einstellbar, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 11.2021, SICHERHEITSSYS ERW, NOTRUFSYSTEM E-CALL, KAELTEMITTEL R1234YF, VERGLASUNG H ABGED, DOPPELLADEDOSE L/R, AUSSENSPIEGEL L ASPH, ZUSATZ HOCHVOLT PTC, FRONTSCH WAERMESCH, KLIMAAUTOMAT 4-ZONEN, KEYLESS ENTRY, SERVOSCHLIESSUNG, INNENSP AUTOM ABBL, RUECKFAHRKAMERA, A-SPIEG AUT ABBLENDB, LADEKABEL HAUS, LADEKABEL INDUST, AKTIV-LAUTSPRECHER, AUDI PHONE BOX, SITZE V HEIZBAR, PARKLENKASSISTENT, AUSST LEDER DINAMICA, SPORTSITZE, BREMSE VORN 375X36, ANHAENGEVORR ABNEHMB, LEDERLENKRAD HEIZBAR, EINSTIEGL BELEU ALU, LICHTPAKET, LENDENWIRBELSTUETZE, ARMLEHNE V, ELEKTROMOTOR 230KW, GETRIEBE 1-GANG, LADEDOSE CCS EUROPA, ABLAGEPAKET, KREUZUNGS-ASSISTENT, SPURWECHSELASSISTENT, SPURHALTEASSISTENT, REIFEN 255/50 R20..H, FELGE 9 J X 20 ALU, ABGASANLAGE SOUND, KENNZ-TRAEGER KLEIN, DIST-REGELUNG AUTOM, FAHRERASSISTENZSYST, 2-SCHICHT-PERLCOLOR.

Bereifung:

1. Achse: Continental / 255/50 R 20 Sommer Profil in mm: links: 4,50 rechts: 6,40
2. Achse: Continental / 255/50 R 20 Sommer Profil in mm: links: 6,20 rechts: 4,90
3. Achse: Continental / 255/55 R 19 Winter Profil in mm: links: 7,50 rechts: 7,50
4. Achse: Continental / 255/55 R 19 Winter Profil in mm: links: 6,40 rechts: 6,40

© by Audatex 1990-2026

© by Audatex 1990-2026