allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line+ Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	BO -XW 0580	Fahrgestell-Nummer:	VR1JCYHZ6RY587307
Vertrags-Nummer:	79968087	Erstzulassung:	09.09.2024
Internes KZ:	15157363	Kilometer-Stand:	31128
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line+ Automatik Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Aut

Lackierung: Perla Nera-Schwarz Metallic Polsterung: Alcantara® / Kunstleder in Basalt-Schwa Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**39.403,36**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19-Zoll-Leichtmetallfelgen EDINBURGH (mit Diamantschliff)	0,00
Alcantara® / Kunstleder in Basalt-Schwarz	0,00
Metallic-Lackierung	630,25
Perla Nera-Schwarz Metallic	0,00
Premium HiFi-System FOCAL ELECTRA®	1.134,45
SITZ PAKET	504,20

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**41.672,26**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**49.589,99**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	49.589,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line+ Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	143
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	195	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	1651	zul. Gewicht (kg):	2050

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **79968087**
Amtliches Kennzeichen: BO -XW 0580

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line+ Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
15.09.2026	9060012131	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
28.08.2026	9060010649	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
04.08.2026	9060008901	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Radlauf hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Tankklappe Karosserie Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Nein	Nein
04.08.2026	9060008845	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **79968087**
Amtliches Kennzeichen: BO -XW 0580

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line+ Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
18.08.2026	29947	Wartungszusatzumfänge
18.08.2026	29947	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA-Nr: 0309 / 0100059946 / 2026 / B080626001733 vom 29.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Jakobshöhe 10, 41066 Mönchengladbach

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mönchengladbach
Jakobshöhe 10
41066 Mönchengladbach
Telefon 02161 / 47956-0
Fax 02161 / 47956-51
E-Mail m-gladbach.
automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Marvin Frenzke
Tel. direkt 0216147956-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **BO XW580** **FIN** **VR1JCYHZ6RY587307**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210004885
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	09.10.2026, elektronisch durch Frau Bruno Nast.
Besichtigung	15.10.2026, 12:15 Uhr, durch Herrn Marvin Frenzke bei Firma Wegberg TGC, Friedrich-List-Allee 51, 41844 Wegberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	15.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 79968087 Auftragsnummer 31278075 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-7.685,00 EUR
	ohne MwSt.	-6.457,98 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-7.097,00 EUR
	ohne MwSt.	-5.963,86 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 68 µm bis 103 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.09.2024	Letzte Zulassung	09.09.2024
Hersteller	CITROEN	Marke	DS
Typ / Verkaufsbez.	DS7 BlueHDI 130 Aut. PERFORMANCE LINE +	Aufbauart	SUV
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1JCYHZ6RY587307	HSN / TSN	2525 / AAC
Schlüssel-Nr.	40143092	Km-Stand abgelesen	31225
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbag für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorne, Akustische Windschutzscheibe getönt, Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar und beheizbar, Außenspiegel in schwarz mit Fuß vom Spiegelgehäuse in Fahrzeugfarbe, Befestigungsösen (4) im Kofferraum, Berganfahrhilfe, Coffee Break Alarm + Aktiver Müdigkeitswarner, DS PIXEL LED VISION, Dachreling in Schwarz, Digitales Kombiinstrument 12"/30-cm, Display: 12,3 Zoll Touchscreen in Format 8/3 HD, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Einparkhilfe vorne und hinten und Rückfahrkamera, Elektrische Parkbremse, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Full-LED Ambiente-Beleuchtung, Fußmatten DS PERFORMANCE Line vorne und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang Automatik, Heck- und Seitenscheiben dunkler getönt, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe,

Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendbar, Interieur Alcantara Schwarz, Isofix-Kindersitzbefestigungen Beifahrersitz und hintere Sitzreihe, Keyless-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill glänzend schwarz DS, LED-Innenbeleuchtung, Lackierung: Saphir-Blau Metallic, Leisten um die Seitenscheiben in schwarz glänzend (BLACK PACK), Lenkrad: Höhen und Tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus perforiertem, naturbelassenem Leder, Modellschriftzug in schwarz DS PERFORMANCE LINE, Navigation: DS IRIS SYSTEM, Ohne Uhr B.R.M R180, Paket: Advanced Safety Pack, Paket: Connect One Paket, Paket: Connect Plus Paket, Paket: Elektrische Sitze-Paket, Partikelfilter (FAP), Pedalerie und Fußstütze mit Aluminium-Applikation, Räder: Leichtmetallfelgen 19" "SILVERSTONE" (schwarz, ohne Diamantschliff), Räder: Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray, Scheibenwischer automatisch, Servolenkung elektrisch, Sitze: Rücksitzbank vom Kofferraum umklappbar, Spurhalteassistent, Standheizung zur Vorklimatisierung des Fahrzeugs via Touchscreen und MYDS App, Steckdose, 12-Volt-Anschluss in der Mittelkonsole, Steckdose, 12v-Anschluss im Kofferraum, Tagfahrlicht in LED, Toter-Winkel-Assistent, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6F04	HiFi-System FOCAL ELECTRA
0MM0	Lackierung: Metallic
ZHW0	Räder: Leichtmetallfelgen 19" "EDINBURGH" (mit Diamantschliff)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 14.08.2026 bei Kilometerstand 29.945
bis Wartung verbleiben:	303 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Undichtigkeit am Turbolader, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6)	210,08	250	100	-210,08	-250
2. Türeinstieg hinten rechts Delle/Kratzer, smart repair (Bild 7)	100,84	120	100	-100,84	-120
3. Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 8)	126,05	150	100	-126,05	-150
4. Frontspoiler und Radhauszierleiste vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 9)	684,87	815	100	-684,87	-815
5. LM-Felge (glanzgedreht) vorne rechts verschrammt, Wertminderung, (Bild 10)	84,03	100	100	-84,03	-100
6. Tür vorne rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)	495,80	590	70	-347,06	-413
7. Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge), instandsetzen (Bild 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	3.134,45	3.730	100	-3.134,45	-3.730
8. Heckklappe Kratzer, lackieren (Bild 24, 25, 26, 27, 28)	340,34	405	70	-238,66	-284
9. Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30, 31)	239,50	285	70	-168,07	-200
10. Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt, smart repair (Bild 32)	100,84	120	100	-100,84	-120

11. Tür hinten links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 33)	340,34	405	100	-340,34	-405
12. Dach Lackbeschädigungen (Umwelteinflüsse) und eingedellt, instandsetzen (Bild 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)	575,63	685	70	-403,36	-480
13. Dachholm links Anhaftung, reinigen und polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 41)	25,21	30	100	-25,21	-30
Gesamt	**6.457,98**	**7.685**		**-5.963,86**	**-7.097**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung Kratzer,
Dachholm links und rechts Delle,
Frontbereich Steinschläge,
Stoßfänger vorne Kratzer,
Heckscheibe Kratzer,
Seitenwand hinten links Dellen,
Radhauszierleiste hinten links Kratzer,
Seitenwand hinten links Kratzer,
Türkante vorne links Lackabplatzer,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Marvin Frenzke

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Undichtigkeit am Turbolader



Bild 7 : Türeinstieg hinten rechts Delle/Kratzer



Bild 8 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 9 : Frontspoiler und Radhauszierleiste vorne rechts verschrammt




Bild 10 : LM-Felge (glanzgedreht) vorne rechts verschrammt, Wertminderung




Bild 11 : Tür vorne rechts Kratzer



Bild 12 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)



Bild 13 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)



Bild 14 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)




Bild 15 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)




Bild 16 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)




Bild 17 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)



Bild 18 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)




Bild 19 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)




Bild 20 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)



Bild 21 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)



Bild 22 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)



Bild 23 : Streifschaden hinten rechts (Tür, Radhauszierleiste, Seitenwand,Felge)




Bild 24 : Heckklappe Kratzer



Bild 25 : Heckklappe Kratzer



Bild 26 : Heckklappe Kratzer




Bild 27 : Heckklappe Kratzer



Bild 28 : Heckklappe Kratzer



Bild 29 : Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 30 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 31 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 32 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt




Bild 33 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 34 : Dach Lackbeschädigungen (Umwelteinflüsse) und eingedellt



Bild 35 : Dach Lackbeschädigungen (Umwelteinflüsse) und eingedellt




Bild 36 : Dach Lackbeschädigungen (Umwelteinflüsse) und eingedellt




Bild 37 : Dach Lackbeschädigungen (Umwelteinflüsse) und eingedellt




Bild 38 : Dach Lackbeschädigungen (Umwelteinflüsse) und eingedellt



Bild 39 : Dach Lackbeschädigungen (Umwelteinflüsse) und eingedellt



Bild 40 : Dach Lackbeschädigungen (Umwelteinflüsse) und eingedellt



Bild 41 : Dachholm links Anhaftung, reinigen und polieren