Inspection Report

Vehicle info

Make	FORD	Gearbox	Automatic
Model	Focus Turnier 1,5 EcoBlue Aut.	Fuel type	Diesel
Mileage	118,310	kW	85
VIN	WF0PXXGCHPPK56355	cc	1,499
First registration date	3/18/2025	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance book
Registration certificate original	No

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Bumper F	Stone chip(s)	Paint
4 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Floor mat(s)	Hole	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
3 | Bonnet	Paint measurement	No repair
5 | Roof	Paint measurement	No repair

Damages

Exterior






2 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear









4 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: + auslegen

Interior





1 | Floor mat(s)

Damage type	Hole
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Acceptable Damages






3 | Bonnet

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





5 | Roof

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields









Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	Continental	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	Continental	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	Continental	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	Continental	6.0 mm


Commercial photos










































FORD
WF0PXXGCHPK56355
DEH Y9DA
Ford-Werke GmbH D-50725 Cologne


EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12-Volt-Anschluss im Gepäckraum	13,2"-Touchscreen und DAB/DAB+	3-Speichen-Design
40 :60 geteilt	Agate Black Metallic	Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert,beheizbar	automatisch abblendend	Befestigungspunkte hinter der 2. Sitzreihe für die Montage des Sicherheitstrennnetz
Beifahrer-Airbag Deaktivierung	Beifahrersitz	Berganfahrassistent
Dachhimmel	Dachreling in Aluminium	Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert
Drehschalter	E-Call	Electronic Shifter
elektrisch einstellbar mit integrierten Blinkleuchten	elektrisch mit Auto Hold- Funktion	elektrisch mit Gesamtschließungsfunktion
elektro-mechanisch	Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP)	Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne mit Kartennetz
Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer - farbig (10,7cm Bildschirmdiagonale)	Fahrersitz	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent
Fensterheber vorn und hinten	Feststellbremse	Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz)
Ford ECOCoach	Ford Power- Startfunktion	Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem mit AppLink
FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformation	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung	geschwindigkeitsabhängig	Geschwindigkeitsregelanlage
Getränkehalter	Handschuhfach beleuchtet	Innenbeleuchtung vorn und hinten mit LED-Technik und Kartenleselampen vorn
Innenspiegel	Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit- Anzeige	Intelligentes Sicherheits-System IPS (Intelligent Protection Syste
ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle	Lackierung: Agate Black Metallic
LED-Abbiegelicht	LED-Rückleuchten	LED-Scheinwerfer
Leichtmetallfelgen 6,5J x 16 im 6x2-Speichen Design	Leichtmetallräder Design-Räder 6,5 J x 16 im 10-Speichen-Design in Schwarz- Silber	Lenkrad
Lenksäule in Höhe und Reichweite einstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende	manuell höhenverstellbar
manuell höhenverstellbar mit einstellbarer Lendenwirbelstütze	mit einstellbarer Lendenwirbelstütze	mit verstärktem Seitenhalt
Mittelkonsole "Premium" vorn mit verschiebbarer Armauflage	MyKey- Schlüsselsystem - individuell programmierbarer Zweitschlüssel	Notbremslicht
Notruf- Assistent	Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Stoffpolsterung in Anthrazit
Post- Collision-Assist	Pre-Collision-Assist inkl. Auffahrwarnsystem (FA - Forward Alert) mit Fußgänger- und Fahrraderkennun	pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Brems
Reifen-Reparatur-Set	Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	Rücksitzlehne
Schaltknauf	Scheibenwischer mit Regensensor (Sensitivität variabel einstellbar)	Scheinwerfer Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor	schwarz	Selektiver Fahrmodus-Schalter
Sensico in Leder-Optik	Sensico in Leder-Optik für PowerShift Automatik	Servolenkung
Sportsitze vorn	Start-Stopp-System	statisch inkl. integrierter LED-Nebelscheinwerfer-Funktion
Teppichfußmatten vorn	umklappbar	Umrandung oberhalb der Seitenscheibe
Variabler Kühlerlufteinlass	Verzurrösen im Gepäckraum	Vordersitze, individuell und variabel beheizbar
Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt in der 1. und 2. Sitzreihe	Webstoff	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN