Händlerinformationen / Dealer-information

- behobene Unfallschäden Stoßstange vorne, Stoßstange hinten und Heckklappe / Repaired accident damage: front bumper, rear bumper, and tailgate

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Mustang Mach-E

FORD Mustang Mach-E

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0TK1E7XNMA61763**
Kilometerstand (km)	**58.378**
Erstzulassungsdatum	**18.04.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**294 PS**
Leistung kW	**216 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Absolute Black**
Interieurfarbe	**Sensico Kunstleder Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11754834**	Besichtigt am	**05.11.2026 09:14:54**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	7,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Goodyear	225/60 R 18 100 V	Sommer	Aluminium
-	-	7,0 mm	Goodyear	225/60 R 18 100 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde


Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Vorne			
4 | Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
6 | Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	>30 cm	Keine Reparatur
Schäden ohne Gruppen			
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
3 | Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
5 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
7 | Tür vorne links	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
9 | Tür vorne rechts	Deformiert	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur


SCHÄDEN

[Unclassified]

Vorne










4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1





6 | Stoßfängerspoiler vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1








Schäden ohne Gruppen

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

2 | Wartung

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




3 | Innenraum

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich







5 | Motorhaube

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**>5 St. / dm² & > 25%**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**










7 | Tür vorne links


Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







8 | Tür hinten links

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







9 | Tür vorne rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12-Volt-Anschluss vorn	ABS inkl. EBD	Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)
Anhängevorrichtungs-Vorbereitungs-Set	Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert	Außenspiegel verstelb.,beh.,anklapb.
Bereifung: Reifen-Repatur-Set	Bremsleuchte, dritte	Dachhimmel aus Webstoff, hell
Diebstahl-Alarmanlage	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	Fahrer- und Beifahrersitz, 6-fach manuel
Fahrerinformationssystem mit Bordcomput.	Fahrzeugschlüssel, Keyless Entry & Start	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlicht-Assistent	Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hol	Ford Co-Pilot360 inkl. Ford Drive
Ford EcoCoach	FordPass Connect inkl. eCall	Front-Kofferraum mit Ford MegaBox
Frontscheibe beheizbar	Fußmatten vorn und hinten, Velours	Gepäckraumabdeckung und -beleuchtung
Getriebe: 1-Gang Direktantrieb	Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer
Heckspoiler	Induktive Ladestation f.mobile Endgeräte	Innenraum-Dekor mit grauen Ziernähten
Innenspiegel, automatisch abblendend	Intelligent Range	Intelligentes Sicherheits-System (IPS)
ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befe	Kartenleselampe hinten	Kartentasche an Fahrer- u.Beifahrersitz
Klimaanlage mit automatischer Temperat.	Kopfstützen (3) hinten, höhenverstellbar	Kopfstützen vorn höheneinstellbar
Lackierung: Uni	Ladekabel: 2 Ladekabel	LED-Scheinwerfer im Projektionslinsen-De
Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad beh	Make-up Spiegel beleuchtet	Mediakonsole mit zwei USB-Anschlüssen
Mittelarmlehne hinten mit zwei Becherha.	Müdigkeitswarner	Mustang-LED-Rückleuchten
MyKey-Schlüsselsystem	Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten	One Pedal Drive
Paket: Technologie-Paket 1	Park-Pilot-System vorn und hinten	Pollen- und Staubfilter
Polster: Premium-Polsterung Sensico	Post-Collision-Assist	Räder:LM 7 J x 18 mit 225/60 R 18, 5-Sp
Radiozubehör: Ford SYNC 4	Reifendruckkontrollsystem	Rückfahrkamera m.Rückwärts-Einpark-Assis
Rücksitzlehne, umklappbar, 60 : 40	Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenscheiben u. Heckscheibe dun.getönt
Servotronic	Sitz: Vordersitze individuell beheizbar	Sitze: Komfortsitze, vorn
Steckdose: 12-Volt	Tür-Kindersicherung, elektrisch	Verkehrsschild-Erkennungssystem
Verzurrösen im Gepäckraum	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Gesamtschließung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





