



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950361-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**LH-SU46E**
Referenznummer:	**31262863**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Prime Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAK381GFPJ069723**	Laufleistung abgelesen:	**41302 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**04.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Sonstiges**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 28 kW (38 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Sunset Red / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2027 / 10.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**41033 / 02.10.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**215/55/R17/94V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Assistenz-Paket
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Effizienz Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Fußraumbeleuchtung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Notladekabel (ICCB)
- Prime-Paket
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	fs türen lackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✔
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✔

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
2.	Motorhaube	3 Dellen	Sanft Instandsetzen
3.	Dach	Hagelschaden	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



2. Motorhaube
3 Dellen - Sanft Instandsetzen




2. Motorhaube
3 Dellen - Sanft Instandsetzen




2. Motorhaube
3 Dellen - Sanft Instandsetzen




3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen




3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen




3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen




3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen




3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen




3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen




3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen



3. Dach
Hagelschaden - Sanft Instandsetzen