DEKRA-Nr: 0618 / 030647 / 2026 / B073374000194 vom 23.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	22.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.09.2023	Letzte Zulassung	26.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV ST-Line X (EU	Aufbauart	Kombi

Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMHPY44382	HSN / TSN	8566 / BTM
DAT €uropa-Code®	012851020220001	DAT Marktindex	DE002 6427
Km-Stand abgelesen	67593	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Magnetic Grey / Metallic / B0NWP/B0MP0/EWP / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 SUV	A /S	1 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 SUV	A /O	4 mm
2	links	225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 SUV	A /O	5 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 SUV	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Body-Styling-Paket, Bordcomputer, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling schwarz, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten ST-Design, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - ECVT, Heckleuchten LED, Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (5x2-Speichen, Rock Metallic), Ladekabel mit Schukostecker, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Scheibenrahmen schwarz, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Wildleder Optik, Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung 2, Sport-Fahrwerk, Sportsitze, Standard Variante, Tagfahrlicht LED, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
4312	Fahrassistenz-Paket
11591	Lackierung Magnetic-Grau Metallic
16708	Panorama-Schiebedach elektrisch
2400	Winter-Paket
39403	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
	Sitze: Ford Ergonomie-Sitze, 18-Fach

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 04.04.2025 bei Kilometerstand 35.979

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hauptuntersuchung abgelaufen 09/2026, erneuern
2. Bremsscheiben Hinterachse, stark korridiert, erneuern (Bild 20, 21)
3. Wartung fällig, (Bild 8)
4. Motorhaube, eingedellt, smart repair
5. Frontspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)
6. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 11, 12)
7. Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15, 16)
8. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Ladekabel Typ2

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	AS

Legende
A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat





Bild 7 : Wartungsnachweise



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben
VIN : WF0FXXWPMHPY44382 Zulassungsland : Garantie - Startdatum : 01.09.2023
Modell : KUGA
Motor : 2.5L DURA D4 IVCT ATK HEV/PHEV
Farbe : MAGNETIC
Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
4 Jahr (60000 km)	28.07.2026 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (22808KM) 04.04.2027 bei normaler Jahreslaufleistung	60000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Ernst-Tellering-Str. 50 Langenfeld 40764 GERMANY 02173/9270-351 02173/9270-0 www.ford-strunk-langenfeld.de	**Auftragsdatum :** 04.04.2025 **Auftragsnummer :** 05407	**Ablesewert :** 35979 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** 2 Jahr (30000 km) **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** 1 - Erfolgreich **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel
R & S Mobile - Köln Robert-Bosch-Str. 2 - 4 Köln 50769 GERMANY 0221/7091728 0221/70917-0 info@rsmobile.de ford-rsmobile-koeln.de	**Auftragsdatum :** 06.09.2023 **Auftragsnummer :** intern	**Ablesewert :** 10 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** Ablieferungs-Inspektion **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** Nicht durchgeführt **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Keine ausstehenden Service-Aktionen

Sicherheitsdruckcode : IAKCD20250404DE!0

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis.

Druckdatum : 22.10.2026

Die Kopie für den Kunden enthält die zum Zeitpunkt des Druckens bei Ford gespeicherten Daten.

(1) Ford Economy Service: Diese Wartung entspricht nicht der regulären Routinewartung und erfüllt daher nicht die Anforderungen zum Aufrechterhalten der Fahrzeuggarantie.

Seite 1 von 2

Bild 8 : Wartungsnachweise
Wartung fällig,



Bild 9 : Motorhaube, eingedellt, drücken




Bild 10 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 11 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 12 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 13 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Frontspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Frontspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Frontspoiler, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Bremsscheiben Hinterachse, stark korridiert



Bild 21 : Bremsscheiben Hinterachse, stark korridiert



Bild 22 : Reifen vorne links, Anfahrschaden, erneuern
Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur