INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9652NKJ / WBA38FU0108G14284 / 8G14284

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	12.967

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

Información neumáticos

9652NKJ | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	27/08/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

9652NKJ | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

9652NKJ | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.75 h.			0,00	462,96	40,00	383,65 €
4. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	1.00 h.	1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		137,30 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.33 h.	1.67 h.	7,07	0,00		122,57 €
8. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.08 h.	8,81	0,00		111,99 €
9. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
12. Spoiler paragolpes tr	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
13. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
15. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1638,26 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9652NKJ | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,12 h.	274,10 €
Total material pintura	-	47,26 €
Total Mano de Obra Pintura	11,16 h.	429,65 €
Total Recambios	-	447,24 €
Descuento recambios aplicado	-	204,01 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	440,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


9652 NKJ


9652 NKJ


320d
9652 NKJ


9652 NKJ







km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
867 km
14:27
Valores desde repost.
0.8
l/h
Total 12967 km
28.9 km
10
1/min x1000
4
3
2
0
Puerta abierta.
P
+ 21.0 °C
WARM-UP


Capó abierto
Manual de instrucciones
Cerrar mensaje
OFF
OFF


Capó abierto
Manual de instrucciones
Cerrar mensaje
OFF
OFF






BMW
TwinPower Turbo
BMW


Made by
BMW
320d
300
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1947
WBA38FU0108G14284
2165 kg
3765 kg
1- 1005 kg
2- 1220 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
5 A0C 986





ConnectedDrive


LOS40 CL
14:28
Avd.de Madrid
P. I. Borreguno
Ctra. Buzanca
Co. Buzanca
C/ de las Moreras
Buscar aquí
Ciempozuelos
600 m
100 m
OFF
OFF


ZERO
OFF ON
5.19
in/mm

OFF
ON
ZERO
inch/mm
5.55


inch/mm
5.78
OFF
ON
ZERO


inch/mm
6.48
OFF
ON
ZERO










MICHELIN
PILOT SPORT
225/45 R18
BMW


MICHELIN
PILOT SPORT
MICHELIN


MICHELIN
PILOT SPORT 4
BMW


MICHELIN
PILOT SPORT
BMW


ECO
DGT


PILOT SPORT
Manheim

Manheim


Manheim


MICHELIN
PILOT SPORT
Manheim


Manheim


9652 MK
Manheim


Manheim


Mannheim


Manheim


Manheim


Manheim