TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47766868

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.09.2026

Gutachten

Betreff	Wertgutachten
Auftrag durch	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Besichtigungsdatum / Ort	22.09.2026 / Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Straße 1041 50829 Köln
Fahrzeughalter	Transporting Wheels GmbH Christophstraße 15 - 17 50670 Köln
Vertragsnummer	50124083
Auftrags-Nummer / Referenz	MW3155071
Vehicle identification number	SALZA2BT8PH221714

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47766868

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.09.2026

Gutachten

Betreff	Wertgutachten
Auftrag durch	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Besichtigungsdatum / Ort	22.09.2026 / Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Straße 1041 50829 Köln
Besichtigung durch	Herrn Sandow
Fahrzeughalter	Transporting Wheels GmbH Christophstraße 15 - 17 50670 Köln
Vertragsnummer	50124083
Auftrags-Nummer / Referenz	MW3155071
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Land Rover
Modell / Verkaufsbezeichnung	Range Rover Evoque P300e R-DYNAMIC SE AWD Automatik
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1590 AJK 00008
Vehicle identification number	SALZA2BT8PH221714
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	25.05.2023 / 25.05.2023
Nächste HU	05/2028 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GV441056
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	167.987 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni

Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl
Hubraum / Zylinder	1.498 ccm / 3
Leistung	147 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.660
Maße (L/B/H)	- x 1904 x 1649
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	15.500 km
Durchgeführte Wartungen	07.04.2026 bei 149.543 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R20 104Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 235/50 R20 104Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zusatzbereifung / Felge

#1 235/50 R20 104V	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 235/50 R20 104V	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 04/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Abschleppösen vorne und hinten

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung

Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer

Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe

Alarmanlage perimetrisch

All Terrain Progress Control (ATPC)

Allradantrieb (permanent)

Amazon Alexa Bestimmte Funktionen von Alexa sind von der Smart-Home-Technologie abhängig. Für die Nutzung von Amazon Alexa ist ein Amazon-Konto erforderlich

Ambiente Innenraumbeleuchtung

Analoge Rundinstrumente mit TFT-Bordcomputer

Anfahrhilfe (Low Traction Launch)

Anhängerstabilitätshilfe (TSA)

Antiblockiersystem (ABS)

Aufmerksamkeitsassistent

Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB)

Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.

Bergabfahrhilfe (HDC)

Berganfahrhilfe

Blinklichter, vorne und hinten animiert

Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)

Dach in Wagenfarbe

Dach: Metalldach

Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Ebony

Dekorelemente in Gradated Linear Dark Aluminium

Drehzahlmesser

Dritte Bremsleuchte

Serienausstattung

Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)

Einparkhilfe hinten und vorne

Einstiegsleisten in Chrom mit Range Rover Schriftzug

Elektrische Servolenkung (EPAS)

Elektronische Traktionskontrolle (ETC)

Fahrwerk: Elektrischer Hinterradantrieb

Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz

Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)

Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go

Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe

Getränkehalter 2 vorne

Haken für Einkaufstaschen im Laderaum

Heckklappe elektrisch

Heckscheibe, beheizbar, mit Timer

Heckscheibenwischer

Heckspoiler

Innenrückspiegel mit Abblendautomatik

ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze

Kindersicherung, elektrisch

Klimaautomatik (2-Zonen)

Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten

Kollisionswarnsystem Monitor

Kopfstützen hinten (3)

Kopfstützen, vorn

Kurvenbremskontrolle (CBC)

Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)

Laden: CCS-Schnellladen mit bis zu 32kW DC

Laden: Typ2-Anschluss für AC-Laden (Wechselstromladen)

Laderaumbeleuchtung

Serienausstattung

LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur

Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad

Lenkrad: Schaltwippen in mattiertem Chrom

Lenksäule manuell verstellbar

Leuchtweitenregulierung automatisch

Mittelarmlehne vorne, zweiteilig, verschiebbar

Motorschleppmoment-Regelung (EDC)

Notfall-Bremsassistent (EBA)

Ottopartikelfilter

Paket: Anschlusspaket 1 - Mittelkonsole: 2 x USB - Mittelkonsole Rückseite: 12V

Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich

Parkbremse, elektrisch (EPB)

Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)

Polster: DuoLeder

Radio: Digitales Radio (DAB+)

Radiozubehör: 10" Touchscreen, verstellbar

Radiozubehör: Android Auto

Radiozubehör: Apple CarPlay

Radiozubehör: Meridian Soundsystem 400 W, 12 Lautsprecher inkl. Subwoofer

Regensensor

Remote - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung

Räder: Allwetterreifen Nicht zulässig für winterliche Bedingungen

Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS)

Rückfahrkamera

Secure Tracker - 12-Monate-Abonnement

Sensorgesteuertes Fahrlicht

Serienausstattung

Sitze: Fahrersitz 14-fach verstellbar (12-fach elektrisch, 2-fach manuell), mit Memory-Funktion - Beifahrersitz: 12-fach verstellbar (10-fach elektrisch, 2-fach manuell) - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung (nur Fahrersitz) - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar mit Kopfstütze in der Mitte - Mittelarmlehne hinten

Sitze: Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar it Kopfstütze in der Mitte

Sonnenblenden, mit beleuchteten Schminkspiegeln

Sportliche Edelstahlpedale

Sprachsteuerung - für Telefon und Audiosystem

Spurhalteassistent

Start-Stopp-System

Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors

Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem

Terrain Response 2 Automatik

Torque-Vectoring

Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor

Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer

Verzurrösen im Laderaum

Wankneigungskontrolle (RSC)

Wegfahrsperre

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ambiente Innenraumbeleuchtung, konfigurierbar

Dach in Kontrastlackierung - Schwarz inkl. Spiegelkappen in Narvik Black

Frontscheibe, beheizt

Fußmatten

Getränkehalter 2 vorne mit Abdeckung

Kabelloses Aufladen für Smartphones

Keyless Entry - Schlüsselloses Zugangssystem

Lackierung: Uni mit Dach in Kontrastfarbe

Ladekabel für zuhause (Mode-2-Kabel)

Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad, beheizbar

Paket: Black Pack Das Black Pack umfasst: - Außenspiegelkappen in glänzend Schwarz - Hinterer Stoßfänger in glänzend Schwarz mit Schürze in glänzend Schwarz - Kühlergrill und Einfassung in glänzend Schwarz - Range Rover Schriftzug auf Heckklappe in glänzend Schwarz - Range Rover Schriftzug auf Motorhaube in glänzend Schwarz - Seitliche Lufteinlässe in glänzend Schwarz - Stoßfänger vorne in mattiertem Schwarz mit Schürze in glänzend Schwarz

Paket: Winter-Paket - Beheizbare Frontscheibe - Beheizbare Scheibenwaschdüsen - Multifunktions-Lenkrad, beheizbar

Radiozubehör: 10" Touch Pro Duo

Reifenreparatursystem

Räder: 20"-Leichtmetallfelgen, Style 5079 Gloss Black All Terrain Sommerreifen 8J x 20 mit Bereifung 235/50 R20

Scheibenwaschdüsen beheizt

Sitze: Fahrersitz 14-fach verstellbar (12-fach ele., 2-fach manuell), beheizbar mit Memory-Funktion - Beifahrersitz 12 -fach verstellbar (10-fach elektrisch, 2-fach manuell), beheizbar - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung (nur Fahrersitz) - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4 -fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Vordersitze beheizbar - Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar mit Kopfstütze in der Mitte - Mittelarmlehne hinten - Memory-Funktion auf Fahrerseite

Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - Smart Repair

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
3	Stossfänger hinten	Spoiler - Kratzer - Smart Repair
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Interieur - Hutablage (Halteband)
2	Unterlagen - Bordbuchmappe

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe
1	Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47766868

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.09.2026



Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos, 7 Nachlackierungfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47766868

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne




Abbildung 11: Innenraum hinten




Abbildung 12: Motorraum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Kombiinstrument



Abbildung 16: Instrumententafel




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47766868

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.09.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Sm… Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47766868

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.09.2026




Beschädigung 4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Fehlteil #1: Interieur: Hutablage (Halteband) - fehlt - erneuern



Fehlteil #1: Interieur: Hutablage (Halteband) - fehlt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47766868

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.09.2026

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOKOLLNUMMER: 47766868

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 25.09.2026



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026

Expert report

Subject	Wertgutachten
Order from	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Inspection date / location	22 Sept 2026 / Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Straße 1041 50829 Köln
Vehicle owner	Transporting Wheels GmbH Christophstraße 15 - 17 50670 Köln
Contract number	50124083
Order number / reference	MW3155071
Vehicle identification number	SALZA2BT8PH221714

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026

Expert report

Subject	Wertgutachten
Order from	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Inspection date / location	22 Sept 2026 / Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Straße 1041 50829 Köln
Inspection by	Herrn Sandow
Vehicle owner	Transporting Wheels GmbH Christophstraße 15 - 17 50670 Köln
Contract number	50124083
Order number / reference	MW3155071
Type of vehicle	SUV
Manufacturer	Land Rover
Model / sales designation	Range Rover Evoque P300e R-DYNAMIC SE AWD Automatik
Manufacturer key numbers / type code numbers	1590 AJK 00008
Vehicle identification number	SALZA2BT8PH221714
Number of owners	Unknown
First registration / Last registration	25 May 2023 / 25 May 2023
Next periodical technical inspection	05/2028 (Report on hand)
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. ZB Part 1 (certificate) not accepted
Number ZB2	GV441056
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	167,987 km / Read

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026

Colour / colour code	White University
Type of drive	All-wheel drive
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl
Engine displacement / cylinders	1,498 ccm / 3
Power	147 kW
Emission class	EURO6
Permitted total weight (kg)	2,660
Dimensions (L/W/H)	- x 1904 x 1649
Number of doors / number of seats	5 / 5
Gearbox	Automatic
Upholstery / Colour	Leather / Anthracite
Number of keys	2 from 2 Keys available
Maintenance booklet / proof of maintenance	digital proof / complete
Next maintenance in	15,500 km
Performed maintenance	7 Apr 2026 at 149,543 km
Test drive	short drive on the company premises
Previous damage	Detectable
Repainting	Detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 235/50 R20 104Y	Pirelli	Summer tyres on Light alloy	4 / 4
#2 235/50 R20 104Y	Pirelli	Summer tyres on Light alloy	4 / 4

Additional tyres / wheel rim

#1 235/50 R20 104V	Pirelli	Winter tyres on Light alloy	6 / 6
#2 235/50 R20 104V	Pirelli	Winter tyres on Light alloy	6 / 6

Spare wheel

	Procedure: 04/2027	Tirefit Available

Wheel suitability	All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Vehicle equipment

Standard equipment

"Morzine" headliner (fabric) - Ebony

2 front cup holders

Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop & Go

Airbag: Driver and front passenger side with seat occupancy detection

Airbag: Side airbags for driver and front passenger

Airbag: Windowbags (head airbags) for the 1st and 2nd row of seats

All Terrain Progress Control (ATPC)

All-wheel drive (permanent)

Amazon Alexa: Certain Alexa features depend on smart home technology. An Amazon account is required to use Amazon Alexa.

Ambient interior lighting

Analog round instruments with TFT on-board computer

Animated flashing lights, front and rear

Anti-lock braking system (ABS)

Attention assistant

Automatic climate control (2-zone)

Automatic headlight range control

Autonomous Emergency Brake Assist (AEB)

Blind spot lane assist including proximity sensor

Cargo area lighting

Central locking with remote control

Charging cable for charging stations (Mode 3 cable)

Charging: CCS fast charging with up to 32kW DC

Charging: Type 2 connector for AC charging (alternating current charging)

Chassis: Electric rear-wheel drive

Child safety lock, electric

Chrome door sill plates with Range Rover lettering

Standard equipment

Collision warning system monitor

Collision warning system when reversing

Cornering Brake Control (CBC)

Decorative elements in Gradated Linear Dark Aluminium

Dynamic Stability Control (DSC)

Electric parking brake (EPB)

Electric Power Steering (EPAS)

electric tailgate

Electric window regulator with one-touch function and anti-pinch protection

Electronic brake force distribution (EBD)

Electronic Drive Control (EDC)

Electronic Traction Control (ETC)

Emergency Brake Assist (EBA)

Exterior mirrors, electrically foldable and heated, automatic dimming on the driver's side and ambient lighting.

Front center armrest, two-piece, sliding

Front headrests

Heated rear window with timer

High beam with automatic dimming (Auto High Beam Assist, AHBA)

Hill Descent Control (HDC)

Hill start assist

Hooks for shopping bags in the cargo area

Immobiliser

Interior rearview mirror with automatic dimming function

ISOFIX attachment points in the rear - outer seats

Lane departure warning system

Lashing eyes in the cargo area

LED headlights with LED signature

Low Traction Launch

Standard equipment

Otto particulate filter

Package: Connection package 1 - Center console: 2 x USB - Center console rear: 12V

Package: Online Pack with data plan. Includes up to 20 GB of data per month for all selected online features. If this limit is exceeded, the speed will be throttled to approximately 200 kbps. One-year term from activation. Paid renewal possible.

Perimetric alarm system

Pivi Pro with Navigation Including Navigation Pro Connected (3-year subscription)

Radio accessories: 10" touchscreen, adjustable

Radio accessories: Android Auto

Radio accessories: Apple CarPlay

Radio accessories: Meridian sound system 400 W, 12 speakers including subwoofer

Radio: Digital radio (DAB+)

Rain sensor

Rear and front parking assist

Rear headrests (3)

Rear spoiler

Rear view camera

rear window wiper

Remote - 3-year term from activation

Roll Stability Control (RSC)

Roof in car color

Roof: Metal roof

Seats: Driver's seat 14-way adjustable (12-way electric, 2-way manual), with memory function - Passenger seat: 12-way adjustable (10-way electric, 2-way manual) - Forward/backward adjustment - Seat height - Seat cushion tilt (driver's seat only) - Backrest tilt - Lumbar support, 4-way electric adjustable - Headrest height, manually adjustable - Rear bench seat split 40:20:40 with center headrest - Rear center armrest

Seats: Rear bench seat split 40:20:40 with headrest in the middle

Secure Tracker - 12 month subscription

Sensor-controlled headlights

Sporty stainless steel pedals

Standard equipment

Start-stop system

Start/stop button for switching the engine on/off.

Steering column manually adjustable

Steering wheel: Multifunction leather steering wheel

Steering wheel: Paddle shifters in matte chrome

Sun visors with illuminated makeup mirrors

Tachometer

Telephone: Bluetooth-enabled telephone system

Terrain Response 2 Automatic

Third brake light

Torque vectoring

Towing eyes front and rear

Traffic sign recognition with adaptive speed limiter

Trailer Stability Assist (TSA)

Transmission: 8-speed automatic transmission

Upholstery: Duoleather

Voice control - for telephone and audio system

Wheels: All-weather tires. Not suitable for winter conditions.

Wheels: Tire pressure monitoring system (TPMS)

Extra equipment

2 front cup holders with cover

Ambient interior lighting, configurable

Floor mats

Glazing: Dark tinted windows from the B-pillar back.

Heated windshield

Heated windshield washer nozzles

Home charging cable (Mode 2 cable)

Keyless Entry - Keyless access system

Package: Black Pack The Black Pack includes: - Gloss black exterior mirror caps - Gloss black rear bumper with gloss black skirt - Gloss black grille and surround - Gloss black Range Rover lettering on tailgate - Gloss black Range Rover lettering on bonnet - Gloss black side air intakes - Matte black front bumper with gloss black skirt

Package: Winter Package - Heated windshield - Heated windshield washer nozzles - Heated multifunction steering wheel

Paintwork: Solid color with contrasting roof

Radio accessories: 10" Touch Pro Duo

Roof in contrasting paint finish - Black including mirror caps in Narvik Black

Seats: Driver's seat 14-way adjustable (12-way electric, 2-way manual), heated with memory function - Passenger seat 12-way adjustable (10-way electric, 2-way manual), heated - Forward/backward adjustment - Seat height - Seat cushion tilt (driver's seat only) - Backrest tilt - Lumbar support, 4-way electric adjustable - Headrest height, manually adjustable - Heated front seats - Rear bench seat 40:20:40 split with center headrest - Rear center armrest - Memory function on driver's side

Steering wheel: Multifunction steering wheel, heated

Tire repair system

Wheels: 20" alloy wheels, Style 5079 Gloss Black All Terrain, summer tires 8J x 20 with 235/50 R20 tires

Wireless charging for smartphones

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door handle - outside - Scratch(es) - Smart repair
2	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratch(es) - Smart repair

No.	Component group	Description
3	Rear bumper	Spoiler - Scratch(es) - Smart repair
4	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value

Wear and tear

No.	Component group	Description

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age, mileage and purpose.

Missing parts

No.	Missing part
1	Interior - Rear shelf (Halteband)
2	Documents - Log book

Previous damage

No.	Previous damage	Extent of damage
1	Side - left, Side right, Professionally repaired, Invoice of repair done Non-existent	

Repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right side, Door - front left side, Door - front right side, Professionally carried out, Invoice of repair done Non-existent

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

- Lifting equipment and/or a pit were available for examining the vehicle.

Test drive / test run of engine and power units:

- A short maneuvering and shunting exercise was carried out on the company premises.

- An engine test run was performed.

Roadworthiness:

- Apparently, no impairments to operational or traffic safety could be detected at the time of the inspection.

Previous damages:

- Professionally repaired previous damages were found at the vehicle.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].

- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.
  In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026

Expert's signature (Philip Hempel)

The current printed copy was produced by electronic means. The named technical expert states that the content correctly represents his or her findings. It is valid without an original signature.

Attachments: 20 Overview pictures, 10 Pictures of damage, 7 Pictures of repainting

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026

Overview pictures



Figure 1: VIN



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Diagonal rear



Figure 6: Mounted tyres



Figure 7: Mounted tyres



Figure 8: Mounted tyres



Figure 9: Mounted tyres



Figure 10: Interior - front




Figure 11: Interior - rear




Figure 12: Engine compartment



Figure 13: Cargo area



Figure 14: Instrument cluster



Figure 15: Instrument cluster



Figure 16: Instrument panel




Figure 17: Documents




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Additional tyres

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026

Pictures of damage



Damage 1: Door - front right side: Door handle - outside - Scratch(es) - Smart repair



Damage 1: Door - front right side: Door handle - outside - Scratch(es) - Smart repair



Damage 2: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Smart repair



Damage 2: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Smart repair



Damage 3: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Smart repair



Damage 3: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Smart repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026




Damage 4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage 4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Missing part #1: Interior: Rear shelf (Halteband) - Missing - Replace



Missing part #1: Interior: Rear shelf (Halteband) - Missing - Replace

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left sid… Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left sid… Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left sid… Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

PROTOCOL NUMBER: 47766868

For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 25 Sept 2026



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Door - rear right

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

29.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**LAND ROVER Range Rover Evoque P300e R-DYNAMIC SE AWD Automatik Sports Utility Ve5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	K -TW 8855E	Fahrgestell-Nummer:	SALZA2BT8PH221714
Vertrags-Nummer:	50124083	Erstzulassung:	25.05.2023
Internes KZ:	15075482	Kilometer-Stand:	168057

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

LAND ROVER Range Rover Evoque P300e R-DYNAMIC SE AWD Automatik Sports Utility Ve 5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektr

Lackierung: fuji white (weiss) Polsterung: Leder Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**60.798,32**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

2 Getränkehalter vorne mit Abdeckung, Ambiente-Innenraumbeleuchtung konfigurierbar, Fußmatten	0,00
ACHTUNG ENTFALL DES AUSSTATTUNGSMERKMAL Heckklappe elektrisch mit Gestensteuerung	0,00
Acoustic Vehicle Alerting - System (AVAS), BLACK PACK, WINTER PAKET	0,00
Automatik	0,00
BEFINDEN KANN, MODELLJAHR AUF ANFRAGE, Ebony genarbtes Leder, Interieur Ebony/Ebony	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Beifahrersitz: 12-fach verstellbar (10-fach elektrisch 2-fach manuell) beheizbar	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen Gloss Black (Style 5079)	0,00
Fahrerseite beheizbar	0,00
Fahrersitz: 14-fach verstellbar (12-fach elektrisch 2-fach manuell) mit Memory-Funktion auf	0,00
GEKENNZEICHNET IST DA ES SICH ENTWEDER IM BESTELLPROZESS IN PRODUKTION ODER AUF DEM WEG ZUM	0,00
HÄNDLER	0
HIERBEI HANDELT ES SICH UM EIN VORLAUFFAHRZEUG WELCHES MIT EINEM UNVERBINDLICHEN LIEFERTERMIN	0,00
Keyless Entry, Kabelloses Aufladen für Smartphones, 10-Zoll Touch Pro Duo	0,00
Ladekabel für zuhause (Mode-2-Kabel)	0,00
Reifenreparatursystem, Dach in Kontrastlackierung - Schwarz, Außenspiegel in Narvik Black	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**60.798,32**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**72.350,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	72.350,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	LAND ROVER Range Rover Evoque P300e R-DYNAMIC SE AWD Automatik Sports Utility Ve5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	227 / 309	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	35
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	213	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,400
Leergewicht (kg):	2157	zul. Gewicht (kg):	2660

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **50124083**
Amtliches Kennzeichen: K -TW 8855E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

LAND ROVER Range Rover Evoque P300e R-DYNAMIC SE AWD Automatik Sports Utility Ve5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
21.05.2025	9059942520	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
12.01.2025	9059923685	Eigenverschulden	Schweller seitlich vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Tür hinten Fahrerseite Kratzer	Ja	Ja
17.12.2024	9059923684	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
12.06.2024	9059891847	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür vorne Beifahrerseite Kratzer Tür hinten Beifahrerseite Kratzer	Ja	Ja
06.06.2023	9059851664	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Radlauf hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Radlauf hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **50124083**
Amtliches Kennzeichen: K -TW 8855E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

LAND ROVER Range Rover Evoque P300e R-DYNAMIC SE AWD Automatik Sports Utility Ve5-türig 1498 ccm 309 PS / 227 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
20.12.2023	36971	Inspektion und Wartung
20.12.2023	36971	Wartungszusatzumfänge
28.06.2024	69535	Inspektion und Wartung
28.06.2024	69535	Wartungszusatzumfänge
28.06.2024	69535	Inspektion und Wartung
28.06.2024	69535	Bremsflüssigkeitswechsel
28.06.2024	69535	Bremsflüssigkeitswechsel
28.06.2024	69535	Wartungszusatzumfänge
05.12.2024	93122	Inspektion und Wartung
08.01.2025	69535	Bremsflüssigkeitswechsel
08.01.2025	69535	Inspektion und Wartung
08.01.2025	69535	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer