DEKRA

Dekra Expertise SL
Calabozos 12
28108 Alcobendas

| | |
|---|---|
| Nombre del expediente: | 1541731A01791179860332 |
| Fecha del anexo: | 05/10/2026 |
| N°.de valoración | 132752015 20261005075740415 |

## Datos del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fabricante: | Renault | Matrícula: | 3617MKH |
| Modelo principal: | Trafic III Furgón (06.2014->) | | |
| Versión: | 008 L1H1 2,7t Komfort** | | |
| VIN: | VF1FL000771484396 | | |
| DAT €uropa-Code®: | 02 720 018 008 0004 | | |
| Motor: | | | |
| Carrocería: | Carrocería/estructura: Caja Estándar | | |
| Caja de cambios: | Caja de cambios 6-marcha | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vehículo | **Renault - Trafic III Furgón (06.2014->), 008 L1H1 2,7t Komfort**** | | |
| Matrícula | 3617MKH | VIN | VF1FL000771484396 |
| Tipo de pintura | Universal (2-Capas) | Color | BLANCO GLACIAL |

## Equipamiento de serie

26801 Airbag lado del conductor
33207 Asientos en cabina Asiento del acompañante doble
32805 Asientos en cabina Asiento del conductor con Reposabrazos
08400 Carrocería/estructura: Caja Estándar
35004 Elevalunas eléctric. delante, Transmisor de impulsos izquierda
18604 Encendido automático de luces
77005 Filtro partículas
44102 Llantas de acero 6x16
70308 Programa electrónico de estabilidad (ESP)
36207 Puerta corredera Compartimento carga/Habitáculo derecha
36001 Puertas traseras doble hoja Sin Lunas
15200 Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable
40000 Sistema antibloqueo (ABS)
27505 Tabique separador del compartimento de carga
30500 tapicería asientos: Tela
70405 Tipo transmisión: Tracción delantera

## Equipamiento especial

25811 Ayuda aparcamiento delante, detrás y lateral
75205 Caja de cambios 6-marcha
11440 Carrocería color carrocería 0
28901 Climatizador automático
26708 Control de crucero (Tempomat)
00621 Control Opción ? 1
00411 Control Opción Acabado interior 05
39804 Cámara de marcha atrás
18025 Faro Full-LED con Firma LED C
19101 Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia
18300 Luces antiniebla
37702 Luces interiores delante
00251 Mantenimiento del modelo (2)
87420 Motor 2,0 Ltr. - 96 kW BLUE dCi Diesel FAP CAT
00303 nivel del equipamiento E1
25401 Panel de instrumentos digital
77274 Reducción polución según norma gases escape Euro 6d
29099 Refrigerante R 1234 YF
68708 Rueda de repuesto
19100 Sensor de luz y lluvia
77030 Sistema SCR (Tecnología-AdBlue)
25888 Sistema-revisión: Interconexión inteligente del vehículo (Connected Sistema Alliance)
30410 tapicería asientos: Tela Kompo
23491 Ventana en compartimento carga - Espacio acompañante/Compartimento carga parte de cristal

Para una recalculación se necesita:

## Repuestos

| CR | DVN | N°PR | Nombre | Núm. | Pr./ud. | Prec. tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 23079 | | PIEZA SUELTA NO DISPONIBLE | 1 | | |
| E | 23111 | 963024456R | RETROVISOR EXTERIOR IZ. | 1 | 290,22 | 290,22 |
| E | 23151 | ≅ 963738533R | CUBIERTA RETROVISOR EXTERIOR IZ. | 1 | ≅ 48,48 | ≅ 48,48 |
| E | 43000 | 625006416R | PARTE FRONTAL CPL. | 1 | 438,38 | 438,38 |
| E | 43310 | 623104956R | REJILLA FRONTAL | 1 | 233,76 | 233,76 |
| E | 43350 | 628952659R | PROTECCIÓN DELANTERA | 1 | 140,53 | 140,53 |
| E | 43711 | 631014221R | ALETA D.IZ. | 1 | 230,97 | 230,97 |
| E | | 600380440R | JUEGO DE FIJACIÓN ALETA D.IZ. | 1 | 46,53 | 46,53 |
| E | 43841 | 638459209R | CUBIERTA DEL PASO DE RUEDA PARTE DELANTERA IZ. | 1 | 131,13 | 131,13 |
| E | 45611 | 260601790R | FARO IZ. | 1 | 802,10 | 802,10 |
| E | 45612 | 260102899R | FARO DR. | 1 | 802,10 | 802,10 |

| CR | DVN | N°PR | Nombre | Núm. | Pr./ud. | Prec. tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 45955 | 217464725R | ABRAZADERA BASTIDOR DE SUJECIÓN LUCES ANTINIEBLA D.IZ. | 4 | 1,33 | 5,32 |
| E | 45956 | 217464725R | ABRAZADERA BASTIDOR DE SUJECIÓN LUCES ANTINIEBLA D.DR. | 4 | 1,33 | 5,32 |
| E | 47110 | ( 620227490R | PARAGOLPES D. | 1 | 379,84 | 379,84 |
| E | 47200 | 622547116R | REJILLA DE VENTILACIÓN PARAGOLPES D. | 1 | 107,11 | 107,11 |
| E | 47201 | 261525557R | EQUIPO DE PROTECCIÓN PARAGOLPES D. | 1 | 95,72 | 95,72 |
| E | 47253 | 620360230R | SOPORTE DE REFUERZO REJILLA FRONTAL | 1 | 140,83 | 140,83 |
| E | | | OCULTOS | * 1 | * 600,00 | * 600,00 |

## Mano de obra

| CR | DVN | Posición trabajo | Operación | Tipo | Niveles | Horas | Pr./h | Prec. tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 23111 | Mano de obra | SUST. RETROVISOR EXTERIOR IZ. (TRABAJO COMBINADO) COMPRENDE: CUBIERTA RETROVISOR EXTERIOR IZ. | M | 1 | 0,10 | 33,38 | 3,34 |
| A | | 5242 | D+M RETROVISOR EXTERIOR IZ. | M | 1 | 0,20 | 33,38 | 6,68 |
| E | 43000 | Mano de obra | DESM.+MONT./SUST. PARTE FRONTAL CPL. (PARAGOLPES DESMONTADO) COMPRENDE: SOPORTE DE REFUERZO REJILLA FRONTAL, REJILLA FRONTAL | K | 2 | 0,80 | 33,38 | 26,70 |
| E | 43350 | 5370 | DESM.+MONT./SUST. PROTECCIÓN DELANTERA | M | 1 | 0,20 | 33,38 | 6,68 |
| E | 43711 | 4199 | DESM.+MONT./SUST. ALETA D.IZ. (PARAGOLPES DESMONTADO) COMPRENDE: CUBIERTA DEL PASO DE RUEDA PARTE DELANTERA IZ. | K | 1 | 0,40 | 33,38 | 13,35 |
| E | 45610+ | Mano de obra | SUST. FARO D.AMB. (DESMONTADO) COMPRENDE: FARO DR., FARO IZ. | M | 1 | 0,20 | 33,38 | 6,68 |
| E | 47110 | 5295 | DESM.+MONT./SUST. PARAGOLPES D. COMPRENDE: REJILLA FRONTAL, SOPORTE DE REFUERZO REJILLA FRONTAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARAGOLPES D., REJILLA DE VENTILACIÓN PARAGOLPES D. | M | 1 | 1,30 | 33,38 | 43,39 |
| I | 20111 | Mano de obra | REPARAR PUERTA D.IZ. | K | 1 | * 0,50 | 33,38 | 16,69 |
| I | 27111 | Mano de obra | REPARAR PUERTA CORREDERA IZ. | K | 1 | * 2,00 | 33,38 | 66,76 |
| I | 52117 | Mano de obra | REPARAR ALETA P. IZ. | K | 1 | * 1,00 | 33,38 | 33,38 |
| I | 54011 | Mano de obra | REPARAR PUERTA TRASERA DE DOBLE HOJA IZ. | K | 1 | * 2,00 | 33,38 | 66,76 |

## Pintura

**Método de pintura: Eurolack | Tipo de pintura: Universal (2-Capas)**

| GP | DVN | Niveles | Nombre | MP | MK | Horas | Mano de obra | Prec. tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mano de obra | PREPARACION PARA PINTURA | | | 0,43 | 14,35 | 14,35 |
| | | Mano de obra | PREPARACION PARA PINTURA PIEZAS SUPLEMENTARIAS PLASTICO | | | 0,13 | 4,34 | 4,34 |
| 2 | 20111 | REP. NIVEL 1 | TRABAJO COMBINADO PUERTA DE LA CABINA IZ. | 34 | 50,66 | 2,10 | 70,10 | 120,76 |
| 2 | 27111 | REP. NIVEL 1 | TRABAJO COMBINADO PUERTA CORREDERA IZ. | 35 | ≅ 52,15 | 2,20 | 73,44 | 125,59 |
| 1 | 27175 | SUPERFICIE | TRABAJO COMBINADO PUERTA CORREDERA IZ.MITÁD SUP. | 24 | ≅ 35,76 | 0,90 | 30,04 | 65,80 |
| 4 | 43711 | PIEZA NUEVA-M | TRABAJO COMBINADO ALETA D.IZ. | 15 | 22,35 | 0,90 | 30,04 | 52,39 |
| 3 | 47110 | PIEZA NUEVA-K-V | TRABAJO COMBINADO PARAGOLPES D. | 53 | 78,97 | 1,30 | 43,39 | 122,36 |
| 1 | 52117 | SUPERFICIE | TRABAJO COMBINADO ALETA P.IZ. MIT.INF. | 12 | ≅ 17,88 | 0,60 | 20,03 | 37,91 |
| 2 | 54011 | REP. NIVEL 1 | TRABAJO COMBINADO PUERTA TRASERA DE DOBLE HOJA IZ. | 33 | 49,17 | 2,10 | 70,10 | 119,27 |

## Resumen

### Suma piezas de repuesto

| | Precio total |
|---|---|
| según lista detallada (Suma total precio de repuestos) | 4.498,34 |
| **Importe total** | **4.498,34** |

## Suma mano de obra

| | Horas | Precio/hora | Precio total |
|---|---|---|---|
| Carrocería 1 | 5,90 | 33,38 | 196,94 |
| Carrocería 2 | 0,80 | 33,38 | 26,70 |
| Mecánica 1 | 2,00 | 33,38 | 66,76 |
| **Total mano de obra** | **8,70** | | **290,40** |

## Bloque pintura

**Mano de obra**

| | Horas | Precio/hora | Precio total |
|---|---|---|---|
| Mano de obra | 10,66 | 33,38 | 355,83 |

**Total pintura**

| | Precio total |
|---|---|
| Total mano de obra | 355,83 |
| Total materiales | 310,12 |
| **Total pintura** | **665,95** |

## Importe total

| | Precio total |
|---|---|
| Total repuestos | 4.498,34 |
| Total mano de obra | 290,40 |
| Total pintura | 665,95 |
| **Costes reparación neto** | **5.454,69** |
| IVA (21,00%) | 1.145,48 |
| **Costes reparación bruto** | **6.600,17** |

Todos los importes en EUR