INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9501NLD / WBA21FZ000FW39193 / FW39193

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.248

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9501NLD | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	13/10/2026	RaC:	HERTZ DE ESPAÑA

Daños no valorables:

9501NLD | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

9501NLD | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

9501NLD | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR				0,00	174,78	10,00	157,30 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	462,96	40,00	383,65 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
6. Escobilla limpialuna tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	27,15	10,00	27,51 €
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
8. Tapa toma corriente	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	2,59	10,00	8,87 €
9. Canalizador iz paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.25 h.		0,00	0,00		48,12 €
10. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
11. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
12. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.17 h.	0,72	0,00		13,81 €
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	REPARAR	1.00 h.		1.33 h.	5,63	0,00		95,33 €
14. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.42 h.	18,72	0,00		200,44 €
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.08 h.	8,81	0,00		111,99 €
17. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
18. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
19. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
20. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
21. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
22. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
23. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
24. Canalizador iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
25. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

9501NLD | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
30. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
31. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
32. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.358,99 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9501NLD | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,70 h.	373,40 €
Total material pintura	-	51,50 €
Total Mano de Obra Pintura	12,16 h.	468,15 €
Total Recambios	-	616,69 €
Descuento recambios aplicado	-	222,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	849,25 €


9501 NLD


9501 NLD


9501 NLD


320d
9501 NLD






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
203 km
0
1
9:41
Valores desde Indiv.
1.0
l/h
Total 20248 km
19536.3 km
Tapa del maletero abierta.
1/min x1000
4
3
2
0
P
+16.5 °C
WARM-UP


Tapa del maletero abierta
Ciérrelo, por favor.
Cerrar mensaje
OFF
OFF
RESUME
CANCEL
SET
AIRBAG
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
BACK
OPTION


Tapa del maletero abierto
Ciérrelo, por favor.
Cerrar mensaje
OFF
OFF
MEDIA
HOME
MAP
BACK
OPTION
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
P






BMW
TwinPower Turbo
BMW

WBAZF7006FW39193








9:42
Ctra. Buzanca
C/ de los Moreras
100 m
OFF

inch/mm

472

OFF ON ZERO


OUTSIDE
TEMPERATURE
ZERO
OFF
ON
inch/mm


45ZR18
ZERO
ON
OFF
9.09
mm
inch/mm

inch/mm
F 495
OFF ON ZERO


OR
BMW 3110
6886658 03

OL






hankook
VENTUS




225/45ZR18
BMW


HANKOOK
VENTUS S1 evo
BMW




0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
AUTOMOTIVE


Manheim


NFERA
MADE IN KOREA
Manheim


Manheim

Mannheim


Manheim
Cox Automotive
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Manheim
COX AUTOMOTIVE
950
E


Manheim
COX AUTOMOTIVE
501 NLD


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Manheim


Manheim



Manheim


Manheim


Mannheim


Mannheim


Manheim


Manheim
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10