NOx:	**13.5**	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	**0.31**	mg/km
Partikelzahl:	**6.05**	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: **60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: **60.0**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	**164** g/km	**7.1** l/100km
Außerorts:	**109** g/km	**4.8** l/100km
Kombiniert:	**129** g/km	**5.6** l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km

Abweichungsfaktor:	-
Differenzierungsfaktor:	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e24 29**
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
Benzin/Diesel	
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**1.3** g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	**195** g/km	**8.6** l/100km
Mittel	**137** g/km	**6.0** l/100km
Hoch	**120** g/km	**5.3** l/100km
Höchstwert	**142** g/km	**6.3** l/100km
Kombiniert	**141** g/km	**6.2** l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge	
Stromverbrauch	- Wh/km

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC,weighted)	- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +130 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/55 R18 96H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/60 R17 93H M+S 6 1/2Jx17 ET39* 1/2: 225/40 R20 94Y 8Jx20 ET50* 1/2: 225/45 R19 96V M+S 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96W 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96Y 8Jx19 ET47* 1/2: 225/50 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 95W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 99W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/55 R17 97H M +S 7 1/2Jx17 ET52* 1/2: 225/55 R17 97W 7 1/2Jx17 ET52*

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **00176X** VVS **00176 X** TSN **CKQ**
DE 00 001548 WBA31AA0805U86975 2795338



WBA31AA0805U86975

Der Unterzeichner:

Jean-Philippe Parain

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**F1X**
	Variante:	**31AA**
	Version:	**IHW500B0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X1 sDrive18i**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000544-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000054-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-O27**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100319-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000002-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**EV-0000045-WBA-1**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WBA31AA0805U86975**

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **2022-01-12**

mit dem in der am

2021-09-14

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1676*13

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **17.01.2022** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	1 Achse 1	-
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2670** mm
5.	Länge:	**4447** mm
6.	Breite:	**1821** mm
7.	Höhe:	**1598** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1480** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1500** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2000** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**995** kg
	Achse 2:	**1035** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**3700** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1700** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**740** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**80** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B38A15F**
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1499** cm^3
26.	Kraftstoff: **Benzin**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**100.00** kW bei **4500** min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	- kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW
28	Getriebe (Typ):	**handgeschaltet**

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
3.615	**1.952**	**1.241**	**0.969**	**0.806**	**0.683**	-	-

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **3.882**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**205** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1.	**1561** mm	2.	**1562** mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1:	**225/55 R17 97 W**	**7,5Jx17/ET52**	**A C1**
2:	**225/55 R17 97 W**	**7,5Jx17/ET52**	**A C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**WEISS**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**74.30** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3375** min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1578** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**95.5** N
47.1.3.1	f1	**0.606** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03284** $N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**
CO:	**266.9** mg/km
THC:	**25.0** mg/km
NMHC:	**22.0** mg/km

Zweitschrift



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Zweitschrift



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

Zweitschrift




Bild 5 : Fahrzeugunterseite

Zweitschrift



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige

Zweitschrift




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

Zweitschrift




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Zweitschrift




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Zweitschrift




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Zweitschrift




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zweitschrift



Bild 13 : 2. Radsatz

Zweitschrift




Bild 14 : Schadenbereich hinten



Bild 15 : Stoßfänger hinten deformiert und gebrochen

Zweitschrift



Bild 16 : Stoßfänger hinten deformiert und gebrochen



Bild 17 : Stoßfänger hinten deformiert und gebrochen

Zweitschrift




Bild 18 : Anhängekupplung beaufschlagt

Zweitschrift




Bild 19 : vorne rechts

Zweitschrift



Bild 20 : Tür hinten rechts eingedellt

Zweitschrift




Bild 21 : Kniestück hinten rechts verschrammt und eingedellt

Zweitschrift



Bild 22 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt



Bild 23 : Stoßfänger links verschrammt

Zweitschrift



Bild 24 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 25 : Fahrzeug nicht gereinigt

Zweitschrift



Bild 26 : Fahrzeug nicht gereinigt

Zweitschrift




Bild 27 : Spielgelkappe rechts neu liegt im Fahrzeug

Zweitschrift




Bild 28 : Spiegel rechts verschrammt und gebrochen

Zweitschrift




Bild 29 : Spiegel rechts verschrammt und gebrochen

Zweitschrift



Bild 30 : Abdeckung Heckklappe verschrammt




Bild 31 : Fahrzeugidentifikation

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	368788
Hersteller	BMW
Model	X1
Variante	DE - SUV5 sDrive18i EU6d, OPF, (Facelift) 2020 - 2022 18 i
Listenpreis	29.327,73
VIN	WBA31AA0805U86975
Erstzulassungsdatum	1.1.2022
Kennzeichen	VS ZE500

Schadensfälle der int. Belegnummer: 368788 02.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023118261	20.12.2023		
2025118283	07.12.2025	| Reifen/Felge rechts| Siehe Sonstiges	7.462,01
2026107328	04.05.2026	| Stoßfänger hinten links	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0207 / 0100063055 / 2026 / B088372000115 vom 27.07.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	20.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 132 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Mit alters-, nutzungs- und laufleristungsbedingten kleien Kratzern, Steinschlägen, Dellen und Gebrauchsschäden.

Der rechte Außenspiegel ist verschrammt und gebrochen. Die Abdekung wure mit dazugegeben und liegt im Fahrzeug. Der Schaden wurde allerdings unter dem Punkt notwendige Reparaturen im vollen Umfang kalkuliert.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.01.2022	Letzte Zulassung	28.01.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X1 (F48)(2015->) / X1 sDrive18i (EURO 6d)	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31AA0805U86975
HSN / TSN	0005 / CKQ	DAT €uropa-Code®	011301030130001
DAT Marktindex	DE006 6253	Km-Stand abgelesen	66871
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 /	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / A96	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	6 mm
	rechts	225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	6 mm
2	links	225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Cinturato C3 FSL	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	7 mm
225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /S	7 mm
225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	7 mm
225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Ablage-Paket, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Performance Control, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 134 A, LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 560), Laderaumboden faltbar, Laderaumboden variabel, Lenkrad (Leder), Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V, Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT, Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2670 mm, Reifen 225/55 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 01.09.2025 bei Kilometerstand 58.626

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten beaufschlagt deformiert und gebrochen Anhängerkupplung beaufschlagt und deformiert, erneuern
2. Spiegel rechts verschrammt und gebrochen, erneuern (Bild 28, 29)
3. Tür hinten rechts eingedellt, smart repair (Bild 20)
4. Einstieg hinten rechts deformiert, smart repair
5. Fahrzeug reinigen, instandsetzen
6. Stoßfänger vorne verschrammt, erneuern (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Abdeckung Heckklappe verschrammt (Bild 30)