
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX3 M 73,8kWh (G08)	Fuel type	Electric
Mileage	113,952	kW	210
VIN	WBY41DU000S521464	cc	0
First registration date	11/29/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	11/1/2026
Next MOT test is due on, date:	11/1/2027

Maintenance date	Mileage
11/6/2024	53,132 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
7 | Hub cap FL	Scratch(es)	Replace
8 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
13 | Wing FR	Scratch(es)	Polish
15 | Wing RR	Dent(s)	Paintless dent repair
16 | Door RR	Dent(s)	Paintless dent repair
17 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Paintless dent repair

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door panel RR	Scratch(es)	Smart repair
3 | Radio & Multimediasystem	Not functioning (well)	Replace
4 | Steering wheel	Scratch(es)	Smart repair
18 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Service	Maintenance	No repair
6 | Tyre RL	Worn	Replace
9 | Door FL	Scratch(es)	No repair
10 | Door RL	Scratch(es)	No repair
11 | Door RL	Paint measurement	No repair
12 | Brake fluid	Maintenance	No repair

Part	Damage type	Repair mode
14 | Tyre RR	Worn	Replace
19 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

No category

Part	Damage type	Repair mode
5 | Wheel arch cover moulding FL	Scratch(es)	Touch up


Damages



Exterior




7 | Hub cap FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear






8 | Wing RL


Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 1S. +Kratzer, Gebrauchsspur (Polierbar)

13 | Wing FR



Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Polish
Cause	Use/wear




15 | Wing RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear


Comments: 1S auf der Kante, Folgekosten möglich


16 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 2M. +Kratzer, Aufbereiten

17 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear


Comments: min 1M

Interior




1 | Door panel RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear




3 | Radio & Multimediasystem

Damage type	Not functioning (well)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear







4 | Steering wheel

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Hailstone











18 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear


Acceptable Damages



2 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: wird 11.2026 fällig




6 | Tyre RL

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Sommerreifen unter 3mm






9 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear








10 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



11 | Door RL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



12 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: wird 11.2026 fällig



14 | Tyre RR

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Entspricht nicht den Leasingvertrag, Sommerreifen unter 3mm








19 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: +Zierleiste

No category





5 | Wheel arch cover moulding FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

Comments: Smart Rep

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires

Mounted Tires



Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/50 R 19 105 W	Bridgestone	3.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/50 R 19 105 W	Bridgestone	3.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	245/50 R 19 105 W	Bridgestone	2.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	245/50 R 19 105 W	Bridgestone	2.0 mm


Commercial photos



















Made by
BMW
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2130
WBY41DU000S521464
2725 kg
3475 kg
1- 1220 kg
2- 1650 kg
BMW AG DE-80788 Muenchen





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

19" Aerodynamikräder 842 Bicolor	3. Bremsleuchte in LED-Technik	5 Sitzplätze
Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
abschließbar	AC-Laden	Active Protection
Adaptiver LED-Scheinwerfer	Adaptives Fahrwerk	AGM-Batterie 50 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf
Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage	asphärisch
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Automatische Heckklappenbetätigung
Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung	BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Aerodynamik 842 JB FRFK RKF HO Flash	Bordliteratur deutsch
Brake Energy Regeneration	Bremsbelagverschleißanzeige	Bremsscheiben vorn und hinten
Center-Lock-Schalter	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhimmel anthrazit	DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer
Dekodierung Zusatzfunktionen	Doppelgelenk-Federbeinvorderachse	Doppeltonfanfare
Dreipunkt- Sicherheitsgurte	Driving Assistant Professional	Dummy-SALAPA
Durchladesystem	Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Dynamische Traktions Control (DTC)	Einstiegsleisten	elektrisch
elektrisch einstellbar und beheizt	Elektrische Antriebseinheit	elektromechanisch
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Entall spezifischer Designumfänge	Entfall berührungsl. Betätigung Heckkl.
Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur	Entfall Touchfunktion BMW Controller	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondtüren mit mechanischer Kindersicherung	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Galvanikapplikation Bedienelemente	Galvanikapplikation für Bedienelemente
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Handschuhkasten	Heckleuchten	Heimleuchten
Hochglanz Shadow-Line	Hochvoltbatterie	inkl. 2 Fernbedienungen
Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenbeleuchtung
innenbelüftet	Innenspiegel automatisch abblendend	Inspiring
Instrumententafel in Sensatec	Interieurleisten Alu Rhomb. m. Akzentl.	Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglan Chrom
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik	Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung	Kneairbag
Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
Kopfstützen für alle Sitzplätze	Ladeklappe	Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung	M Aerodynamikpaket
M Carbonschwarz metallic	M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Dachreling Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line	M Interieurleisten Aluminium Rhombicle dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom

M Lederlenkrad	Metallic-Lackierung	Mikro-/Aktivkohlefilter
Mittelarmlehne im Fond	Modellschriftzug	Motorabdeckung
Multi- Lenker-Hinterachse	Nichtraucherpaket	Panorama-Glasdach
Parkassistenzsystem	Parkbremse	Parking Assistant
Passiver Fußgängerschutz	Polsterung Sensatec	Radschraubensicherung
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperationssystem	Rückfahrlicht	Rücksitzlehne
Scheibenwaschdüsen beheizt	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic
Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzlehnenverstellung im Fond
Sitzverstellung elektrisch mit Memory	Sondersteuerung Bluetooth/WiFi Modul	Sonnenblende mit Einstecktasche und Make-Up-Spiegel
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	Sportsitz
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Standard- Ladekabel
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Stoßfänger-System
Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss	Verzurrösen im Gepäckraum
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	WLAN Hotspot

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN