5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4640*
zu 6: min. 1834*
zu 7: min. 1650*
zu 30.1: min. 1589*
zu 30.2: min. 1589*
zu 35: A1/A2
215/60 R18 98H M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17 99H M+S,
6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V, 6.5Jx17 ET44; A1/A2
235/50 R19 99H M+S, 7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W,
7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53*
; fuer alle: Reifenklasse
C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security: Ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update: Nein

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AHW	00225	1

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

0321962456

8104626 - **HB244466**

0 1 - 2 -

046CC0172732
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: F2B Variante: OX1ET1 Version: JZAA150A
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLB 220 d 4MATIC

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2019_2410-WDB-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-X247_654q_2-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-AP
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2018_0075-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-247_654D20_18B1-WDB-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum(B3)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N4M1FB4RW377325
0.11. Herstellungsdatum: 05.04.2024

mit dem in der am 16.11.2023 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*24 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	06.04.2024
(Ort)	(Datum)
ppa.	i.V.
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)

gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2829 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4651 mm 6. Breite: 1845 mm 7. Höhe: 1700 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1790 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1841 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2290 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1205 kg 2 1135 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4360 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2000 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1950 cm³ 26. Kraftstoff: Diesel (0002)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 140,00 kW bei 3800 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.051 2: 2.842 3: 2.737

4: 1.92 5: 0.951 6: 0.744 7: 0.854 8: 0.674 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4.333 2: 4.333 3: 2.955

4: 2.955 5: 4.333 6: 4.333 7: 2.955 8: 2.955 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 217 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1608 mm 2 1610 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A	C1
Achse 2:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 69,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 2850 min⁻¹ Standgeräusch: 73,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1915 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.520 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 109.4 N 47.1.3.0.f1 1.033 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03575 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	55,9	-	-	mg/km
NO_x	18,0	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,93	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$2,50 * 10^{10}$	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	22,6	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5100 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	196 g/km	7.5 l/100km	- Wh/km
Mittel:	155 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Hoch:	133 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	157 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	154 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2.2 Einsparungen durch WLTP 1.00 g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : D-Säulenverkleidung rechts/ Laderaumverkleidung rechts verschrammt



Bild 14 : D-Säulenverkleidung links/ Laderaumverkleidung links verschrammt




Bild 15 : Heckklappenverkleidung in die Struktur verschrammt



Bild 16 : Heckklappenverkleidung in die Struktur verschrammt



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Felge hinten links verschrammt - optische Wertminderung



Bild 25 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt




Bild 26 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt



Bild 27 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt



Bild 28 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt



Bild 29 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt




Bild 30 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt



Bild 31 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt




Bild 32 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt



Bild 33 : Stoßfänger vorn verformt und verschrammt



Bild 34 : Streifender Anstoß linke Seite - Tür hinten verformt und verschrammt, Radlaufblende verschrammt, Seitenwand verschrammt



Bild 35 : Streifender Anstoß linke Seite - Tür hinten verformt und verschrammt, Radlaufblende verschrammt, Seitenwand verschrammt



Bild 36 : Streifender Anstoß linke Seite - Tür hinten verformt und verschrammt, Radlaufblende verschrammt, Seitenwand verschrammt




Bild 37 : Streifender Anstoß linke Seite - Tür hinten verformt und verschrammt, Radlaufblende verschrammt, Seitenwand verschrammt



Bild 38 : Streifender Anstoß linke Seite - Tür hinten verformt und verschrammt, Radlaufblende verschrammt, Seitenwand verschrammt



Bild 39 : Streifender Anstoß linke Seite - Tür hinten verformt und verschrammt, Radlaufblende verschrammt, Seitenwand verschrammt



Bild 40 : Streifender Anstoß linke Seite - Tür hinten verformt und verschrammt, Radlaufblende verschrammt, Seitenwand verschrammt



Bild 41 : Stoßfänger hinten mittig - Oberteil verschrammt/ Unterteil eingekerbt



Bild 42 : Stoßfänger hinten mittig - Oberteil verschrammt/ Unterteil eingekerbt



Bild 43 : Stoßfänger hinten mittig - Oberteil verschrammt/ Unterteil eingekerbt



Bild 44 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 45 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 46 : Tür hinten rechts punktuell eingedellt



Bild 47 : Tür hinten rechts punktuell eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	452812
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLB-Class
Variante	DE - SUV5 GLB 220 d EU6e, 4Matic Progressive, (Facelift) 2024 - 2026 GLB 220 D
Listenpreis	54.175,00
VIN	W1N4M1FB4RW377325
Erstzulassungsdatum	1.6.2024
Kennzeichen	HI AM374

Schadensfälle der int. Belegnummer: 452812 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024112155	12.08.2024	| Dach| Siehe Sonstiges	1.758,49
2024113963	24.09.2024	| Stoßfänger vorne	
2025108309	02.06.2025		1.064,70
2025117546	24.11.2025	| Fahrerseite Seitenteil hinten| Fahrerseite Tür hinten	
2026103033	22.02.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.096,53
2026105294	04.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.230,58

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0423 / 045241 / 2026 / B080674000266 vom 16.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 145 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde keine System- / Eigendiagnose durchgeführt. Vergangene Diagnoseprotokolle lagen nicht vor, folglich konnten Mängel / Fehler die mit einem Diagnosetester feststellbar sind nicht berücksichtigt werden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.06.2024	Letzte Zulassung	26.06.2024
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLB 220 d 4Matic 8G-DCT Progressive Advanced
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4M1FB4RW377325
HSN / TSN	2222 / AHW	Schlüssel-Nr.	40380565
Km-Stand abgelesen	115837	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	KOSMOSSCHWARZ / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 W	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 99 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
215 / 65 R 17 99 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
215 / 65 R 17 99 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
215 / 65 R 17 99 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne im Fond, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bordcomputer, Bordkantenzierstab in Chrom, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch (4), Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff schwarz, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten (3), Kraftstofftank mit größerem Volumen 60 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung (Rollo), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motorhaube mit Powerdomes, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Progressive Line Advanced, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenverkleidungen in Schwarz genarbt mit verchromtem Einleger, Servolenkung, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Unterfahrschutz vorn und hinten, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zierelemente Star Pattern

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
207	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
235	Aktiver Park-Assistent
720	Dachreling schwarz
581	Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
	Lackierung: MANUFAKTUR Metallic
	Lackierung: Metallic
P55	Paket: Night (Progressive)
PSI	Paket: Progressive Line Advanced Plus
PAV	Paket: Winter-Paket
413	Panorama-Schiebedach
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
458	Volldigitales Instrumenten-Display
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe
840	Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas
H15	Zierelemente Holz Linde schwarz offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 61 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. D-Säulenverkleidung links/ Laderaumverkleidung links verschrammt, erneuern (Bild 14)
2. D-Säulenverkleidung rechts/ Laderaumverkleidung rechts verschrammt, erneuern (Bild 13)
3. Felge hinten links verschrammt - optische Wertminderung (Bild 24)

4. Heckklappenverkleidung in die Struktur verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)
5. Stoßfänger vorn verformt und verschrammt, erneuern (Bild 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)
6. Streifender Anstoß linke Seite - Tür hinten verformt und verschrammt, Radlaufblende verschrammt, Seitenwand verschrammt, instandsetzen (Bild 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)
7. Stoßfänger hinten mittig - Oberteil verschrammt/ Unterteil eingekerbt, instandsetzen (Bild 41, 42, 43)
8. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 44, 45)
9. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts punktuell eingedellt (Bild 46, 47)