Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Kuga

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium X Geschlossen, 5-türig, Automatik, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0FXXWPMHLA44746**
Kilometerstand (km)	**47.920**
Erstzulassungsdatum	**21.07.2020**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**152 PS**
Leistung kW	**112 kW**
Polsterart	**Teilleder**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic -> Obsidian-Schwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Polster: Leder-Stoff -> Leder-Stoff Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11710555**	Besichtigt am	**05.11.2026 11:53:12**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungshistorie	**21/05/2026,33159**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Barum	225/60 R 18 104 V	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Barum	225/60 R 18 104 V	Winter	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Barum	225/60 R 18 104 V	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Barum	225/60 R 18 104 V	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 Y	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 Y	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 Y	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 Y	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Deformiert	Nicht zutreffend	Keine Reparatur
2 | Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3 | Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Tür vorne links	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
5 | Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
7 | Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Dachholm rechts	Korrosion	>4 cm - 6 cm	Lackieren
9 | Dachholm links	Korrosion	>4 cm - 6 cm	Lackieren
10 | Karosserie	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich.




2 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







3 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Tür vorne links


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

5 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt










6 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




8 | Dachholm rechts

Schadensart	Korrosion
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


9 | Dachholm links

Schadensart	Korrosion
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf









10 | Karosserie

Schadensart	**Verschmutzt**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)	Ambientebeleuchtung vorn inkl. Vordertürablage-, Fußraum- und Getränkehalterbeleuchtung mit LED-Technik	Anti-Blockier-System
Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten Blinkleuchten und Umfeldbeleuchtung	Beifahrerairbag-Deaktivierung	Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 10-Speichen-Y-Design in Magnetic, glanzgedreht mit Reifen 225/60 R 18
Bereifung: Reifen-Repatur-Set - bei Verwendung max. 80 km/h zulässig	Bremsleuchte, dritte	Chrom-Dekor-Umrandung der Seitenscheiben
Dachhimmel aus Webstoff	Dachkonsole mit Brillenablagefach	Dachspoiler In Wagenfarbe lackiert
Doppelrohr-Auspuffanlage	Drehzahlmesser	Einstiegszierleisten vorn
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berganfahrassistent, Traktionskontrolle und Sicherheits-Bremsassistent	Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer - farbig	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch mit Quickdown-Schaltung inkl. Gesamtschließungsfunktion	Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion	Ford Easy Fuel - Ford Easy Fuel Komfortbetankungssystem (Verzichtet auf einen separaten innenliegenden Tankdeckel und verhindert Fehlbetankungen, da es den Größenunterschied zwischen Zapfpistolen für Benzin und Diesel erkennt. So öffnet s der Einfüllstutzen nur bei Verwendung des richtigen Kraftstoffs.
Ford EcoCoach zeigt die Effizienz des aktuellen Fahrverhaltens	Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System - schlüsselfreies Ent-/Verriegeln	FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation u WLAN-Hotspot
Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanlage Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige
Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe CVT - Continuously Variable Transmission	Handschuhfach, beleuchtet	Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer	Induktive Ladestation für mobile Endgeräte	Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System) - Frontairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopf-Schulterairbags vorn und hinten - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und hintere Sitzreihe außen - Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorn und in der 2. Sitzreihe	ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle
Kopfstützen vorn höhenverstellbar	Lackierung: Metallic -> Obsidian-Schwarz Metallic	Lackierung: Uni
LED Rückleuchten	LED-Nebelscheinwerfer	Lederlenkrad, 3-Speichen-Design
Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar	Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter	Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage - 2 Getränkehalter vorn (beleuchtet) - 12-Volt-Anschluss
Müdigkeitswarner	MyKey-Schlüsselsystem individuell programmierbarer Zweitschlüssel	Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 AppLink - 8"-Touchscreen (20,3cm Bildschirmdiagonale) - Radioempfang DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - 6 Lautsprecher - Fernbedienung am Lenkrad - Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Audiostreaming - 2 USB-Anschlüsse Sprachsteuerung für Audio und Telefon - SMS-Vorlesefunktion - Straßenkarte für Europa
Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen	Paket: Fahrer-Assistenz (Automatik-Getri	Paket: Winter
Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Leder-Stoff - Sitzwangen in Leder	Post-Collision-Assist
Pre-Collision-Assist nkl. Auffahrwarnsystem (FA - Forward Alert) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Radiozubehör: B&O Sound System - 575 Watt-Premium-Sound-System mit 10 Lautsprechern, einschließlich Subwoofer - Basierend auf der renommierten Klang- und Designkompetenz von Bang & Olufsen	Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED - Scheinwerfer-Reinigungsanlage - automatische Leuchtweitenregulierung - Fernlicht-Assistent	Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt	Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig (EPAS- Electric Power Assisted Steering)
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar inkl. einstellbarer Lendenwirbelstütze	Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne	Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne
Sitze: Sportsitze vorn, mit verstärktem Seitenhalt	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchtet	Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum
Steckdose: 230-Volt-Anschluss	Teppichfußmatten vorn und hinten	Tür-Kindersicherung, elektrisch
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**252**

FAHRZEUGBILDER





