



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950573-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**HSK-CE61E**
Referenznummer:	**31268338**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KMHKR81AFNU117962**	Laufleistung abgelesen:	**68640 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**06.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Sonstiges**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 53 kW (72 PS)**
Antriebsart:	**Heckantrieb**	Lackfarbe:	**Phantom Black / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2027 / 10.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**62383 / 19.05.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**235/55/R19/105W 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**235/55/R19/105W 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**235/55/R19/105W 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**235/55/R19/105W 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Batterieheizsystem
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 160 kW (kontinuierlich 53 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Park-Paket
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitz-Paket
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sound-System Bose
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- UNIQ-Paket
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinter
- Verglasung getönt
- Vorheizsystem für Batterie
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtendickenmessung:	**Außerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Türe vorne FS nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✔
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✔

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifen entsprechen nicht dem Auslieferungszustand vom Hersteller

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Dach	Beschädigt	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Links	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Abschürfung	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Erneuern
6.	Kotflügel Vorne - Links	Abschürfung	Erneuern
7.	Heckklappe	2 Dellen	Sanft Instandsetzen

Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art

8.	Sommerreifensatz	Nicht Vorhanden	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand


Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum


Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Türeinstieg Hinten - Rechts

Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren




1. Türeinstieg Hinten - Rechts

Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Dach
Beschädigt - Smart Repair




2. Dach
Beschädigt - Smart Repair



2. Dach
Beschädigt - Smart Repair




2. Dach
Beschädigt - Smart Repair



2. Dach
Beschädigt - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



3. Tür Vorne - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



4. Seitenwand - Hinten - Links
Abschürfung - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Links
Abschürfung - Smart Repair




5. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Erneuern



5. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Erneuern



6. Kotflügel Vorne - Links
Abschürfung - Erneuern




6. Kotflügel Vorne - Links
Abschürfung - Erneuern



7. Heckklappe
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



7. Heckklappe
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



7. Heckklappe
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



7. Heckklappe
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



7. Heckklappe
2 Dellen - Sanft Instandsetzen