Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,4kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	39,195	kW	135
VIN	WBY8P610X07L30086	cc	0
First registration date	9/26/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	9/1/2028
Next MOT test is due on, date:	9/1/2027

Maintenance date	Mileage
9/10/2026	39,187 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Door FL	Scratch(es)	Touch up
9 | Other exterior parts	Not original part	No repair
10 | Other exterior parts	Damaged	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Tyre RL	Worn	No repair
2 | Wing RL	Repaired	No repair
4 | Door RL	Repaired	No repair
5 | Tyre RR	Worn	No repair
6 | Wing RR	Scratch(es)	No repair
7 | Rear spoiler	Repaired	No repair
8 | Bumper R	Repaired	No repair

Damages

Exterior





3 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

Comments: Smart Rep







9 | Other exterior parts

Damage type	Not original part
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Nabenkappen nicht OE






10 | Other exterior parts

Damage type	Damaged
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Unterbodenverkleidung vorne


Acceptable Damages



1 | Tyre RL

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


Comments: Nahe Verschleißgrenze (3mm)

2 | Wing RL

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Wellig


4 | Door RL

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Wellig



5 | Tyre RR

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Nahe Verschleißgrenze (3mm)





6 | Wing RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Polierbar





7 | Rear spoiler

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Wellig



8 | Bumper R

Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Brown	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	3.0 mm





Commercial photos






















READY
39195 km
092.0 km
Batterie Fernbedienung leer


Service Historie
15.09.2022 BMW i
31.07.2024 BMW i
10.09.2026 BMW i

Fahrzeugstatus
Bremsflüssigkeit
09/2028
Nächster Wechsel spätestens zum angegebenen Termin.

Fahrzeugstatus
Fahrzeug-Check
09/2028
Nächste Sichtprüfung zum angegebenen Termin oder nach der ggf. angegebenen Fahrstrecke.

Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 04/11/2026
99%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3s 120Ah
VIN : WBY8P610X07L30086
Kilometerstand : 39.195 km
www.get-moba.com
CARA

Persönliche Daten löschen
Daten werden gelöscht...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.



























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P610X07L30086




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	10mm Tieferlegung mit sportlicher Fahrwerksabstimmung	2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale
2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 Jetblack glanzgedreht mit Mischbereifung	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 Jetblack mit Mischbereifung
20" LM Rad Doppelspeiche. 431 Jetblack	3 Tasten fix vorbelegt	3-phasiges Ladekabel
4 Sitzplätze	4 Stück	4 Verzurrösen im Kofferraum
4. Taste mit Öffnung Heck	Abgedunkelte Verglasung	Ablagefach in Türverkleidung
Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket	AC-Laden
AC-Laden Professional	Adaptiver LED-Scheinwerfer	Aeroflap-Schweller links und rechts in Schwarz Hochglanz
AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Ambiente Beleuchtung (LED-Technologie)
Antiblockiersystem (ABS)	Armlehne vorne	Außenspiegelanklappung mechanisch
Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige	Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule
Aventurinrot mit Akzent Frozen Grey metallic	Battery Certificate	Begrüßungslicht (LED-Technologie)
Belederte Instrumententafel	beleuchtet	Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment d Heckklappe.
Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik	Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm
BMW Drive Recorder	BMW i Interieurdesign Atelier	BMW i Interieurdesign Suite
Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert	Comfort Paket Advanced
Concierge Service telefonischer Auskunftsdienst des BMW Call Centers. Bietet dem Fahrer individuelle	Concierge Services	Connected Drive Services
Connected Drive Services Paket	Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BI Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe
DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs
Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Driving Assistant Plus	Driving Assistant Plus, Fahrerassistenzsystem, bestehend aus:
Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor
Edelholzausführung Eiche dunkel matt	Edition 'unique forever'	Einstiegsleisten
Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	Fahrzeugverbreiterung über Radverkleidung in Schwarz Hochglanz	Fernlichtassistent
feststehend	Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung
Frontscheibe mit Graukeil	Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getränkehalter	Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Glasdach elektrisch
Glasdach, elektrisch mit Schiebe- und Hebefunktion	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach
Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckspoiler	HiFi Lautsprechersystem Harman Kardon, Verstärkerleistung 360 W: 5 x 40 W, 2x 80 W, 7 Kanäle, DSP-	HiFi System Harman Kardon
hinten	Hochvoltbatterie	in Türverkleidung vorn
Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel

Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe
Intelligenter Notruf	Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	klappbar	Kleiderhaken
Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik	Komfort-Paket
Komfortzugang	Komfortzugang, schlüsselloser Zugang zum Fahrzeug (Fahrertür, Beifahrertür und Gepäckraumdeckel)	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem
Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten
Lautsprecher	LED- Scheinwerfer	Leder
Lederausstattung	Lederlenkrad	Lenkradkranz
Lenksäulenverstellung mechanisch	Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge
Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe	mit Einklemmschutz	mittig
Modellschriftzug i3	Multifunktion für Lenkrad	Naturlederkombination Leder Vernasca
Navigationssystem Business	Neigung mechanisch einstellbar	nicht verstellbar
Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren	Park Distance Control (PDC)
Park Distance Control (PDC) hinten	Radio Professional inkl. MP3-Decoder	Radschraubensicherung
Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).
Regensensor	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck- Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Remote Services	Rückfahrkamera	Rücksitzbank
Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom	schwarz
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben
Servotronic	Sicherheitsgurt BMW i blau	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums
Sprachversion deutsch	Stabantenne	Standard-Ladekabel
Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoßfänger in Wagenfarbe
Suite	Telefonie mit Wireless Charging	Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf
Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar
USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole	verstellbar in Höhe und Länge	vorn
vorn inklusive Auflichtfunktion	vorn und hinten	Wärmepumpe
Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im	Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugtasche	WLAN Hotspot	zur Ein-

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN