DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VEUHNP2 PN569059	Erstzulassung	26.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	HGW-US 10	Laufleistung	78 794 km
Modell	COMBO 1.2 Turbo 81kW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig



Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Reserverad	✗


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Nexen 195/65/15 H Sommerreifen 5.0 mm

Nexen 195/65/15 H Sommerreifen 5.0 mm



Nexen 195/65/15 H Sommerreifen 5.0 mm



Nexen 195/65/15 H Sommerreifen 5.0 mm

Nexen 195/65/15 H Sommerreifen 5.0 mm


Außenschäden

1



Bauteil	Reserverad	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	176,90€
Position	-	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**246,90€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	398,53€
Position	-	Reparaturkosten	210,00€	**Nettokosten**	**608,53€**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3

Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**98,05€**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Stahlfelge 15"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Stahlfelge 15"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	+ Rost	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	390,81€
Position	Hinten	Reparaturkosten	126,00€	**Nettokosten**	**516,81€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8



Bauteil	Abdeckung Abschleppöse	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**15,00€**
Position	Hinten	Lackierungszeit	0,10		
Beschreibung	Kratzer	Lackierungskosten	15,00€		
Anmerkungen	-	Pauschale	15,00€		

9



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**705,00€**
Beschreibung	Rost	Lackierungszeit	4,70		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	705,00€		
		Pauschale	-		

10



Bauteil	Stahlfelge 15"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	**Nettokosten**	**162,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

12	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten** -
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

13	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
	Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten** -
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

Innenschäden

4 	Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	**Nettokosten** **60,00€**
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€	
			Pauschale	60,00€	

Sonstiges

11 	Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten -
	Position	-	Reparaturkosten	140,00€	**Nettokosten** **140,00€**
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	MKL	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	140,00€	

14	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten -
	Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten** **195,00€**
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€	
			Pauschale	-	

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**3.071,29€**