DEKRA-Nr: 0357 / 039341 / 2026 / B085566002056 vom 02.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	30.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.10.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier (CGE)(2018->) / Focus 1.5 EcoBlue ST-Line X S/S (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPNM81007	HSN / TSN	8566 / BPV
DAT €uropa-Code®	012851530110003	DAT Marktindex	DE00F 6330
Km-Stand abgelesen	132037	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	88	Hubraum (ccm)	1499
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic / PN4GM0		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 50 R 17 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
	rechts	215 / 50 R 17 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
2	links	215 / 50 R 17 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
	rechts	215 / 50 R 17 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /S	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.07.2026			

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / SP Wintersport 3D	W /O	2 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / SP Wintersport 3D	W /O	2 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / SP Wintersport 3D	W /O	5 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / SP Wintersport 3D	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenleuchte im Außenspiegel, Body-Styling-Paket, Bord-/Verbrauchscomputer, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling schwarz, Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Doppelendrohr Auspuffanlage, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Farbdisplay (8 Zoll), Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Velours mit Ziernähte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 7x17 (5x2-Speichen, Y-Design, Anthrazit), Lackierung Race-Rot, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole Premium, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Power KeyFree-Startfunktion, Reifen 215/50 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
24623	Sound-System Bang & Olufsen Play
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.11.2025 bei Kilometerstand 106.522

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld, erneuern (Bild 21, 22)
2. Streifschaden hinten links, instandsetzen (Bild 23)
3. Merkantiler Minderwert für Streifschaden hinten links, (Bild 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
4. Füllflasche Mhd abgelaufen, (Bild 32)
5. Achsvermessung, einseitiger Reifenverschleiß, (Bild 33)
6. Motor Ölverlust, Ventildeckel gem KVA abgedichtet, (Bild 34, 35)
7. Streifschaden rechts, instandsetzen
8. Merkantiler Minderwert für Streifschaden rechts
9. Motorhaube Lackierung, Steinschlag >6st/cm2 , lackieren (Bild 18, 19)
10. Dach, eingedellt, smart repair (Bild 17)
11. Heckklappe, eingedellt, smart repair

(Bild 16)
12. Motorhaube, eingedellt, smart repair (Bild 15)
13. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt und Steinschläge , lackieren (Bild 12, 13, 14)
14. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 8, 10, 11)
15. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 20)

Fehlende Teile

1. 1 x Schlüssel

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten rechts	5 mm	SS

Legende S/ Sommer /O Original /S Schaden




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne





Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben

VIN : WF0PXXGCHPNM81007
Modell : FOCUS (C519E)
Motor : 1.5L EcoBlue (88kW/120PS)
Farbe : AGATE BLACK METALLIC
Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Zulassungsland :

Garantie - Startdatum : 13.10.2022
Nächster TÜV fällig : 08.10.2025

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
8 Jahr (120000 km)	27.11.2026 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (28306KM) 05.11.2027 bei normaler Jahreslaufleistung	120000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autocentrum Wenner GmbH Lippestr. 17 Werne 59368 GERMANY 02389/960160 02389/9600 autocentrum-wenner@t-online.de ford-wenner-werne.de	Auftragsdatum : 05.11.2025 Auftragsnummer : 578276	Ablesewert : 106522 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 6 Jahr (90000 km) Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion 2 - Erfolgreich Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel
Autocentrum Wenner GmbH Lippestr. 17 Werne 59368 GERMANY 02389/960160 02389/9600 autocentrum-wenner@t-online.de ford-wenner-werne.de	Auftragsdatum : 16.10.2025 Auftragsnummer : 577837	Ablesewert : 105288 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Sonstiger Eintrag Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Offene Service-Aktionen durchgeführt Gesetzl. Fahrzeuguntersuchung - HU/§57a/MFK UVV-Fahrzeugkontrolle

Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 9 : Heckklappe, Innenverkleidung, Gebrauchsspur




Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt und Steinschläge , lackieren



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt und Steinschläge , lackieren




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt und Steinschläge , lackieren




Bild 15 : Motorhaube, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Heckklappe, eingedellt, smart repair



Bild 17 : Dach, eingedellt, smart repair



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag >6st/cm2 , lackieren




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag >6st/cm2 , lackieren



Bild 20 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 21 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld




Bild 22 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung im Sichtfeld




Bild 23 : Streifschaden hinten links



Bild 24 : Streifschaden rechts




Bild 25 : Streifschaden rechts



Bild 26 : Streifschaden rechts



Bild 27 : Streifschaden rechts



Bild 28 : Streifschaden rechts




Bild 29 : Streifschaden rechts




Bild 30 : Streifschaden rechts




Bild 31 : Streifschaden rechts



Bild 32 : Füllflasche Mhd abgelaufen




Bild 33 : Achsvermessung, einseitiger Reifenverschleiß




Bild 34 : Motor Ölverlust




Bild 35 : Motor Ölverlust



Bild 36 : Achse 2, Reifen Rechts 1

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP