Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002634843
Besichtigt am:	23.09.2026 14:37
Berichts-Nr:	11498602
FIN:	WAUZZZGY7PA139931



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZP
Erstzulassungsdatum:	30.08.2023
Laufleistung:	37.387 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Turboblau
Farbe Dach:	Turboblau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	stahlgrau-stahlgrau-anthrazit/ schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	07.09.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	36.648 km
Restlauf bis Service:	20.200 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Armauflage in Kunstleder

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Embleme

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 29 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Akustikverglasung

Funkschlüssel ohne Safelock

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Glanzpaket

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung

Licht-/Regensensor

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Manuelle Gepäckraumklappe

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Navigation plus mit MMI touch

MMI Radio plus

Modul Boden hinten Ausführung 5

Motorabdeckung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagepaket

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aluminiumoptik im Interieur

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Audi drive select

Ohne Bedieneinheit Ladesystem

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lade-Dock

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Logoprojektion

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorkonditionierung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen

Pedalerie aus Edelstahl

Räder Audi Sport, 10-Speichen-Stern, 8,0Jx18, Reifen 225/40 R18

Räder der Audi Sport / Quattro GmbH

Räder, 5-Arm-Dynamik, 8,0Jx18, Winterreifen 225/40 R18

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/40 R18 92Y xl

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S line

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

S-Dachkantenspoiler

Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller Standard

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

spezielles Typschild EU

Sportback

Sportfahrwerk

Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwippen

Sportsitze vorn

Spurverlassenswarnung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Steuerung von Aktionspreisen

Stoßfänger S line

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Verbundlenker-Hinterachse

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 8.700,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 8.700,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	181,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGY7PA139931 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11498602
vom: 23.09.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung







2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar	2x Dellen



3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)