DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCSHPYX ST138905	Date d'immatriculation	29/10/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HG-952-HV	Odometre	39 380 km
Modèle	Nouveau Frontera GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automat	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	FILIPPI Marseille Pinède				










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓

Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Nokian 215/60/17 V Eté 5.8 mm

Nokian 215/60/17 V Eté 5.8 mm






Bridgestone 215/60/17 V Eté 5.4 mm

Bridgestone 215/60/17 V Eté 5.4 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

4



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

10

Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Revêtement de bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

13



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	
Commentaires	-

14

Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

15



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

16



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

17



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

18



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

19



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

20



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

21



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-


22



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	
Commentaires	-

Autres dommages

23



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Nokian 215/60/17 V 5.8 Mm
PneuAVG Nokian 215/60/17 V 5.8 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 V 5.4 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 V 5.4 Mm