Vehicle info

Make	MERCEDES-BENZ	Gearbox	MAN 6 VIT
Model	Vito 116 CDI Lang	Fuel type	Diesel
Mileage	147,830	kW	120
VIN	W1V44760313829566	cc	1,950
First registration date	6/23/2021	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	10/27/2027
Next MOT test is due on, date:	6/1/2027

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door RL	Dent(s)	Paintless dent repair
3 | Bonnet	Dent(s) and scratch(es)	Visual depreciation
4 | Bumper F	Scratch(es)	Replace
5 | Door RR	Dent(s)	Paintless dent repair
6 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Paintless dent repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door FL	Dent(s)	No repair

Damages

Exterior








2 | Door RL



Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear







3 | Bonnet


Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Visual depreciation**
Cause	**Use/wear**


Comments: aufbereiten







4 | Bumper F

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Replace**
Cause	**Use/wear**



5 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear





6 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: Unterteil Folgekosten möglich

Acceptable Damages

1 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	4
Type of Emergency Tool	Repair kit missing	Type of Luggage cover	N.A.
Number of doors	5	Number of seats	2
Interior colour	Black	Jack	No
Tyre repair kit	No	First aid kit	Yes

Tires



Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Steel	205/65 R 16 105 T	Firestone	6.0 mm
Front	Right	Summer	Steel	205/65 R 16 105 T	Firestone	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Steel	205/65 R 16 105 T	Firestone	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Steel	205/65 R 16 105 T	Firestone	6.0 mm

Commercial photos

























WL 15AE
KBC 7575










MERCEDES-BENZ AG
WV1W4477071013029566
3050 kg
1550 kg
1650 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12-V-Steckdose	2. Jahre Garantie	3-Punkt-Sicherheitsgurte mit manueller Gurthöhenverstellung,
3. Bremsleuchte	A- und B-Säulenverkleidung	Abschleppöse vorne/hinten einschraubbar
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Park-Assistent inkl. Einparkhilfe vorne und hinten, optisch und akustische Meldung,	Asphärische Außenspiegel mechanisch verstellbar
Auflastung auf 3,05t zGG	Aufmerksamkeits-Assistent ATTENTION ASSIST	Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige	automatisch einschaltendes Fahrlicht	Basisfahrwerk
Befestigungsmöglichkeit für Dachträgersysteme	beleuchtet	Belüftungsanlage und Luftgebläse
Berganfahrhilfe	Blinkendes Notbremssignal "Adapives Bremslicht"	BlueEFFICIENCY-Paket
Bodenbelag Fahrerhaus	Bordwerkzeug	CDI mit SCR- Technologie
COC-Papiere	Decken-Innenleuchte im Fahrer-/Beifahrerbereich	Dieselpartikelfilter
Drei Ablagefächer im Armaturenbrett	ECO Start-Stopp-Funktion	Einstiegsstufe (karosserieseitig) für Fahrer- und Beifahrertür
Einzelradaufhängung an Vorder- und Hinterachse	Einzelsitzkasten Fahrer/Beifahrer hinten offen	elektrisch geregelt
Elektromechanische Servolenkung	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit integriertem Antiblockiersystem (ABS)	Fahrer- und Beifahrersitz (Längsverstellung
Fahrlichtassistent	Felgenfarbe silber	Fensterheber elektrisch vorne mit Einklemmschutz
Fuel-Efficiency-Generator	Fußfestellbremse	Generator 14 V/200 A
Generatormanagement	Haltegriffe für Beifahrerseite	Handschuhkasten abschließbar
Heckklappe mit Öffnungswinkel ca. 90°	Heckleuchten 1-teilig	Holzfußboden
Innenbeleuchtung automatisch bei Fahrzeugentriegelung	Innenlicht	Innenverkleidung Hartfaser Laderaum
Klimaanlage geregelt "Tempmatik"	Kombi-Instrument mit Tachometer mit Tageskilometerzähler	Komfort-Fahrersitz
Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	Kraftstoffbehälter (57 Liter)	Kraftstoffbehälter groß, ca. 70 Liter
Kraftstoffpumpe	Laderaum-/Fahrgastraumschiebetür rechts	Laderaumdeckenleuchte
LED-Lichtband	Lehnenneigungsverstellung manuell,	Lenkradverriegelung elektronisch
Lordosenstütze Fahrersitz	manuell	Mercedes-Benz Notrufsystem
Motorausführung Euro 6d-Temp Gr. III	Multifunktionslenkrad mit Reiserechner	Nebelscheinwerfer Halogen im Stoßfänger
Nebelschlussleuchte	Pannenmanagement	Park-Paket
Pollenfilter	Polsterung Stoff Caluma, schwarz	Pufferbatterie für Startvorgang
Radio Audio 40	Radiovorrüstung mit Zweiwege Lautsprecher vorn	Radnabenabdeckung
Reflexionsscheinwerfer mit Tagfahrlicht	Regensensor	Rückfahrkamera
Schaltpunktanzeige	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse	Schiebetür links
Schnellabsenkung und -anhebung	Seitenwind-Assistent	seitlich bis Brüstungshöhe
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer schwenkbar	Stahlräder 6,5J x 16	Starre Lenksäule
Tempomat	TPO	Trennwand durchgehend
Verschleißanzeige für Bremsbeläge der Vorderachse	Verzurrösen klappbar	Verzurrpunkte in Seitenwand und Dachrahmen
Vliesbatterie 12 V 92 Ah	Vollverzinkte Karroserie	Wärmedämmendes Glas
Wartungsintervallanzeige "ASSYST"	Wegfahrsperre elektronisch	Windschutzscheibenantenne
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	Zuheizer elektrisch	Zulassung als LKW
Zwei Cupholder	Zwei Hauptschlüssel zusätzlich	Zwei-Wege Lautsprecher vorne

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN