St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: LKW Ford Transit Custom Base		
Fahrgestell-Nr.	: WF0YXXTTGYPL68573	**Nächste § 57a Beg.**	: Juli 2027
Modellcode	: T9	**Eigen-/Gesamtgew.**	: 1 989 kg / 3 400 kg
Erstzulassung	: 27.07.2023	**Allgemeinzustand**	: Optisch mittel
Tachostand	: 175 536 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	: 2-SCHICHT-UNI / weiß
Hubraum/Leistung	: 1 996 cm³ / 95,00 kW	**Lackzustand**	: Optisch mittel
Kraftstoffart	: Diesel	**Alter**	: 39 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Techn. Schäden	EUR	798,30	159,66	957,96
Schaden 1	EUR	1 057,68	211,54	1 269,22
Schaden 2	EUR	709,92	141,98	851,90
Schaden 3	EUR	651,59	130,32	781,91
Schaden 4	EUR	1 612,44	322,49	1 934,93
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	4 829,93	965,99	5 795,92

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 8
Sonderausstattung auf Seite 8

Zusammenfassung Techn. Schäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	552,00
Arbeitslohn	: AZ 11,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	146,30
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	100,00
	exkl. USt.	EUR	798,30
	+ 20% USt.	EUR	159,66
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**957,96**

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe und 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.
Letzter Service am 26.08.2026 bei Km 169418

Technische Schäden:
optisch keine ersichtlich.
Sommerbereifung fehlt

Optische Schäden:
Stoßstange und Spoiler vorne abgeschürft
Hecktür li eingedrückt
Dach hinten eingedrückt
Stoßecke li abgeschürft

Innenraumschäden:
Optisch keine ersichtlich

Klasse 2 Schäden:
Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Kleberückstände von Beklebung re und li
Ladekante abgeschürft
Farbabrieb auf Seitenwand li hinten (polierbar)
Leichte Dellen auf der re und li Seitenwand
Farbabrieb auf Schiebetür und Seitenwand rechts (polierbar)
Türkante Fahrertür abgeschlagen
Stoßecke re abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*	*Stk*	*je*	*Preis*
RAD AB-/ANBAUEN	4,00	1	53,20			
REIFEN				4	138,00	552,00
RAEDER AUS-/EINBAUEN	2,00	1	26,60			
ALLE FELGEN UND ODER REIFEN AB-/ANBAUEN SCHLIESST EIN: AUSWUCHTEN UND VENTIL ERNEUERN	5,00	1	66,50			
	11,00		146,30			552,00
11,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1						***146,30***

© by Audatex 1990-2026

Sonstige Kosten - erneuern

Bezeichnung	DVN-Nr			
INNENRAUMREINIGUNG	1000	1	100,00	100,00
				100,00

Zusammenfassung Schaden 1:

Zusammenfassung Schaden 1:

Arbeitslohn	: AZ 23,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	305,90
Lackmaterial	:		EUR	286,28
Lackierarbeit	: AZ 35,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	465,50
		exkl. USt.	EUR	1 057,68
		+ 20% USt.	EUR	211,54
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 269,22**

Schadenbeschreibung:

Stoßstange und Spoiler vorne abgeschürft

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: BEIDE SCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN SCHEINWERFER EINSTELLEN	43 427 1	6,00	3	79,80
NEBELSCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	32 281 1	6,00	2	79,80
NEBELSCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN	32 281 1	6,00	2	79,80
ABDECKUNG U L STOSSFAENGER V AUS-/EINB	KN	1,00	3	13,30
ABDECKUNG U R STOSSFAENGER V AUS-/EINB	KN	1,00	3	13,30
KUEHLERGRILL AUS-/EINBAUEN	43 232 1)	2,00	3	26,60
WINDLAUFBLENDE AUS-/EINBAUEN	KN	1,00	3	13,30
		23,00		***305,90***
12,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***159,60***
11,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***146,30***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
	K-REPARATURLACK (K3)					199,37
	STOSSFAENGER V REPARATURLACK ST K3 LACKMATERIAL: 120,19	0281		14,00	186,20	
	STOSSFAENGER V U REPARATURLACK ST K3 LACKMATERIAL: 79,18	0283		12,00	159,60	
P	AZT-MATERIAL-INDEX					72,91
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			4,25	56,53	
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			4,00	53,20	
	Zwischensummen			***34,25***	***455,53***	***272,28***

© by Audatex 1990-2026

	Überträge	***34,25***	***455,53***	***272,28***
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			14,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	0,75	9,98	
		35,00	***465,50***	***286,28***
	35,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			***465,50***
	Lackmaterial			***286,28***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			***751,78***

Zusammenfassung Schaden 2:

Zusammenfassung Schaden 2:

Ersatzteile-Original	:		EUR	347,53
Arbeitslohn	: AZ 3,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	39,90
Lackmaterial	:		EUR	122,99
Lackierarbeit	: AZ 15,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	199,50
		exkl. USt.	EUR	709,92
		+ 20% USt.	EUR	141,98
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**851,90**

Schadenbeschreibung:

Stoßecke li hinten abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	***DVN-Nr***	***Teile-Nr***	***Stk***	***je***	***Preis***
STOSSFAENGERECKE H L	2591	2 185 209	1	347,53	347,53
					347,53

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN	43 447 1	2,00	3	26,60
STOSSFAENGERECKE H L AUS-/EINBAUEN	KN	1,00	3	13,30
		3,00		***39,90***
3,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				***39,90***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	***DVN-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Lackmat.***
	STOSSFAENGERECKE H L NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 77,67	2591		6,00	79,80	
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			4,25	56,53	
Z	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			4,00	53,20	
P	AZT-MATERIAL-INDEX					31,32
	K-NEUTEILLACK (K1R)					77,67
	Zwischensummen			***14,25***	***189,53***	***108,99***

© by Audatex 1990-2026

	Überträge	***14,25***	***189,53***	***108,99***
P	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			14,00
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	0,75	9,98	
		15,00	***199,50***	***122,99***
	15,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			***199,50***
	Lackmaterial			***122,99***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			***322,49***

Zusammenfassung Schaden 3:

Zusammenfassung Schaden 3:

Arbeitslohn	: AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	133,00
Lackmaterial	:		EUR	212,69
Lackierarbeit	: AZ 23,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	305,90
		exkl. USt.	EUR	651,59
		+ 20% USt.	EUR	130,32
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**781,91**

Schadenbeschreibung:

Flügeltür li hinten eingedrückt

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	***DVN-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
*	FLUEGELTUER H L O INSTANDSETZEN	2935		10,00	3	133,00
				10,00		***133,00***
	10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***133,00***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	***DVN-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Lackmat.***
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
	FLUEGELTUER H L O REP LACK STUFE III	2935		18,00	239,40	
	LACKMATERIAL: 128,62					
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			4,25	56,53	
P	REPARATURLACKIERUNG					128,62
P	MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P	AZT-MATERIAL-INDEX					54,17
				23,00	***305,90***	***212,69***
	23,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***305,90***
	Lackmaterial					***212,69***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***518,59***

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung Schaden 4:

Zusammenfassung Schaden 4:

Arbeitslohn	: AZ 30,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	399,00
Lackmaterial	:	EUR	375,54
Lackierarbeit	: AZ 63,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	837,90
	exkl. USt.	EUR	1 612,44
	+ 20% USt.	EUR	322,49
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**1 934,93**

Schadenbeschreibung:

Dach hinten eingedrückt

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	DACH INSTANDSETZEN	2351		30,00	3	399,00
				30,00		***399,00***
	30,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***399,00***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
	DACH REP LACK STUFE III	2351		58,00	771,40	
	LACKMATERIAL: 250					
Z	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			4,25	56,53	
P	REPARATURLACKIERUNG					250,00
P	MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P	AZT-MATERIAL-INDEX					95,64
Z	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
				63,00	***837,90***	***375,54***
	63,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***837,90***
	Lackmaterial					***375,54***
	Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***1 213,44***

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

© by Audatex 1990-2026

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert
P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert

© by Audatex 1990-2026

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 05.2023, K-GRILL 3 STREBE, KLIMAANLAGE, VERGL H DUNKEL GET, DOPPELZENTRALVERR, TOTWINKELASSISTENT, A-SPIEGELGEH LACK, A-SPIEG EL/HZB/KLAPP, RADIOBED AM LENKRAD, 4-LAUTSPRECHER, NEBELSCHEINWERFER, ADAPTIV KURVENLICHT, BEIFAHRERDOPPELSITZ, LEDERLENKRAD, MITTELARMLEHNE V, DACHKONSOLE, BORDCOMPUTER, TRENNWAND MIT FENST, STECKDOSE 230V, EINPARKHILFE V/H, RUECKFAHRKAMERA, TOUCHSCREEN, PROJEKTORSCHEINW, 1996CCM 95KW, FORD EASY FUEL, 6-GANG GETRIEBE, GESCHW-REGLER, REIFEN 215/65 R16..R, RAEDER 6.5 J X 16, RADVOLLBL 16 ZOLL, LICHTMASCH SUPER HD, DIESELPARTIKELFILTER, SERIE 340, SCHIEBETUER R, FLUEGELTUEREN H, RADSTAND 2933 MM, SCHMUTZFAENGER V/H, KASTENWAGEN, STOSSF V KPL LACKIER, 2-SCHICHT-UNI, STOSSF H TEILLACK.

Bereifung:

1. Achse: Bridgestone / 215/65 R 16 Winter Profil in mm: links: 5,8 rechts: 5,3
2. Achse: Bridgestone / 215/65 R 16 Winter Profil in mm: links: 6,0 rechts: 6,3

© by Audatex 1990-2026