Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



BMW i4

BMW i4 eDrive40 Gran Coupe

Fahrgestellnummer (FIN)	**WBY71AW0X0FR97383**
Kilometerstand (km)	**24.340**
Erstzulassungsdatum	**24.10.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**340 PS**
Leistung kW	**250 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Alpinweiß**
Interieurfarbe	**Leder Vollleder Merino Tartufo**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**10637506**	Besichtigt am	**08.06.2026 08:47:18**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**09/12/2025,23723**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	8,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	8,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 101 V	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/45 R 18 103 Y	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/45 R 18 103 Y	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	245/45 R 18 100 Y	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
2 | Sitzbezug hinten rechts	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
3 | Sitzbezug hinten mitte	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
4 | Sitzbezug hinten links	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
5 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	> 25%	Lackieren
6 | Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
7 | Kompressor	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
8 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Gesamtes Fahrzeug	Keine Reparatur

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 | Innenraum


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich




2 | Sitzbezug hinten rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






3 | Sitzbezug hinten mitte

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Sitzbezug hinten links

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	> 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	**Geprüft**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE





6 | Tirefit

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





7 | Kompressor

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagemöglichkeiten	ABS	AC-/DC-Laden
Active Guard Plus	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Licht	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Batterie-Wärmemanagement für optimiertes	BMW Flexible Fast Charger
BMW Iconic Sound Electric	BMW ID	BMW Laserlicht
BMW Live Cockpit Prof.	Bremsleuchte, dritte	Driving Assistant Professional
Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Edelholzausführung Eiche Maser offenpor.
Entfall spezifischer Designumfänge Exter	Exterieur Line Aluminium satiniert	Fahrerlebnisschalter
Fahrwerk:Adap.M Fahrwerk ink.V.Sportlenk	Fensterheber, elektrisch	Fernlichtassistent
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittst.	Fußmatten in Velours	Galvanikapplikation für Bedienelemente
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getränkehalter	Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe
Glasdach, elektrisch	Heckklappenbetätigung automatisch	Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung	Hochvoltbatterie	Innenbeleuchtung
Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumententafel in Sensatec	Instrumententafel lederbezogen BMW Indi.
Interieurleisten schwarz hochglänzend	Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung	Komfortzugang mit BMW Digital Key
Kopfstützen (2)	Lackierung: Alpinweiß	Lackierung: Schwarz
Ladekabel Professional (Mode 3) für öffe	Ladekabel: Flexible Fast Charger Mode 2	Ladeklappe
LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
Lenksäulenverstellung in Höhe und Länge	Lordosenstützen vorn elektrisch	M Dachhimmel anthrazit
M Hochglanz Shadow Line	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus	Paket: Ablagenpaket
Paket: Connected Package Professional	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket	Paket: M Sportpaket
Park Distance Control (PDC),vorn+hinten	Parkbremse mit Automatic Hold Funktion	Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera
Parking Assistant Plus	Polster: BMW Individual Vollleder Merino	Polster: Stoff-/Sensatec Kombination
Räder:17"Leichtmetallräder V-Speiche 851	Räder:18"M Aerodynamikräder 858M Bicolor	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem	Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo	Regensensor	Servotronic
Sitze: Fondsitze	Sitze: Lehnenbreiten.Fahrer i.V.m. M.Sp	Sitze: Sitzheizung für Fahrer-Beifahrer
Sitze: Sitzverstellung, el., mit Memory	Sitze: Sportsitze für Fahrer-Beifahrer	Speed Limiter
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Telefon: Ablage für Wireless Charging
Verzurrösen im Gepäckraum	Vorbereitung Fahrerassistenz II	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch	Widescreen Display
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



