

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1480NGN / WBA31GN0005455135 / 5455135

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.276

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

CARPETA MANUALES

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1480NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	12/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1480NGN COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1480NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
2. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	0.50 h.	2,12	0,00		50,24 €
3. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.42 h.	18,72	0,00		200,44 €
4. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
5. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.33 h.	9,87	0,00		114,97 €
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
7. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
8. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
9. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
13. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
14. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	-			0.33 h.	1,40	0,00		14,10 €
15. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	-			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
16. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
17. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
21. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
22. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1214,76 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1480NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,42 h.	247,14 €
Total material pintura	-	58,25 €
Total Mano de Obra Pintura	13,75 h.	529,36 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	380,00 €















i Tapa del malet. abierta.
Ciérrela, por favor.

↶
MEDIA
TEL
NAV



CHECK-CONTROL

Capó abierto

Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.

Cerrar mensaje

Manual de instrucciones

OFF







14

14

ALFA ROMEO

BMW





®WBAJ316N0005455135®





Power to 100
P
Puerto abierto
+22.5

U
MEDIA
TEL
NW

Búsqueda

OFF

CAD-100

9:49

OFF







PIRELLI

★ MO

49.7 mm



4.54

MIO

































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COI Automotive



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CAR AUTOMOTIVE



P ZERO





6 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CONCEPT





8 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX Automotive



1480 NGN





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE



480 NGIN

