

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW/SUV/5tg./7/4R/7 Audi Q3 Diesel 35 TDI intense S-tronic	Nächste § 57a Beg.	: April 2028 Nr.: SIEHE FOTO
Fahrgestell-Nr.	: WAUZZZF38S1050626	Eigen-/Gesamtgew.	: 1 650 kg / 2 155 kg
National-/Modellcode	: 265082 / Q3	Sitzplätze	: 5
Erstzulassung	: 25.04.2025	Allgemeinzustand	: Optisch mittel
Tachostand	: 23 805 km abgelesen	Lackart/Farbe	: 2-SCHICHT-PERLCOLOR / schwarz
Hubraum/Leistung	: 1 968 cm ³ / 110,00 kW	Lackzustand	: Optisch mittel
Kraftstoffart	: Diesel	Alter	: 14 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugaufbereitung	EUR	250,00	50,00	300,00
Kotflügel L	EUR	577,18	115,44	692,62
Türe H R	EUR	993,20	198,64	1 191,84
Stoßfänger H	EUR	719,72	143,94	863,66
Klasse 2	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	2 540,10	508,02	3 048,12

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 7
Sonderausstattung auf Seite 7

Zusammenfassung Technische Schäden:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Reifenkit, Verbandskasten,, Pannendreieck und 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

Optisch keine technische Mängel.

Zusammenfassung Fahrzeugaufbereitung:

Zusammenfassung Fahrzeugaufbereitung:

Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	250,00
		exkl. USt.	EUR 250,00
		+ 20% USt.	EUR 50,00
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	300,00

Schadenbeschreibung:

Fahrzeuginnenraum verschmutzt und Fahrersitz fleckig.

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	Leit-Nr			
K FAHRZEUGAUFBEREITUNG MIT SITZREINIGUNG	1000	1	250,00	250,00
				250,00

Zusammenfassung Kotflügel L:

Zusammenfassung Kotflügel L:

Arbeitslohn	: AZ 12,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	159,60
Lackmaterial	:	EUR	131,63
Lackierarbeit	: AZ 21,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	285,95
		exkl. USt.	EUR 577,18
		+ 20% USt.	EUR 115,44
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	692,62

Schadenbeschreibung:

Kotflügel links ist tiefgradig verkratzt.

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
RAD V L AUS-/EINBAUEN	44 05 19 00	2,00 1	26,60
RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)	66 16 19 50	3,00 2	39,90
VERBREITERUNGEN KOTFL V A-E (ZUS-ARB)	66 19 20 01)	2,00 2	26,60
VERBREITERUNG KOTFL V L AUS-/EINBAUEN	66 19 19 01)	2,00 2	26,60
		9,00	119,70
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			26,60
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			93,10

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* ABDECKUNG STOSSFAENGER V L LÖSEN	0281		3,00 2	39,90
			3,00	39,90
3,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				39,90

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
KOTFLUEGEL V L REP LACK STUFE III	0741		12,00	159,60	
LACKMATERIAL: 68,95					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
P REPARATURLACKIERUNG					68,95
P MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX					32,78
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,00	13,30	
			21,50	285,95	131,63
21,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					285,95
Lackmaterial					131,63
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					417,58

Zusammenfassung Türe H R:

Zusammenfassung Türe H R:

Ersatzteile-Original	:	EUR	126,30
Arbeitslohn	: AZ 17,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	226,10
Lackmaterial	:	EUR	208,55
Lackierarbeit	: AZ 32,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	432,25
		exkl. USt.	EUR 993,20
		+ 20% USt.	EUR 198,64
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 191,84

Schadenbeschreibung:

Türe hinten rechten und der Türgriff sind tiefgradig geschürft.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
AUSSENGRIFF TUER H R	1866	5G0 837 206 N GRU	1	56,10	56,10
ABDECKUNG U TUER H R	1998	83A 853 970 4W3	1	70,20	70,20
					126,30

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TUER H R OHNE F-RAHM INSTANDSETZEN	2058		10,00 3	133,00
			10,00	133,00
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				133,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ABDECKUNG TUER H R ERSETZEN	66 42 55 00	4,00 2	53,20
FENSTERSCHACHTABDICHTUNG H A R AUS-EIN	64 68 19 00	2,00 2	26,60
TUER H R TEILE AUS-/EINBAUEN (FUER AUSSENLACKIERUNG)	58 29 65 02)	1,00 2	13,30
			7,00
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			93,10

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
AUSSENGRIFF TUER H R NEUTEILLACK ST K1R	1866		3,00	39,90	
LACKMATERIAL: 4,09					
TUER H R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	2058		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 107,41					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			4,00	53,20	
P REPARATURLACKIERUNG					107,41
P MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX					53,15
K-NEUTEILLACK (K1R)					4,09
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					14,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,00	13,30	
			32,50	432,25	208,55
32,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					432,25
Lackmaterial					208,55
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					640,80

Zusammenfassung Stoßfänger H:

Zusammenfassung Stoßfänger H:

Arbeitslohn	: AZ 25,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	332,50
Lackmaterial	:	EUR	147,82

Lackierarbeit	: AZ 18,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	239,40
		exkl. USt.	EUR 719,72
		+ 20% USt.	EUR 143,94
	Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	863,66

Schadenbeschreibung:

Stoßstangefänger hinten ist mehrfach geschürft.

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	01 50 00 ZAX	3,00 2	39,90
ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN UMFASST: BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	63 69 19 00	10,00 2	133,00
ABDECKUNG STOSSFAENGER H TEILE AUS-/EINB (FUER AUSSENLACKIERUNG) (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	63 69 65 02)	7,00 2	93,10
SPURWECHSELASSISTENT EINSTELLEN (VBA)	96 35 15 50	5,00 2	66,50
		25,00	332,50
25,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			332,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
ABDECKUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3	2581		13,00	172,90	
LACKMATERIAL: 96,15					
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			4,00	53,20	
P AZT-MATERIAL-INDEX					37,67
K-REPARATURLACK (K3)					96,15
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					14,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,00	13,30	
			18,00	239,40	147,82
18,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					239,40
Lackmaterial					147,82
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					387,22

Zusammenfassung Klasse 2:

Zusammenfassung Klasse 2:

Schadenbeschreibung:

Oberflächliche Steinschläge an der Front des Fahrzeuges.
Türe rechts vorne ist im hinteren Bereich oberflächlich geschürft. - polierbar.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
- K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)

Weitere Informationen

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

A-SPIEGEL L ASPH, AUSSENSP R KONVEX, STOP-START-ANLAGE, KINDERSICHERUNG EL, AB 01.2025, BREMSE VORN 312X25, SERVOSCHL HECKKLAPPE, ZUSATZLUFTHEIZUNG EL, VERGLAS H DUNKEL GET, RADIO-EMPFANG DIGIT, EINPARKHILFE V/H, KLIMAAUTOMATIK, KEYLESS ENTRY/SAFE, AUSSENSP KLAPPB/ABBL, AUDI SOUNDSYSTEM, INNENSP AUTOM ABBL, AUDI VIRTUAL COCKPIT, MMI NAVIGATION PLUS, "ERA-GLONASS" SYSTEM, LED-SCHEINWERFER, FERNLICHTASSISTENT, LED-HECKLEUCHTEN, LICHT-/REGENSENSOR, RUECKFAHRKAMERA, AUSSTATTUNG STOFF, SITZE V HEIZBAR, DIEBSTAHLWARNANLAGE, ABLAGEPAKET, MULTIF-LED-LENKR, FUNKFREQUENZ 434MHZ, ANHAENGERK SCHWENKB, CRUISE-CONTR ADAPTIV, LICHTPAKET INNENRAUM, LENDENW-STUETZE ELEK, MITTELARMLEHNE VORN, MITTELARMLEHNE HINT, LICHTMASCHINE 140A, 1968CCM 110KW, SCR SYSTEM, KAEITEMITTEL R1234YF, S-TRONIC 7-GANG, B-AIRB DEAKTIVIERBAR, SPURWECHSELASSISTENT, FAHRERASSISTENZSYST, DIST-REGELUNG AUTOM, REIFEN 235/55 R18..V, FELGE 7 J X 18 ALU, ONLINEDIENSTE, SICHERHEITSSYS ERW, DACHGEPAECKTR SCHW, PANORAMAGLASDACH, 2-SCHICHT-PERLCOLOR.

Bereifung:

1. Achse: Dunlop / 215/65 R 15 Winter Profil in mm: links: 7,6 rechts: 7,1
2. Achse: Dunlop / 215/65 R 15 Winter Profil in mm: links: 8,2 rechts: 8,1
3. Achse: Hankook / 235/55 R 18 Winter Profil in mm: links: 4,9 rechts: 4,6
4. Achse: Hankook / 235/55 R 18 Winter Profil in mm: links: 4,3 rechts: 4,3