


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNK0 R4271763	Erstzulassung	25.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	20 985 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Injection Turbo 74kW Au				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	10.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6856846	Datum der Bewertung	13.03.2026
Datum Beauftragung	10.03.2026				



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✗








Fahrzeugdokumente / Schlüssel








Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗





Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm		Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm		Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	

Schadendetails

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	209,25€
		Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	279,25€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 27,92
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	251,33€
2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 25,00
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	225,00€
3		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	22,29€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	36,29€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 3,63
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	32,66€
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	462,17€
		Position	-	Reparaturkosten	280,00€	Gesamtkosten	742,17€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 74,22
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	667,95€
sichtbereich fahrer.							
5		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	98,05€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 9,80
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	88,25€
6		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	13,84€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	27,84€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 2,78
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	25,06€
7		Bauteil	Stahlfelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	99,94€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	169,94€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 16,99
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	152,95€

8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	336,00€	Gesamtkosten	561,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,50	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	225,00€	Abwertung o. MwSt	- 56,10
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	504,90€
9		Bauteil	Schweller	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	275,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,90	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	135,00€	Abwertung o. MwSt	- 27,50
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	247,50€
10		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	3,00	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	420,00€	Gesamtkosten	570,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	150,00€	Abwertung o. MwSt	- 57,00
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	513,00€
11		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	355,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	285,00€	Abwertung o. MwSt	- 35,50
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	319,50€
12		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	192,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	150,00€	Abwertung o. MwSt	- 19,20
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	172,80€
13		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	190,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	- 19,00
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	190,00€	Nettokosten	171,00€
14		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	88,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	60,00€	Abwertung o. MwSt	- 8,80
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	88,00€	Nettokosten	79,20€

15		Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	105,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	105,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 10,50
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	94,50€
16		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	13,84€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	27,84€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 2,78
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	25,06€
17		Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	75,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	75,00€	Abwertung o. MwSt	- 7,50
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	75,00€	Nettokosten	67,50€
18		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	195,00€	Abwertung o. MwSt	- 19,50
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	175,50€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	4.237,38€	Abwertung o. MwSt	-423,72€	Minderwert o. MwSt	3.813,66€
---------------------	-----------	-------------------	----------	--------------------	-----------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	11,20	1.568,00€	10,00 %	-156,80€	1.411,20€
Lackierung	150,00€	8,00	1.200,00€	10,00 %	-120,00€	1.080,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	1,30	195,00€	10,00 %	-19,50€	175,50€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	1.274,38€	10,00 %	-127,44€	1.146,94€
Pauschale	-565,54€	-	-35,30€	-600,84€