



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45529080
Auftrags-Nr / Referenz: 48100233
Besichtigungsdatum: 06.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD DolphinBYD DOLPHIN Design		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LC0CE4CB8P0433438
Erstzulassung	15.04.2024	Laufleistung (abgelesen)	13.543 km
HSN/TSN	2160 / AAK 00001	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	35 kW / 0 ccm	Nächste HU	04/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.916 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48100233	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/50 R17 93W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.
2	205/50 R17 93W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)
Airbag: Beifahrerseite mit Deaktivierungsschalter
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Seitenairbag hinten
Airbag: Seitenairbag vorne
Airbag: Zentralairbag für Fahrer und Beifahrer
Anti-Blockier-System (ABS)
Automatic Emergency Braking (AEB)
Außenspiegel elektr. anklappbar, verstellbar und beheizt
Außenspiegel mit Ausstiegsleuchten
Berganfahrhilfe (AVH)
Bremsleuchte dritte
Dritte Bremsleuchte



Bezeichnung
Einparkhilfe, hinten (3x)
Einparkhilfe, vorne (2x)
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC)
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Auf-/ Abwärtsautomatik und Einklemmschutz
Fernlichtassistent (HMA)
Follow me home
Gepäckraumauftteilung - Cargo shelf
Geschwindigkeitsbegrenzung Intelligent Speed Limit Control (ISLC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibe elektrisch beheizbar
Heckscheibe privacy glass
Heckscheibenwischer
ISOFIX und i-Size Kindersitzbefestigung - 2x auf den Rücksitzen - 1x auf dem Beifahrersitz
Kamera 360°
Kinderanwesenheitserkennungssystem (CPD)
Klima: Pollenfilter PM2.5
Kofferraumlicht
Kollisionswarnung (PCW)
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne - integriert in Sitzen
Lackierung: Zweifarbig Metallic
Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC)
LED-Leseleuchten hinten
LED-Leseleuchten vorne
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer - Automatisches Abblendlicht - Follow me home funktion
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad - Kunstleder
Mittelarmlehne vorn - mit zwei Getränkehaltern
Nebelscheinwerfer
Notbremsassistent
Notruf
Panorama-Schiebedach
Parkbremse, elektronisch (EPB)
Polster: Kunstleder
Querverkehrsassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)
Querverkehrsassistent - Querverkehrswarnung vorne (FCTA) - Querverkehrsbremse vorne (FCTB)
Radio: Infotainment - 5-Zoll-TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - DAB radio & FM radio - Elektrisch drehbarer Touchscreen (12,8 Zoll) - 6-Lautsprecher mit Sound optimization - Cloud service - Intelligente Sprachsteuerung "Hallo, BYD" - Internetzugang (4G)
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
Räder: Lichtmetallfelgen Dreifarbig 17"
Schlüssel: 2x Smart-Key und 1x NFC-Schlüsselkarte
Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start



Bezeichnung
Servolenkung
Sicherheitsgurte: 3-Punkt Sicherheitsgurte auf alle Plätzen - mit Gurtkraftbegrenzer - Gurtwarnsystem akustisch, vorne und hinten
Sitze: Beifahrersitz (4x) elektrisch verstellbar
Sitze: Fahrersitz (6x) elektrisch verstellbar
Sitze: Rücksitze 2. Sitzreihe 40:60 klappbar
Sitzheizung vorne
Smartphone wireless charger
Sonnenblenden, mit beleuchtung auf der Fahrer und Beifahrerseite inkl. Make-up-Spiegel
Spurhalteassistent
Spurwechselwarnung (LDW) Spurwechsel Prävention (LDP)
Steckdose 12V
Telefon: Apple CarPlay & Android Auto
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrolle (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB-Anschluss (1x18W Typ C + 1x60W Typ C) 2x hinten
USB-Anschluss (1x18W Typ C + 1x60W Typ C) 2x vorne
Vehicle to load (VtoL) Funktion
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wärmepumpe
Überwachung und Mündigkeit

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

Fahrzeug nass weitere Schäden möglich

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen