

# Wertgutachten

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                           |                          |                                 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Hersteller / Modell     | Mercedes-Benz Sprinter    |                          |                                 |
|                         |                           | Fahrgestellnummer        | W1V3KBFZ4SP748214               |
| Erstzulassung           | 16.09.2024                | Laufleistung (abgelesen) | 100.800 km                      |
| HSN/TSN                 | 2222 / BOW 58498          | Kraftstoffart            | Diesel                          |
| Fahrzeugart             | Transporter               | Antriebsart              | Heckantrieb                     |
| Schadstoffklasse        | EURO6                     | Getriebe / Anzahl Gänge  | Automatik (Getriebe Automati... |
| Farbe                   | ARKTIKWEISS               | Besichtigungszustand     | ausreichend                     |
| Leistung                | 125 kW                    | Nächste HU               |                                 |
| Hubraum                 | 1.950 ccm                 | Zylinder                 | —                               |
| Wartungsheft / Nachweis | nicht vorhanden           | Restlauf bis Service     | 490 Tag(e)                      |
| Letzte Wartung          |                           | Polsterart               | Stoff                           |
| Vorschaden              | Feststellbar              | Polsterfarbe             | Schwarz                         |
| Nachlackierung          | Keine Feststellbar        | zul. Gesamtgewicht       | 3.500 kg                        |
| Dokumente               | ZB I / II nicht vorhanden | Anzahl Halter            | 1                               |
| Schlüssel soll/ist      | 2/1                       | Anzahl Sitze / Türen     | 3 / 4                           |

## Wertgutachten

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße  | Reifentyp                                    | Hersteller                  | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 1     | 235/65 R16 C | Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende | Continental                 | 1mm / 1mm   | n.i.O.               |
| 2     | 235/65 R16 C | Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende | unterschiedliche Hersteller | 3mm / 8mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25"), Z3K



Pro, IR4 Radstand 3665 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, FR8 Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfußboden im Laderaum, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H11 Innenausstattung: Lüftungsdüsen Instrumententafel, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), VV2 Schienensystem Lastenverankerung, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                            | Kosten (netto) |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Tür vorn links    | Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern                           | 86,00 €        |
| 2   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern             | 110,00 €       |
| 3   | Instrumententafel | Kontrollleuchte (Motorkontrolle) - leuchtet - Diagnose durchführen      | 150,00 €       |
| 4   | Seitenwand links  | Schutzleiste - gebrochen / gerissen - erneuern                          | 166,00 €       |
| 5   | Festpreis         | Reifen 235/65 R16C (VL) - verschlissen - erneuern                       | 200,00 €       |
| 6   | Festpreis         | Reifen 235/65 R16C (VR) - verschlissen - erneuern                       | 200,00 €       |
| 7   | Schweller links   | Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren                           | 250,00 €       |
| 8   | Sitz vorn         | Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern                       | 255,00 €       |
| 9   | Karosserie        | Eckbeplankung links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | 379,00 €       |
| 10  | Stoßfänger hinten | Verkl. Stoßfänger Auftritt mit Parktronic - verformt - erneuern         | 514,00 €       |
| 11  | Seitenwand links  | Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren          | 1.037,56 €     |
| 12  | Verglasung        | Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern            | 1.190,00 €     |

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten (netto) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |                    |

## Fehlteile

| Fehlteil                       | Rep.Kosten (netto) |
|--------------------------------|--------------------|
| Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel | 0,00 €             |
| Summe (netto)                  | 0,00 €             |



## Unfallschäden

| Nr. | Schadenort          |
|-----|---------------------|
| 1   | Front, Seite rechts |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Hinweis zur angehängten Reparaturkalkulation: Schadenausweitung bei Demontage / Besichtigung möglich!

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschleierte Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Fahrzeugdach



**Abbildung 6:** Fahrzeugdach



**Abbildung 7: Unterboden**



**Abbildung 8: Unterboden**



**Abbildung 9: Schweller**



**Abbildung 10: Schweller**



**Abbildung 11: Montierte Bereifung**



**Abbildung 12: Montierte Bereifung**



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum




Abbildung 21: Kombiinstrument




Abbildung 22: Kombiinstrument



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Instrumententafel: Kontrollleuchte (Motorkontrolle...) leuchtet - Diagnose durchführen



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Schutzleiste - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Festpreis: Reifen 235/65 R16C (VL) - verschlisse... erneuern



**Beschädigung #6:** Festpreis: Reifen 235/65 R16C (VR) - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #7:** Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren




**Beschädigung #8:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #9:** Karosserie: Eckbeplankung links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #10:** Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - verformt - erneuern



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #12:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

## Unfallfotos



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSFUEHR-<br>VARIANTEN | AB P626849/T154693<br>WEGFALL PARKLEUCHTE<br>AENDERUNGSPAKET 4-I<br>EINST-GR ECKSAEULE L<br>GRIFF EINST SCHIEBET<br>PANNENMANAGEMENT<br>A-SPIEGEL ELEK/KLAPP<br>NAVIGATIONSSYSTEM<br>ECO START/STOP<br>VERKEHRSSZ-ERKENNUNG<br>DACHBEDIENEINH KOMF<br>MARKIERUNGSL SEITL<br>SITZBEZUEGE STOFF<br>SITZHEIZUNG FAHRER<br>KOMBIINSTR FARBIG<br>WEITWURFDUESEN<br>BATTERIE 12V 92AH<br>F-SITZKASTEN NIEDRIG<br>TRENNWAND<br>FEHLBETANKUNGSSCHUTZ<br>ABGASREINIG SCR GEN4<br>VERZURRSCH SEITENW<br>WEGFALL FZG-ABSENK<br>FELGE HERST MAGNETTO<br>FELGE 6.5 J X 16<br>HOLZFUSSBODEN<br>AUSSTATTUNG PRO<br>GENERATOR 250A<br>TOTWINKELASSISTENT<br>H-ACHSE R245FE-2.45H<br>HINTERRADANTRIEB<br>AUSFUEHRUNG EUROPA<br>KASTENWAGEN | SERVICE FEST 60000KM<br>REIFENDR-UEBERWACH<br>KLIMAAANLAGE<br>RUECKFAHRKAMERA<br>A-SPIEGEL OHNE BLINK<br>NOTRUFASSISTENTSYST<br>MOBILE KOM-MODUL LTE<br>MULTIFUNKT-LENKRAD<br>LADERAUM BELEUCHTET<br>SPURHALTEASSISTENT<br>NEBEL-/ABBIEGELICHT<br>REGENSENSOR<br>GURTWARNER BEIFAHNER<br>SITZHEIZUNG BEIFAH<br>HALTEGRIFF EINST L/R<br>KABELLOSES LADEGER<br>3.BREMSLEUCHTE DACH<br>ABLAGE O WINDSCHUTZS<br>KLAPPDECKEL ABLAGEF<br>SITZERKENNUNG F-SITZ<br>9-GANG AUTOMATIK<br>VERZURRSCH DACHRAHM<br>HOLD-FUNKTION<br>REIFEN 235/65 R 16 C<br>INNENVERKL BIS DACH<br>LAENGST VERSTAERKUNG<br>HECKTUER 270 GRAD<br>LADER-SCHIEBETUER R<br>AKTIV BREMSASSISTENT<br>ACHSUEBERSETZ 3,923<br>ZUL GESAMTGEW 3500KG<br>ZULASSUNG N1<br>ABLAGEFACH O DACHVKL | AUSST-PAKET AKUST<br>LENKRAD HOEHENVERST<br>WAERMED-GL MIT BAND<br>GRIFF EINST HECKTUER<br>MBUX MULTIMEDIA SYST<br>A-SPIEGEL VERST/HZB<br>DIGITALRADIO<br>TEMPOMAT<br>FAHRLICHTASSISTENT<br>DECKENLEUCHTE H<br>BLINKLEUCHTEN SEITL<br>WET WIPER SYSTEM<br>SCHWINGSITZ KOMF FAH<br>BEIFAHNER ZWEISITZER<br>ABLAGEFACH U COCKPIT<br>LADEPAKET I-TAFEL<br>AUFTRITT HECKTUER<br>ABSCHLEPPPOESE H<br>HAUPTTANK 93 LTR<br>ARMLEHNE FAHRERSITZ<br>BERGANFAHRHILFE<br>STABILISIERUNG I<br>BEIFAHNERAIRBAG<br>DIEBSTAHL-WARNANLAGE<br>RADKASTEN BELADBAR<br>LASTENVERANK-SYSTEM<br>V-ACHSE ERH TRAGLAST<br>SCHWINGUNGSTILGER<br>GERAEUSCHMASSNAHMEN<br>HOCHDACH<br>RADSTAND 3665MM<br>PRODUKTIONSL DEUTSCH |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

-----

|                       |           |             |              |      |        |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------|------|--------|
| A R B E I T S L O H N | ZEITBASIS | 12 AW=1 STD | PREIS/KL 1 = | 7.52 | EUR/AW |
|                       |           |             | PREIS/KL 2 = | 7.52 | EUR/AW |

| ARB.POS.NR/<br>LEIT-NR | INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN | KL | AW    | ARB.-<br>PREIS |
|------------------------|------------------------------------------|----|-------|----------------|
| 54-1011 01             | DIAGNOSE VOR REPARATUR                   | 1  | 3     | 22.56          |
| 54-1011 01             | DIAGNOSE NACH REPARATUR                  | 1  | 3     | 22.56          |
| 60-5010 ZAX            | RICHTWINKELSATZ FUER RICHTBANK AUFBAUEN  | 2  | 19    | 142.88         |
| 60-1065 01             | MODULTRAVERSEN FUER RICHTBANK AUFBAUEN   | 2  | 10    | 75.20          |
| 60-5012 ZAX            | RICHTWINKELSATZ FUER RICHTBANK ABBAUEN   | 2  | 16    | 120.32         |
|                        | SYSTEM AUDATEX                           |    | BLATT | 1              |

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM\_W1V3KBFZ4SP7482 25.07.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW  
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

| ARB.POS.NR/<br>LEIT-NR | INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN                                                                                                                                                                                                               | KL | AW  | ARB.-<br>PREIS |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------|
| 60-1066 01             | MODULTRAVERSEN FUER RICHTBANK ABBAUEN                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 8   | 60.16          |
| 60-5030 ZAX            | AUFBAU ZUR RICHTBANK BRINGEN, AUFBAUEN,<br>BEFESTIGEN, LOESEN, ABBAUEN UND WIEDER<br>ZUM STANDPLATZ BRINGEN<br>(FZG MIT KASTEN-/KOMBI AUFBAU)                                                                                                          | 2  | 48  | 360.96         |
| 88-1108 01             | STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEB)                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 2   | 15.04          |
| 88-1102 01             | STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN<br>UMFASST: KUEHLERVERKLEIDUNG AUS-/EINB                                                                                                                                                                              | 2  | 11  | 82.72          |
| 88-1333 01             | ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN<br>(FZG MIT NEBELSCHEINWERFER)                                                                                                                                                                                       | 2  | 5   | 37.60          |
| 82-5102 01             | NEBELSCHEINWERFER V R AUS-/EINBAUEN                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 2   | 15.04          |
| 88-1883 01             | HALTER FUER STOSSFAENGER L ERNEUERN<br>(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)                                                                                                                                                                                        | 2  | 3   | 22.56          |
| 88-1898 01             | HALTER FUER STOSSFAENGER R ERNEUERN<br>(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)                                                                                                                                                                                        | 2  | 3   | 22.56          |
| 88-2393 01)            | KUEHLERGITTER ERNEUERN (AUSGEB)                                                                                                                                                                                                                        | 2  | 1   | 7.52           |
| 88-2308 01)            | FRONTMODUL AUS-/EINBAUEN<br>(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)<br>UMFASST: KUEHLMITTEL UND SERVOLENKUNGS-<br>OEL ABLASSEN, AUFFUELLEN, FRONTMODUL KPL<br>MIT KUEHLER UND SCHEINWERFEREINHEITEN<br>MIT MONTAGEVORRICHTUNG AB-/ANBAUEN,<br>SCHEINWERFER EINSTELLEN | 2  | 16  | 120.32         |
| 88-2308 01)            | FRONTMODUL KPL ZERLEGEN - ZUSAMMENBAUEN<br>(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)<br>BEIDE SCHEINWERFER, KUEHLEREINHEITEN<br>UND ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN                                                                                                            | 2  | 13  | 97.76          |
| 82-1130 01             | LEUCHTEINHEITEN V UND NEBELLEUCHTEN<br>EINSTELLEN                                                                                                                                                                                                      | 1  | 4   | 30.08          |
| 88-2506 01             | MOTORHAUBE ERNEUERN<br>UMFASST: MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN,<br>SAEMTLICHE TEILE UMMONTIEREN                                                                                                                                                              | 2  | 14  | 105.28         |
| 88-2657 01             | BEIDE SCHARNIERE FUER MOTORHAUBE<br>ERNEUERN (MOTORHAUBE AUSGEBAUT)                                                                                                                                                                                    | 2  | 2   | 15.04          |
| 62-5958 01             | RAHMEN QUERTRAEGER V AUS-/EINBAUEN,<br>NACH BEFUND ERNEUERN<br>(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)                                                                                                                                                                | 2  | 5   | 37.60          |
| 88-4405 01             | RADHAUSSCHALE H V R AUS-/EINBAUEN                                                                                                                                                                                                                      | 2  | 4   | 30.08          |
| 88-4404 01             | RADHAUSSCHALE V V R AUS-/EINBAUEN                                                                                                                                                                                                                      | 2  | 4   | 30.08          |
| KN                     | KONSOLE U AN DER TUERSAEULE NACH<br>1. TUER R ERNEUERN (SAEULE AUSGEBAUT)                                                                                                                                                                              | 2  | 30  | 225.60         |
| 88-3335 01             | GLAS AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 2   | 15.04          |
| 88-3438 01)            | GEHAEUSE AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 2   | 15.04          |
| KN                     | WARNANZEIGE R SPURASSISTENT AUS-/EINB                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 2   | 15.04          |
| 63-6662 01             | SEITENWANDBEPLANKUNG R VOLLSTAENDIG<br>ERNEUERN (BEI SCHIEBETUER)<br>FZG MIT KASTENAUFBAU, HOCHDACH<br>UND MITTELLANGEM RADSTAND                                                                                                                       | 2  | 159 | 1195.68        |

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM\_W1V3KBFZ4SP7482 25.07.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW  
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

| ARB.POS.NR/<br>LEIT-NR | INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN                                                                                                                                    | KL | AW | ARB.-<br>PREIS |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|
| 63-6774 01             | SEITENWANDBEPLANKUNG UNTERTEIL R VOR<br>RADLAUF ERNEUERN (SEITENWAND AUSGEBAUT)<br>FZG MIT MITTELLANGEM RADSTAND                                                            | 2  | 24 | 180.48         |
| 63-5605 ZAX            | ANBAUTEILE ZUR ERNEUERUNG DER<br>SEITENWANDBEPLANKUNG R AUS-/EINBAUEN<br>(SEITENTEIL R FUER STOSSFAENGER H,<br>LEUCHTEINHEIT H R UND SCHUTZLEISTEN<br>SEITENWAND AUSGEBAUT) | 2  | 6  | 45.12          |
| 63-5635 01             | ZUSATZ ZU ANBAUTEILE DER SEITENWAND R<br>AUS-/EINBAUEN, BEI FZG MIT SCHIEBETUER<br>UMFASST: SCHIEBETUER, FUEHRUNGSSCHIENE M<br>UND TUERABDICHTUNG AUS-/EINBAUEN             | 2  | 21 | 157.92         |
| KN                     | INNENTEIL U DER SAEULE NACH SCHIEBETUER<br>R ERNEUERN (SAEULE AUSGEBAUT)                                                                                                    | 2  | 12 | 90.24          |
| KN                     | KONSOLE U AN DER SAEULE R NACH SCHIEBE-<br>TUER ERNEUERN (SAEULE AUSGEBAUT)                                                                                                 | 2  | 24 | 180.48         |
| 72-1646 01)            | ALLE TEILE DER 2. TUER R<br>ALS SCHIEBETUER UMBAUEN (TUER AUSGEBAUT)                                                                                                        | 1  | 24 | 180.48         |
| 72-1638 01             | ZUSATZ ZU SCHIEBETUER R ERSETZEN<br>(FZG MIT HOCHDACH)                                                                                                                      | 1  | 4  | 30.08          |
| 68-1117 01)            | VERKLEIDUNG INNENRAUM AN TUERSAEULE R<br>LOESEN/BEFESTIGEN                                                                                                                  | 2  | 3  | 22.56          |
| 72-7796 01)            | FUEHRUNGSSCHIENE DER SCHIEBETUER U R<br>MIT TRITTBRETT AUS-/EINBAUEN<br>(SCHIEBETUER AUSGEBAUT)<br>UMFASST: VERKLEIDUNG EINSTIEG<br>AUS-/EINBAUEN                           | 1  | 3  | 22.56          |
| 72-4888 01             | TUERFESTSTELLER AN DER SEITENWAND R<br>AUS-/EINBAUEN                                                                                                                        | 1  | 3  | 22.56          |
| 63-6626 01             | ZUSATZ ZU SEITENWANDBEPLANKUNG H R<br>(FZG MIT 270 GRAD TUER)<br>UMFASST: LOCH FUER FESTSTELLER BOHREN                                                                      | 2  | 2  | 15.04          |
| 88-2164 01             | SCHUTZLEISTE AN DER SEITENBEPLANKUNG R H<br>VOR RADLAUF AUS-/EINBAUEN<br>UMFASST: GGF SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE<br>AUS-/EINBAUEN                                             | 2  | 2  | 15.04          |
| 88-2163 01             | ZUSATZ ZU SCHUTZLEISTE H R ERNEUERN<br>(FZG MIT MARKIERUNGSLEUCHTEN SEITLICH)                                                                                               | 2  | 1  | 7.52           |
| 88-2163 01             | ZUSATZ ZU SCHUTZLEISTE H R ERNEUERN<br>(FZG MIT MARKIERUNGSLEUCHTEN SEITLICH)                                                                                               | 2  | 1  | 7.52           |
| 88-9042 01             | SEITENTEIL R FUER STOSSFAENGER H<br>AUS-/EINBAUEN<br>UMFASST: SCHUTZLEISTE AN SEITENWAND-<br>BEPLANKUNG NACH RADLAUF AUS-/EINBAUEN                                          | 2  | 11 | 82.72          |
| 54-9650 01             | SENSOR TOTWINKELASSISTENT AN HECKSAEULE<br>R AUS-/EINBAUEN, NACH BEFUND ERNEUERN<br>(SEITENTEIL STOSSFAENGER H AUSGEBAUT)                                                   | 1  | 3  | 22.56          |
| 82-4903 01             | LEUCHTEINHEIT H R AUS-/EINBAUEN<br>SYSTEM AUDATEX                                                                                                                           | 1  | 3  | 22.56          |

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM\_W1V3KBFZ4SP7482 25.07.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW  
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

| ARB.POS.NR/<br>LEIT-NR | INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN                                                                                                                             | KL | AW    | ARB.-<br>PREIS |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|
| 88-9191 01             | ZUSATZ ZU SEITENTEIL R AUS-/EINBAUEN<br>(FZG MIT TOTWINKEL ASSISTENZSYSTEME)                                                                                         | 2  | 1     | 7.52           |
| KN                     | EINE VERKLEIDUNGSPLATTE (SPERRHOLZ)                                                                                                                                  | 2  | 5     | 37.60          |
| KN                     | FUER SEITENWAND H R AUS-/EINBAUEN                                                                                                                                    |    |       |                |
| KN                     | EINE VERKLEIDUNGSPLATTE (SPERRHOLZ)                                                                                                                                  | 2  | 5     | 37.60          |
| KN                     | FUER SEITENWAND H R M AUS-/EINBAUEN                                                                                                                                  |    |       |                |
| KN                     | EINE VERKLEIDUNGSPLATTE (SPERRHOLZ)                                                                                                                                  | 2  | 3     | 22.56          |
| KN                     | FUER DACHRAHMEN H R O AUS-/EINBAUEN                                                                                                                                  |    |       |                |
| 14-8024 01)            | ADBLUE-BEHAEALTER AUS-/EINBAUEN<br>(STOSSFAENGER AUSGEBAUT)                                                                                                          | 1  | 11    | 82.72          |
| 14-8046 01             | ADBLUE-BEHAEALTER ERNEUERN<br>(AUSGEBAUT)                                                                                                                            | 1  | 6     | 45.12          |
| 01-2800 01)            | MOTOR MIT AUTOMATISCHEM GETRIEBE<br>AUS-/EINBAUEN<br>(STOSSFAENGER, FRONTMODUL UND<br>MOTORHAUBE AUSGEBAUT)<br>UMFASST: ABDECKUNG ZYLINDERKOPFHAUBE<br>AUS-/EINBAUEN | 1  | 36    | 270.72         |
| 01-3971 01             | ZUSATZ ZU MOTOR AUS-/EINBAUEN<br>(FZG MIT KLIMAANLAGE)                                                                                                               | 1  | 5     | 37.60          |
| 88-3956 01             | KOTFLUEGEL V R ERSETZEN                                                                                                                                              | 2  | 10    | 75.20          |
| 88-9101 01             | STOSSFAENGER H R ERS (AUSGEBAUT)                                                                                                                                     | 2  | 1     | 7.52           |
| 40-7501 ZAX            | FAHRZEUGRAHMEN VERMESSEN<br>BEI OPTISCHER / MECHANISCHER VERMESSUNG                                                                                                  | 1  | 12    | 90.24          |
| 0245                   | FRONT RUECKVERFORMEN                                                                                                                                                 | 1  | 12*   | 90.24          |
| 1202                   | LAENGSTR V R KPL INSTANDSETZEN                                                                                                                                       | 2  | 24*   | 180.48         |
| 4258                   | EINSTIEG SCHIEBET R INSTANDSETZEN                                                                                                                                    | 2  | 24*   | 180.48         |
| 5064                   | LAENGSTRAEGER H R INSTANDSETZEN                                                                                                                                      | 2  | 24*   | 180.48         |
| 5752                   | BEPLANKUNG H R U INSTANDSETZEN                                                                                                                                       | 2  | 12*   | 90.24          |
| 4063                   | FOERDERMODUL ADBLUE PRUEFEN                                                                                                                                          | 1  | 3*    | 22.56          |
| -----                  |                                                                                                                                                                      |    |       |                |
| 97-2500 ZAX            | HOHLRAUMKONSERVIERUNG AN ERNEUERTEN<br>KAROSSERIETEILEN DURCHFUEHREN                                                                                                 | 2  | 3     | 22.56          |
| 97-4105 01)            | UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN<br>TEILEN ANBRINGEN (BODENBLECH V LADERAUM)                                                                                     | 2  | 8     | 60.16          |
| 97-4101 01)            | UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN<br>TEILEN ANBRINGEN (SEITENBEPLANKUNG M R)                                                                                      | 2  | 2     | 15.04          |
| 97-4101 01)            | UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN<br>TEILEN ANBRINGEN (ERG-ARB)                                                                                                   | 2  | 3     | 22.56          |
|                        | SYSTEM AUDATEX                                                                                                                                                       |    | BLATT | 4              |

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM\_W1V3KBFZ4SP7482 25.07.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

| ARB.POS.NR/<br>LEIT-NR | ARBEITSGANG                                                                     | 2-SCHICHT-UNI      | AW | ARB.-<br>PREIS |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------|
| 98-3066 01             | MOTORHAUBE                                                                      | NEUTEILLACK ST I-M | 29 | 284.78         |
| 98-2416 01             | KOTFLUEGEL V R                                                                  | NEUTEILLACK ST I-M | 10 | 98.20          |
| 98-3584 01             | QUERTRAEGER V                                                                   | NEUTEILLACK ST I-J | 5  | 49.10          |
| 98-4373 01             | SCHIEBETUER R                                                                   | NEUTEILLACK ST I-M | 59 | 579.38         |
| LE 5046                | KONSOLE U B-SAEULE R                                                            | NEUTEILLACK ST I-J | 3  | 29.46          |
| LE 5048                | C-SAEULE I R U                                                                  | NEUTEILLACK ST I-J | 3  | 29.46          |
| LE 5050                | KONSOLE U C-SAEULE R                                                            | NEUTEILLACK ST I-J | 3  | 29.46          |
| 98-5125 01             | SEITENWAND H R                                                                  | NEUTEILLACK ST I-E | 55 | 540.10         |
| 98-5321 01             | BEPLANKUNG M R U                                                                | NEUTEILLACK ST I-E | 9  | 88.38          |
|                        | UNTERHALB LEISTE<br>VOR RADLAUF                                                 |                    |    |                |
| 98-5070 01             | BEPLANKUNG H R U                                                                | REP LACK ST III    | 10 | 98.20          |
|                        | UNTERHALB LEISTE<br>NACH RADLAUF                                                |                    |    |                |
| 98-3801 01             | LAENGSTR V R KPL                                                                | OBERFL LACK ST I-J | 9  | 88.38          |
|                        | UMFASST: RADEINBAU<br>LACKIEREN                                                 |                    |    |                |
| 98-2764 02             | EINSTIEG SCHIEBET R                                                             | OBERFL LACK ST I-J | 6  | 58.92          |
| 98-7661 ZAX            | LAENGSTRAEGER H R                                                               | OBERFL LACK ST I-J | 5  | 49.10          |
| L 9959                 | ZUSCHLAG FARBmuster                                                             | HERSTELLEN         | 3  | 29.46          |
| 98-1560 01             | VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-<br>LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN |                    | 19 | 186.58         |
| 98-1133 ZAX            | FARBTON MIT MISCHANLAGE AUFBEREITEN                                             |                    | 2  | 19.64          |
| 98-1055 ZAX            | SICHERHEITSMASSNAHMEN LACKIERUNG<br>(FUER AUSFUEHRENDEN UND ODER OBJEKT)        |                    | 3  | 29.46          |

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

| LEIT-NR | MENGE | BEZEICHNUNG          | TEILE-NR           | PREIS  |
|---------|-------|----------------------|--------------------|--------|
| 0281    |       | STOSSFAENGER V       | +907 880 0803 9K83 | 432.55 |
| 0289    |       | TRITTBRETT V M       | +907 885 0500 9K83 | 32.50  |
| 0290    | 2 X   | SCHRAUBE             | 007 990 5404       | 2.86   |
| 0291    |       | ABDECK ABSCHL-OESE V | 910 885 0600 9K83  | 7.90   |
| 0298    |       | ABD NEBELSCHEINW R   | +910 885 4400 9K83 | 20.18  |
| 0351    |       | FUEHRUNG STOSSF V L  | 910 885 0400       | 17.69  |
| 0352    |       | FUEHRUNG STOSSF V R  | 910 885 0500       | 11.79  |
| 0353    | 8 X   | SCHRAUBE             | N000000 000543     | 13.76  |
| 0354    | 6 X   | MUTTER               | 003 994 9145       | 8.34   |
| 0355    | 4 X   | SPREIZNIET STOSSF V  | 124 990 0492       | 9.68   |
| 0410    |       | KUEHLERGRILL         | +910 885 2600 9K83 | 410.22 |
| 0411    | 3 X   | SCHRAUBE             | 004 990 8712       | 2.04   |
| 0432    |       | EMBLEM HERSTELLER    | 910 817 4100       | 45.39  |
| 0471    |       | MOTORHAUBE           | 907 880 6000       | 491.76 |
| 0475    |       | SCHARNIER L DECKEL V | 910 880 3000       | 33.05  |
| 0476    |       | SCHARNIER R DECKEL V | 910 880 3100       | 33.05  |
|         |       | SYSTEM AUDATEX       |                    |        |
|         |       |                      | BLATT              | 5      |

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM\_W1V3KBFZ4SP7482 25.07.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

| LEIT-NR | MENGE | BEZEICHNUNG          | TEILE-NR           | PREIS   |
|---------|-------|----------------------|--------------------|---------|
| 0477    | 4 X   | SCHR SCHARN L M-HAUB | 005 990 1700       | 7.32    |
| 0478    | 4 X   | SCHR SCHARN R M-HAUB | 005 990 1700       | 7.32    |
| 0492    |       | SCHLOSS O DECKEL V   | 910 750 0200       | 63.69   |
| 0493    |       | SCHLOSS U DECKEL V   | 906 750 0450       | 56.13   |
| 0562    |       | LEUCHTEINHEIT V R    | 910 906 0100       | 324.19  |
| 0564    | 4     | SCHRAUBE R           | 000 990 8615       | 1.60    |
| 0638    |       | NEBELSCHEINWERFER R  | 910 906 2600       | 78.34   |
| 0640    |       | SCHRAUBE R           | 001 984 6429       | 0.78    |
| 0642    |       | MUTTER R             | 000 994 7245       | 2.49    |
| 0742    |       | KOTFLUEGEL V R       | 910 881 0100       | 191.55  |
| 0744    | 6 X   | SCHRAUBE R           | 163 990 0136       | 9.54    |
| 0746    |       | SCHRAUBE R           | N000000 001475     | 0.56    |
| 0842    |       | RADHAUSSCHALE V R V  | 907 684 7805       | 23.89   |
| 0844    |       | RADHAUSSCHALE V R H  | 907 684 5605       | 23.89   |
| 0856    | 5 X   | SPREIZNIET R         | 124 990 0492       | 12.10   |
| 0858    | 3 X   | MUTTER R             | 002 990 5350       | 4.62    |
| 0860    | 2 X   | SPREIZNIET R         | 000 990 5492 9051  | 3.42    |
| 0862    | 4 X   | MUTTER R             | 002 990 5350       | 6.16    |
| 0930    |       | FRONTMODUL           | 907 880 5600       | 137.85  |
| 1001    |       | QUERTRAEGER V        | 907 620 4501       | 404.51  |
| 1283    |       | QUERTRAEGER U        | 907 880 5500       | 126.31  |
| 1285    |       | GERAEUSCHKAPSELUNG V | 907 520 0000       | 138.69  |
| 1740    |       | GEHAEUSE A-SPIEGEL R | 910 811 4000       | 28.33   |
| 1744    |       | SPIEGELGLAS O R      | 910 811 2800       | 65.67   |
| 1746    |       | MOTOR SPIEGEL R      | 910 820 8200       | 60.49   |
| 1748    |       | SPIEGELGLAS U R      | 910 811 3600 68    | 48.16   |
| 1766    |       | RAHMEN SPIEGEL R     | 910 811 3800       | 15.98   |
| 1770    |       | WARNGERAET A-SPIEG R | 910 542 0000       | 301.18  |
| 1782    |       | SCHIEBETUER R        | 910 730 6201       | 1361.77 |
| 1876    |       | DAEMPfung SCHIEBET R | 639 602 0380       | 12.21   |
| 2131    |       | 1-K ZINKSTAUBFARBE   | 000 986 2800       | 76.73   |
| 2332    |       | SCHUTZL SCHIEBET R   | +910 690 0700 9K83 | 151.50  |
| 2336    | 2     | SCHRAUBE R           | 006 990 5212       | 0.36    |
| 2588    |       | STOSSFAENGER H R     | 907 885 2201 9K83  | 242.41  |
| 2590    | 2 X   | SCHRAUBE R STOSSF H  | 639 990 0012       | 1.22    |
| 2592    | 2 X   | SPREIZNIET R         | +201 990 0292 9051 | 3.06    |
| 2596    |       | ABDECKUNG R STOSSF H | 910 880 3800 9K83  | 9.11    |
| 2600    |       | SPREIZNIET R         | 910 991 0400       | 1.17    |
| 3290    |       | RUECKSTRAHLER H R    | 907 820 2901       | 5.14    |
| 4067    |       | ADDITIVBEHAELTER     | 910 470 2401       | 1975.35 |
| 5046    |       | KONSOLE U B-SAEULE R | 906 610 1530       | 147.11  |
| 5048    |       | C-SAEULE I R U       | 906 610 0530       | 87.35   |
| 5050    |       | KONSOLE U C-SAEULE R | 906 310 1746       | 125.17  |
| 5512    |       | SCHUTZL H S-WAND H R | +910 690 7800 9K83 | 59.25   |
| 5595    |       | ABDICHTMASSE         | 001 989 6420 00    | 43.89   |
| 5596    |       | NAHTABDICHTMASSE     | 005 989 6320119678 | 39.99   |
| 5656    |       | AUSSENLEUCHTE M R    | 910 906 7700       | 19.12   |
| 5658    |       | AUSSENLEUCHTE H R    | 910 906 7700       | 19.12   |
| 5718    |       | SEITENWAND H R       | 907 637 3800       | 507.23  |
| 5750    |       | BEPLANKUNG M R U     | 907 637 1400       | 349.92  |

SYSTEM AUDATEX

BLATT

6

BLATT 7

K O N T R O L L B L A T T NR TIM\_W1V3KBFZ4SP7482

25.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ SPRINTER 907 317 CDI  
FZ-IDENT-NR W1V3KBFZ4SP748214 AMTL KZ WI-MD5262 TYP-CODE 03 SP 77  
ERSTE ZUL 16.09.2024 LAUFLEIST 100800  
REP-FIRMA MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH AM POSTBAHNHOF 16  
10243 BERLIN

KD-NR / SV-NR : 132275 67906882 CLASSDIRECT REL 31.00  
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 25.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GF GJ GK GM G1 G5  
G6 G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IK I2  
I3 I4 I5 I6 JI JN J5 J7 J8 J9 KC KH K6 LH LK LP  
L2 MB MC ME MG MZ M1 N1 OG OH OY O3 O8 PA PH P5  
P6 QD QH QK Q9 RM R3 R5 S2 S8 TB TD T0 T8 VP VX  
V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC XK XS XX X6 YH YX ZH ZJ ZV  
ZY Z3 Z8  
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GF GJ GK GM G1 G5  
G6 G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IK I2  
I3 I4 I5 I6 JI JN J5 J7 J8 J9 KC KH K6 LH LK LP  
L2 MB MC ME MG MZ M1 N1 OG OH OY O3 O8 PA PH P5  
P6 QD QH QK Q9 RM R3 R5 S2 S8 TB TD T0 T8 VP VX  
V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC XK XS XX X6 YH YX ZH ZJ ZV  
ZY Z3 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 2334 EL / E 2598 EL / E 5514 EL / E 5764 EL  
N 0243 EL / N 6800 LO / N 6801 LO / N 9715 LO  
N 9870 LO / N 9873 LO / N 9887 LO / N 9888 LO  
V 9909 LO / H 9975 LO / U 4258 LO / U 5750 LO  
E 5050 ---> E 5048 Z / E 0281 ---> N 0281 Z  
E 0281 ---> N 0281 LO / N 9715 ---> N 0471 Z  
N 9715 ---> N 0471 LO / N 9715 ---> N 0930 Z  
N 9715 ---> N 0930 LO / E 5750 ---> N 1782 Z  
E 5750 ---> N 1782 LO / E 2588 ---> N 2588 Z  
E 2588 ---> N 2588 LO / E 5750 ---> N 4888 Z  
E 5750 ---> N 4888 LO / N 6136 ---> N 3282 Z  
N 6136 ---> N 3282 LO / L 9957 LL / L 9960 LL  
- REP-ART/LEIT-NR/INFO : I 1202 ---> 180.48 E 1202 ---> 3 482.72  
I 4258 ---> 180.48 E 4258 ---> 1 855.27  
I 5064 ---> 180.48 E 5064 ---> 3 276.10  
I 5752 ---> 90.24 E 5752 ---> 831.83

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD  
- MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW  
- LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHNEN-CODES

SYSTEM AUDATEX

K O N T R O L L B L A T T NR TIM\_W1V3KBFZ4SP7482

25.07.2026

- AKTIVE CODES : 40 30.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.07.2026

- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LE 0471 / LE 0742 / LE 1001 / LE 1782  
LE 5046 / LE 5048 / LE 5050 / LE 5718  
LE 5750 / LI 5752 / L 1202 / L 4258  
L 5064 / L 9959

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 95

- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 5 504.64 NEBEN: 120.32 LACK: 2 974.48 ET : 9 614.76  
REP : 18 214.20 MWST: 3 460.70 REPI: 21 674.90

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

|           |        |           |           |           |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| E 0410    | E 0411 | E 0432    | E 0281    | E 0353    |
| E 0354    | E 0355 | E 0562    | E 0564    | E 0298    |
| E 0640    | E 0642 | E 0638    | E 0291    | E 0289    |
| E 0290    | E 0742 | E 0744    | E 0746    | E 0842    |
| E 0856    | E 0858 | E 0844    | E 0860    | E 0862    |
| E 0351    | E 0352 | E 0475    | E 0476    | E 0477    |
| E 0478    | E 0471 | E 0492    | E 0493    | E 4067    |
| P 4063 3  | E 0930 | E 1285    | E 1001    | E 1283    |
| I 1202 24 | L 1202 | N 9715    | E 1740    | E 1770    |
| E 1746    | E 1766 | E 1744    | E 1748    | E 1876    |
| E 1782    | E 2332 | E 2334    | E 2336    | E 5762    |
| E 5764    | E 5656 | E 5658    | E 5512    | E 5514    |
| E 5718    | E 5750 | U 5750    | I 5752 12 | E 5595    |
| E 5596    | N 6800 | N 6801    | H 9975    | E 2131    |
| E 3290    | E 2588 | E 2590    | E 2592    | E 5772    |
| E 2596    | E 2598 | E 2600    | E 5050    | E 5046    |
| I 5064 24 | L 5064 | I 4258 24 | L 4258    | U 4258    |
| L 9960    | L 9959 | L 9957    | N 0243 12 | N 0245 12 |
| N 9873    | N 9887 | N 9888    | N 9870    | V 9909    |

SYSTEM AUDATEX