



Information véhicule


Marque:	BMW	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	5 SERIES TOURING	NIV:	WBA11CG030CH25356
Type de carburant:		Puissance:	135 kW
Version:	BMW 5 SERIES TOURING 2.0 530E TOURING AU	Première immatriculation	04/05/2021
Kilométrage:	146150 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	2	Avant	1
Droite	2	Intérieur	1
Toit & autres	1		

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur



GPS

Oui

Dommages

Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres







Compresseur

Manque

E - Remplacer

Arrière



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Jante alum. ARD polie
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Jante alum. AVD polie

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Kit réparation pneu

Manque
E - Remplacer
Arrière



Pare-brise

Eclat(s)
Réparation pare-brise
Avant



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	245/45/18/100/Y	Goodyear	6,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	245/45/18/100/Y	Goodyear	6,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	245/45/18/100/Y	Pirelli	5,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	245/45/18/100/Y	Pirelli	5,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Non	Contrôle technique	OK
Entretien	OK	Kit réparation	Non
Nbr cable de charge (220V)	1	Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Nbre clés total	2	Niveau de charge	50
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.