


Information véhicule


Marque:	TESLA	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	MODEL 3	NIV:	LRW3E7EKXNC514720
Type de carburant:		Puissance:	350 kW
Version:	BEV 75KWH LONG RANGE DUAL MOTOR 4WD AUTO	Première immatriculation	09/03/2022
Kilométrage:	120628 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Avant	1
Droite	2	Gauche	3
Intérieur	1	Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Aile ARD

Bosse(s)

PDR - Débosselage ss peinture

Droite



Aile ARG
Mauvaise réparation
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche




Câble de recharge (normal)
Manque
Contrôler
Arrière



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres







Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Jante alum. ARD

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Jante alum. ARG polie

Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Jante alum. AVG
Griffe(s)
Acceptable
Gauche



Pare-chocs AV
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Avant



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté		235/45/18/93/Y	Firestone	5,0 mm
Avant Droite	Eté		235/45/18/93/Y	Firestone	5,0 mm
Arrière Gauche	Eté		235/45/18/93/Y	Continental	3,0 mm
Arrière Droite	Eté		235/45/18/93/Y	Continental	3,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Kit réparation	P/A
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Nbre clés total	2	Niveau de charge	10
Réinitialisation des paramètres d'usine	Non, ce n'est pas possible	Runflat	P/A
SOH	91.0	Type de carnet d'entretien	Entretien digital

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.